

Änderungen LV - Korrektur vom 01.09.2025 (Korrektur_010925)

Pos. 01.03.0100

alt: Tiefensondierungen MLV- A LI_ 0 1030220 4,000 Stk

neu: Tiefensondierungen MLV- A LI_ 0 1030220 **100,000 Stk**

Pos. 01.03.0110 (**neu**) Belastungsstopfgang MLV - MBR 0 1160250

Pos. 02.12 (entfällt) Baustraße Bahnrechts

Pos. 01.05.0010 (**neu**) Herstellen Bereitstellungsflächen

Pos. 01.05.0020 (**neu**) Vorhalten/Winterdienst