

[illegible]

Materialien					
	Stahlbeton Güten nach Statik		WU-Beton Güten nach Statik		Beton unbewehrt
	Mauerwerk		Estrich		Holzträger
	Brettspernholz		Brettschichtholz		Dämmung
	Baubuche FSH Bau		Abbruch		Dämmung Mineralfüllwolle ≥1.000°C
	Dämmung Mineralfüllwolle		Dämmung Zellulose		Dämmung EPS
	Dämmung XPS		Dämmung PUR		Dämmung Schwammglas
	Stahl		Aluminium		Gitterrost
	Gelände		Kiestragschicht Untergrund tragfähig		Kies Hinterfüllung verdrichtet
	Sandwichpaneel des Lüftungspans		Sandwichpaneel Aschicht		Brandsperre, Hochdruck

OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterkante	RB	Rohfußboden
RD	Rohdecke	F30	Brandschutzverglasung (hier EI 30)
120/60	Fassadenpfosten	F90	Brandschutzverglasung (hier EI 90)
	(GPI) = optional Ausführung eines geteilten Pfostens möglich	AT1	Äußertür AT1 ff.
		F1	Fenster F1 ff.
GT1	Glastyp gem. Liste	LG	Lüftungsgerät

	OK Rohdecke		OK Fertigfußboden
	UK Rohdecke		UK Abhangende
	Motor Sonnenschutz an Vorderkante Balkon, ZIP-Schiene		Motor Verdunkelung innenliegender (teilw. mit Akkupufferung)
	Motor Sonnenschutz an Fassade, ZIP-Schiene		Motor Lüftungslamelle (NRA)
			Motor Lüftungslamelle

[illegible]

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemäntung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

03
DEX

Neubau Schulcampus Deisenhofen
ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen
±0,00 = +596,15 ü NHN

Realschule Ansicht Nord C

24.04.26	1:50
----------	------

ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

82041 Oberhaching _____

Index	Datum	Änderung
WP2	08.05.24	
WP2.1	16.09.24	
00	14.01.25	-
01	16.04.25	Motor entfällt
02	06.08.25	Balkone angepasst, Motor ergänzt
03	18.12.25	Änderung Blitzschutz, Änderung Sonnenschutz