



Geländerbekleidung beidseitig
nicht brennbar A2
A1 Platten im Verbund mit Echtholzfenie! Eiche
akustisch nicht bearbeitet, sichtbar verschraubt

Unterkonstruktion Treppengeländer
Quadratrohr n.A. Statik
nicht brennbar

Sockelleiste?

geschlossene, nicht hinterlüftet
Holzbekleidung laut §5 (2) VstättV
-> alle Fugen luftdicht
verschließen bzw. hinterlegen!

Dämmstoffe
laut §5 (1) VstättV nicht brennbar!

Deckenbekleidung laut §5 (3)
VstättV schwer entflammbar!

Unterkonstruktion/ Befestigung
der Wand- und Deckenbekleidung
laut §5 (6) VstättV nicht brennbar!

2x GK-Platte
gespachtelt und gestrichen
Farbton n.A. Architekt
(VStätt >1000 m²
nicht brennbar)

Unterkonstruktion
nicht brennbar

AHD GK mit Akustiklochung
inkl. Unterkonstruktion
(VStätt >1000 m² nicht brennbar)

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LR München
SCD_XXXXXX_ARC_H6R_5_DT_TR_63025_0_F_01_
MZW-Halle Foyertreppe Austritt Geländer 1.OG

24.04.26
1:5