

Maßnahme: Paket 25 Braunschweig Hgbf
Strecke:

31.01.2024

Aufnahme: in Kilometrierung (aufsteigend)	
Aufnahme: gegen die Kilometrierung (absteigend)	

PKT NR	AUFNAHME IN M	KM STATION	BESCHREIBUNG Gl. 387	alter Oberbau	neuer Oberbau	BEMERKUNG
	0		Trennschnitt	Weiche 621	Se2 49E5	
	1,25		WE W621	Weiche 621	Se2 49E5	
	3		Übergang LS49-1497-B53	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	12		GZ W621	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	18		Beginn Kopfbalken Laderampe erneuern (40cm/23cm) mit Ecke 50/50 Winkelleisen	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	30		Ende Kopfbalkenerneuerung	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	36		Schacht TE rechts 2,10 m	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	84		Schacht TE rechts 2,10 m	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	135		Schacht TE rechts 2,10 m , neu Riffelblechdeckel DN 70	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	184		Schacht TE rechts 2,10 m , neu Riffelblechdeckel DN 71	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	218		Prellbock	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
	225		Ende Gleis Winkelstütze	LS49-1497-B53	W49-1538-B70 (W97)	
			W621 mit stopfen			

Notizen zu Gleisen 387, 388:
beidseitig Randweg Gleis 388
Prellbock neu
Gl. 387 B90 + B70 Schwellen
Gl.388 Holzschwellen + B58
Gl. 388 links Schächte (neue Schachtdeckel teilweise erforderlich)