



Hinweisblatt (Stand 20.03.2026)

<u>Lfd. Nr.:</u>	<u>Bezug</u>	<u>Frage:</u>	<u>Antwort</u>
		1. Hinweisblatt (Stand 20.03.2026):	
1	Geräteliste	zgl. Punkt 10 Geräteliste: Lfd Nr. 13 = das Modell Infinity 48S-32 muss auf Infinity 48S-48 abgeändert werden, da dieses Geräte 48 Module (Seriennummer 842466) hat und wir dementsprechend einen anderen Jahrespreis anstatt 32 Module angeben müssen. Können Sie uns dies bitte bestätigen? Dementsprechend brauchen wir ein zusätzliches Fachlos 4 um diese Konfiguration offiziell anbieten zu können. Dementsprechend brauchen wir folgende Abänderung im Dokument: "PN004_05_Anlage 2_Preis- und Leistungsblatt" = hier brauchen wir eine Los Nr. 4.	Dem Vorschlag wird gefolgt. Lfd. Nr. 13 des Kapitels 10 der LB wird abgeändert auf: „Infinity 48S-48“. Ein 4. Fachlos „Instandhaltung GenXpert GXXVI Infinity (Infinity 48S-48)“ wird hinzugefügt.
2	Alternative Einzel-Serviceteile-Aufführung	ist es erlaubt anstelle einer Einzel-Serviceteile-Aufführung unsere Einzel-Geräte-spezifische-Excel-Liste beizufügen?	Dem Vorschlag wird zugestimmt.
3	Leistungsbeschreibung	bzgl. Kolonne W bis Z, AA = ist die bildliche Darstellung der Serviceersatzteile verpflichtet? Die Mannigfaltigkeit der Serviceersatzteile lassen sich bildlich nicht alle darstellen und sind dementsprechend nicht als Bilder in unserem Angebot.	Nein, auf die bildliche Darstellung der Serviceersatzteile wird verzichtet. Diese Forderung wird ersatzlos gestrichen.
4	Leistungsbeschreibung	können Sie folgenden Abänderungsvorschlag akzeptieren?	Die Lafo 3.1.5 der LB wird wie folgt abgeändert: „Der Auftragnehmer stellt während der Vertragslaufzeit die vom Hersteller



		Bzgl. 3.1.5. "Der AN hat regelmäßig weiterentwickelte Software und Hardware bereitzustellen, inklusive Installation von Updates und Einbau neuer Hardware." zu unserem Vorschlag: "Der AN hat regelmäßig weiterentwickelte Cepheid Software und Hardware bereitzustellen, inklusive Installation von Cepheid Updates und Einbau neuer Cepheid Hardware."	für das Gerät bereitgestellten Softwareupdates zur Verfügung und installiert diese. Ersatzteile und Hardware-komponenten müssen mit dem Gerät kompatibel und für den Einsatz zugelassen sein; es können Originalteile des Herstellers oder technisch gleichwertige Komponenten verwendet werden."
5	Leistungsbeschreibung	können Sie folgenden Änderungsvorschlag akzeptieren bzgl. 3.3.4 "Der AN hat sicherzustellen, dass die Störung innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Meldung behoben wird." unser Vorschlag: "Der AN hat sicherzustellen alles dafür zu tun die Störung innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Meldung zu beheben."	Die Lafo 3.3.4 wird wie folgt abgeändert: „Der AN hat sicherzustellen alles dafür zu tun die Störung innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Meldung zu beheben.“