

Zeichnungsverzeichnis

Bauwerk: Schl. Rothenfels

Bauteil: Wehr Dreigurtschütz: Mauerw., Stahlkonstr.

neue Pläne (9.1.54) sh. Blatt 2
X = Traump. sh. Blatt 2

Blatt Nr.: 1.1.

Ordner Nr.: 71

Zeichnungs Nr.	Benennung	Bemerkung	Lfd. Nr.
B. Ro. Nr. 16	Linker Strompfeiler	mit Zeichnungsverz. Bau- u. Masch. Pl.	1
5826 Blatt 1	Pfeileraussparungen		2
5826 " 2	Lauf- u. Führungsschienen, Wehrschw.		3
5826 " 3	Oberer Hauptträger		4
5826 " 4	Unterer "		5
5826 " 5	Zuggurt C		6
5826 " 6	Stauwand		7
5826 " 7	Querschnitte		8
5826 " 8	Lager d. Klappe	X	9
5826 " 9	Wehrkopf ^{9.1} Laufsteg ^{9.2} Laufsteg - Leiter	X X	10 ^{10.1} ^{10.2}
5826 " 10	Seitenschild am Schütz	X	11
5826 " 11	" der Klappe	X	12
5826 " 12	Stauklappe ^{12.1} Verstärkung Torsionsrohr ^{12.2} Spülausschluß	X X	13 ^{13.1} ^{13.2}
5826 " 13	Exenterw. u. Rolle z. Seitendichtung d. Klappe	X	14
5826 " 14	Längsdichtung d. Klappe	X	15
5826 " 15	Übergang v. d. Längs- z. Seitendichtung	X	16
5826 " 16	Seitendichtung am Schütz ^{16.1} u. Übergang ^{zur Sohlendichtung}	X X	17 ^{17.1}
5826 " 17	Sohlendichtung ^{17.1} Sohlendichtung ^{17.2} Sohlblech	X X	18 ^{18.1} ^{18.2}
5826 " 18	Leitern am Pfeiler II u. III		19
5826 " 19	Schutzschild d. Nische o. d. Unterwasserseite		20
5826 " 20	Strahlzylinder		21
5826 " 21	Seitendichtung d. Klappe	überholt	22
5826 " 34	Zusatz-Strahlzerteiler		23
30070 " 1	Drehumkehr- u. Drehbegrenzung d. Exenterw.		24
30070 " 10	Gummi f. d. Klappen-Seitendichtung		25
30070 " 20	Exenterwelle f. d. Klappen-Seitendichtung		26
5826	Statische Berechnung		27
5826 " 40	Sohlendichtung - Übersicht		28
Masch.-fabrik Rupp GmbH Neuschütz 1995	Techn. Merkblätter u. a.	4 Hefter mit 22 Seiten	29

Wehranlage Rothenfels Wehrverschluß M Dreigurtschütz

Verzeichnis der geänderten Bestandsunterlagen

②

Bauteil:	Kom. Nr.	Blatt Nr.	Mikrofilm Nr.	Übereinstimmung
Lager der Klappe	5826	8	206688	
Wehrkopf	5826	9	206689	} Trausp. 2 Teile oben u. unten
(2 Teile)	5826	9	206690	
	5826	9	206691	
	5826	9	206691	
Laufsteg	5826	9.1	neu	gez. Hilpert
Laufsteg - Leiter	5826	9.2	neu	gez. Hilpert
Seitenschild am Schütz	5826	10	206692	} Verkleinerung Reader-Prints
siehe auch 16.1 u 17.1	5826	10	206693	
Seitenschild der Klappe	5826	11	206694	} 2 Teile + Verh. R. P.
(2 Teile)	5826	11	206695	
	5826	11	206696	
	5826	11	206696	
Stauklappe	5826	12	206697	} 2 Teile
(2 Teile)	5826	12	206698	
	5826	12	206699	
Verstärkung Torsionsrohr	5826	12.1	neu	gez. Hilpert
Spülanschluß	5826	12.2	neu	gez. Hilpert
Excenterwelle und Rolle zur	5826	13	206700	} 2 Teile + Verh. R. P.
Seitendichtung der Klappe	5826	13	206701	
(2 Teile)				
Längsdichtung der Klappe	5826	14	206702	} + Verh. R. P.
	5826	14	206703	
Übergang von der Längs-	5826	15	206704	} + Verh. R. P.
zur Seitendichtung der Klappe	5826	15	206705	
Seitendichtung am Schütz	5826	16	206706	} 2 Teile
(2 Teile)	5826	16	206707	
	5826	16	206708	
	5826	16	206708	
Seitendichtung und Übergang	5826	16.1	neu	gez. Hilpert
zur Sohlendichtung				
Sohlendichtung	5826	17	206709	} 2 Teile
(2 Teile)	5826	17	206710	
	5826	17	206711	
	5826	17	206711	
Sohlendichtung	5826	17.1	neu	gez. Hilpert
Schutzblech (Strömungsblech)	5826	17.1-1	neu	gez. Hilpert
Laufgrad 750 mm D	5827	1	206751	} Ordner 72
Laufwagen - Rahmen	5827	2	206752	
Druckplatten und Stelzen	5827	3	206741	
Seitliche Führungsrollen	5827	4	206749	
Seitliche Führungsrollen	5827	4.1	neu	gez. Hilpert
Bolzen und Buchsen				
Führungsrolle	5827	5	206750	
Führungsrolle Bolzen und Buchsen	5827	5.1	neu	gez. Hilpert
Hubketten - Umlenkrolle am Schütz	5827	7	206748	
Hubketten - Umlenkrolle am Schütz	5827	7.1	neu	gez. Hilpert
Bolzen und Buchsen				
Klappenkette	5827	8	206733	
Normal-Glieder einer 3-fach	5827	9	206734	
gelagerten Laschenkette "Union"				
Kettenübersicht und Endglieder	5827	10	206735	