

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121629946											
C)	00010	H		- / -	8.800.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00010										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)	BATTERIE; 9-V BLOCK											
B)	6135121867643											
C)	00020	H		- / -	230.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00020										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR - Mono											
B)	6135121894184											
C)	00030	H	- / -		730.000	ST	30.06.2026					%
		0060687742 00030										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	1 Stück entspricht 1 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121894185											
C)	00040	H	- / -		430.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00040										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121894186											
C)	00050	H	- / -		14.000.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00050										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123144104											
C)	00060	B	- / -		350.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00060										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123148395										
C)	00070	H	- / -		3.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00070										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123247235										
C)	00080	H	- / -		40.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00080										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123375754											
C)	00090	H	- / -		2.000	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00090											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123508176											
C)	00100	H	- / -		600.000	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00100											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123144102											
C)	00110	H	- / -		500.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00110										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE,NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135013336101											
C)	00120	H	- / -		950.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00120										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121894187											
C)	00130	H		- / -	2.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00130										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)	BATTERIE, NICHTWIED_1,5V, 0,825AH											
B)	6135123491146											
C)	00140	H		- / -	3.100	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00140										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013004											
C)	00150	H	- / -		4.000	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00150											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013014											
C)	00160	H	- / -		380	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00160											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.												
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
Beleg-Nr													
Empfänger													
Weitere Informationen													
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR												
B)	6135124013945												
C)	00170	H	- / -		1.700	PG	30.06.2026					%	
0060687742 00170													
Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.													
Anzubieten sind 3.400 EA.													
1 Packung entspricht 2 each.													
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)													
QS-Anforderungen: AQAP 2131													
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR												
B)	6135123174522												
C)	00180	H	- / -		750	PG	30.06.2026					%	
0060687742 00180													
Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.													
Anzubieten sind 1.500 EA.													
1 Packung entspricht 2 each.													
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)													
QS-Anforderungen: AQAP 2131													

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	KNOPFZELLE, 1,5 V, 50 MAH											
B)	6135123271518											
C)	00190	H	- / -		2.500	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00190											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013041											
C)	00200	H	- / -		2.000	PG	30.06.2026					%
	0060687742 00200											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 4.000 EA.											
	1 Packung entspricht 2 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013044											
C)	00210	H	- / -		25.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00210										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013046											
C)	00220	H	- / -		300	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00220										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013047											
C)	00230	H	- / -		1.134	PG	30.06.2026					%
		0060687742 00230										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 6.800 EA.											
	1 Packung entspricht 6 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121727421											
C)	00240	H	- / -		40.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00240										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen						Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121916550											
C)	00250	H	- / -		150	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00250										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123074003											
C)	00260	H	- / -		3.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00260										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1)NICHTWIE										
B)		6135123251608										
C)	00270	H	- / -		1.200	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00270										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)										
		QS-Anforderungen: AQAP 2131										
A)		BATTERIE(1)NICHTWIE										
B)		6135123253274										
C)	00280	H	- / -		200	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00280										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)										
		QS-Anforderungen: AQAP 2131										

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.		Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123530458										
C)	00290	H	- / -	20	EA	30.06.2026						%
		0060687742 00290										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135124013049										
C)	00300	H	- / -	130	EA	30.06.2026						%
		0060687742 00300										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135124013051										
C)	00310	H	- / -		100	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00310										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135124013053										
C)	00320	H	- / -		80	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00320										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013055											
C)	00330	H	- / -		100	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00330										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013056											
C)	00340	H	- / -		500	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00340										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								Bemerkung
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013058											
C)	00350	H		- / -	120	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00350										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123260450											
C)	00360	H		- / -	70.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00360										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen						Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123295059										
C)	00370	H	- / -		2.200	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00370										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						
A)		BATTERIE, NICHTWIED										
B)		6135123307367										
C)	00380	H	- / -		9.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00380										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						

Material- und Leistungsliste												
		Artikelbeschreibung			Herstellercode und Teilekennzeichen					Bemerkung		
		Vers. -Artikel-Nr.										
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123307368										
C)	00390	H		- / -	4.000	EA	30.06.2026	_____	___	_____	_____	_____ %
		0060687742 00390										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
A)		BATTERIE, NICHTWIED										
B)		6135123408995										
C)	00400	H		- / -	6.000	EA	30.06.2026	_____	___	_____	_____	_____ %
		0060687742 00400										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr			Empfänger								
		Weitere Informationen											
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR												
B)	6135123493982												
C)	00410	H	- / -		3.600	EA	30.06.2026					%	
		0060687742 00410											
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
		Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)											
		QS-Anforderungen: AQAP 2131											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR												
B)	6135124013121												
C)	00420	H	- / -		10.000	EA	30.06.2026					%	
		0060687742 00420											
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR												
B)	6135124013123												
C)	00430	H	- / -		700	EA	30.06.2026					%	
		0060687742 00430											
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013124											
C)	00440	H	- / -		2.000	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00440											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013125											
C)	00450	H	- / -		12.000	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00450											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
	QS-Anforderungen:		AQAP 2131									

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkung
		Beleg-Nr			Empfänger							USt
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013129											
C)	00460	H	- / -	600	EA	30.06.2026						%
		0060687742 00460										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013130											
C)	00470	H	- / -	250	EA	30.06.2026						%
		0060687742 00470										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)											
	QS-Anforderungen: AQAP 2131											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124014317											
C)	00480	H	- / -	30.000	EA	30.06.2026						%
		0060687742 00480										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkung
		Beleg-Nr			Empfänger							USt
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013120											
C)	00490	H	- / -		2.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00490										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)											
	QS-Anforderungen: AQAP 2131											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135123484482											
C)	00500	H	- / -		300	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00500										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135014148831											
C)	00510	H	- / -		10.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00510										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.		Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123578073										
C)	00520	H	- / -		15.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00520										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135124013126										
C)	00530	H	- / -		19.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00530										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123212460										
C)	00540	H		- / -	35.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00540										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR										
B)		6135123476361										
C)	00550	H		- / -	60.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00550										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen						Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135124013133											
C)	00560	H	- / -		5.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00560										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							
A)	BATTERIE, NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135121912397											
C)	00570	H	- / -		900	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00570										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
A)	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR											
B)	6135015210378											
C)	00580	H	- / -		55.000	PG	30.06.2026					%
		0060687742 00580										
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 220.000 EA.											
	1 Packung entspricht 4 each.											

		Artikelbeschreibung			Herstellercode und Teilekennzeichen					Bemerkung		
A)	B)	Vers. -	Artikel-Nr.									
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140123606259										
C)	00590	H	- / -		120.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00590										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140123606260										
C)	00600	H	- / -		2.500	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00600										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkung
		Beleg-Nr			Empfänger							USt
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR											
B)	6140124013206											
C)	00610	H	- / -		2.400	EA	30.06.2026					%
	0060687742 00610											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)											
	QS-Anforderungen: AQAP 2131											
A)	BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR											
B)	6140124013210											
C)	00620	H	- / -		7.000	PG	30.06.2026					%
	0060687742 00620											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 28.000 EA.											
	1 Packung entspricht 4 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)											
	QS-Anforderungen: AQAP 2131											

		Artikelbeschreibung										Bemerkung
		Vers. -Artikel-Nr.		Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140124013213										
C)	00630	H	- / -		2.300	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00630										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140124013214										
C)	00640	H	- / -		12.500	PG	30.06.2026					%
		0060687742 00640										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Anzubieten sind 50.000 EA.										
		1 Packung entspricht 4 each.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
	Weitere Informationen											
A)	BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR											
B)	6140124013216											
C)	00650	H		- / -	6.250	PG	30.06.2026					%
	0060687742 00650											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 25.000 EA.											
	1 Packung entspricht 4 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							
A)	BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR											
B)	6140124013220											
C)	00660	H		- / -	1.250	PG	30.06.2026					%
	0060687742 00660											
	Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.											
	Anzubieten sind 5.000 EA.											
	1 Packung entspricht 4 each.											
	Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
	Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
	QS-Anforderungen:				AQAP 2131							

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIEZELLE										
B)		6140015134111										
C)	00670	H	- / -		500	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00670										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)										
		QS-Anforderungen: AQAP 2131										
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140992620208										
C)	00680	H	- / -		4.000	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00680										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart: keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)										
		QS-Anforderungen: AQAP 2131										

		Artikelbeschreibung									Bemerkung	
		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140996140555										
C)	00690	H	- / -		240	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00690										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								
A)		BATTERIE(1), WIEDERAUFLADBAR										
B)		6140123990172										
C)	00700	H	- / -		700	EA	30.06.2026					%
		0060687742 00700										
		Die Ausführungen in der Datei "Anlage 1 Material- und Leistungsliste.XLSX" sind zu beachten. Die Spalten N, O und P des Tabellenblattes "Artikelliste" dieser Datei sind zu befüllen.										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:		keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
		QS-Anforderungen:		AQAP 2131								

Preisangaben:

☐ Preise zzgl. Umsatzsteuer in Höhe von _____ %

☐ Preise inkl. Umsatzsteuer

Legende:

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6003026307-BAAINBw E2.1

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 30.03.2026

Lieferklausel

Seite: 34

Bezugseinheiten = BE

EA - Stück (Each)

ST - Stück

PG - Packung

Anlage 4
Bearbeitungs-Nr: 6003026307-BAAINBw E2.1

Versorgungsnummer: 6135123144104

Erstellungsdatum: 30.03.2026
Verpackungsstufe: B

POSTEN-NR.: 00060

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 01.01.2012

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	BATTERIE(1), NICHTWIEDERAUFLADBAR	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	NICHTROSTEN-STAHl	Gewicht:	0,050 KG				
Oberfläche:	TEILS BLANK	Abmessungen:	0,000	0,000	0,000		mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 5 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	34 : wasserdicht in Hülle/Beutel	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	XX : Geeignetes Pol.-/Füllmit. nach TL 8100-0100	:
Polsterdicke:	XXX : Polsterdicke nach TL 8100-0100 festlegen	:
Packmittel:	XX : in Methode festgelegt	:

Ergänzungen:

ENTLAD.D. BATTERIE DURCH BERUEHRG.D.POLE
VERMEIDENVERSANDPACKUNG NACH LB A-K/V 003 FESTLEGEN