




Schnitt A-A M. 1:10




Schnitt K-K
M 1:10




Schnitt **B-B** M. 1:5




Schnitt C-C M 1:5




Schnitt $G-G$ M. 1: 5




Einzelheit X M. 1:1




Schnitt $H-H_{M 1:1}$




Einzelheit $Y_{M.1:5}$




Schnitt J-J



Schnitt $E-E_{M.1:1}$





Schnitt $F-F_{M. 1:1}$



Zeichnung zeigt Linksausführung (Steuerbordseite)
Rechtsausführung spiegelbildlich (Backbordseite)

Schnitt *D-D* M. 1:5



lfd. Nr. 28 div. Schweißnähte
lfd. Nr. 29 Konservierung

ISO/R128
Methode F

[illegible]