

## Bekanntmachung einer Berichtigung

### Weitere zusätzliche Informationen

Aufgrund einer Bieteranfrage, wurde der Mengenansatz der Position 3.1.4 geprüft und korrigiert. Die alte D83-GEAB-Datei, LV Tesla Radweg.d83, wurde durch die aktualisierte Datei 260219\_LV neu Tesla Radweg.d83 in den Vergabeunterlagen ersetzt.