

3.5 Inhaltsverzeichnis – Baugrundgutachten**3.5.1 Baugrundgutachten BÜ 96,9**

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.1	BÜ 96,9 „Am Romersberg“ Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	16	-
	Lage- und Aufschlussplan	1	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	1	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	7	3
	Prüfberichte Nr. 21-2108-001 bis -002 (Analytik Boden/Bauschutt)	6	4
	Prüfbericht Nr 21-2108-003 (Analytik Asphalt)	2	5

3.5.2 Baugrundgutachten BÜ 97,3

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.2	BÜ 97,3 „Wirtschaftsweg“ Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	13	-
	Lage- und Aufschlussplan	1	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	1	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	8	3
	Prüfbericht Nr. 21-1090-002 (Analytik Boden)	3	4
	Prüfbericht Nr. 21-1090-001 (Analytik Asphalt)	2	5

3.5.3 Baugrundgutachten BÜ 98,2

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.3	BÜ 98,2 „Am Melm“ Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	26	-
	Lage- und Aufschlussplan	3	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	2	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	10	3
	Protokoll der Entnahme von Altschotterproben (Sch 1/21)	2	4
	Prüfberichte Nr. 21-2103-001 und -005 (Analytik Boden, Asphalt, Schotter)	15	5
	Zusammenstellung chemische Analytik- Schotter, Boden	2	6
	Bemessungswert Sohlwiderstand, Einzelfundamente, BSH	1	7
	Bemessungswert Sohlwiderstand, Einzelfundamente, Schraken- und Lichtsignalanlagen	3	8
	Bemessungswert Sohlwiderstand, Einzelfundamente, Überwachungssignal km 98,909	1	9

3.5.4 Baugrundgutachten BÜ 98,4

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.4	BÜ km 98,43 Beseitigung BÜ km 98,4 Neubau Wirtschafts-/Ersatzweg Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	18	-
	Lage- und Aufschlussplan	1	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	1	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	7	3
	Prüfbericht Nr. 21-1089-001 (Analytik Wasser)	2	4
	Prüfbericht Nr. 21-1089-002 (Analytik Asphalt)	2	5
	Prüfberichte Nr. 21-1089-003 bis -005 (Analytik Boden)	6	6
	Zusammenstellung chemische Analytik-Boden	1	7

3.5.5 Baugrundgutachten BÜ 99,9

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.5	BÜ km 99,9 Beseitigung BÜ km 99,6 Neubau Ersatzweg und Neubau BSH km 99,521 Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	17	-
	Lage- und Aufschlussplan	2	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	2	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	12	3
	Prüfbericht Nr. 21-1092-002 und -003 (Analytik Boden)	6	4
	Prüfbericht Nr. 21-1092-001 (Analytik Asphalt)	2	5
	Zusammenstellung chemische Analytik-Boden	1	6
	Bemessungswert Sohlwidwestand, Einzelfundament BSH	1	7

3.5.6.Baugrundgutachten BÜ 100,2

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.6	BÜ km 100,2 „Am Bildstock“ Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	23	-
	Lage- und Aufschlussplan	2	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	1	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	14	3
	Protokoll der Entnahme von Altschotterproben (Sch 1/21)	2	4
	Prüfbericht Nr. 21-3322-001 bis -003 (Analytik Boden, Asphalt, Schotter)	2	5
	Zusammenstellung chemische Analytik-Schotter, Boden	2	6
	Bemessungswert Sohlwidwestand, Einzelfundament BSH	1	7
	Bemessungswert Sohlwiderstand, Einzelfundamente, Schraken- und Lichtsignalanlagen	3	8

3.5.7 Baugrundgutachten BÜ 102,6

Anlagen- Nr. AU	Bezeichnung	Blatt	Anlage Baugrund
3.5.7	BÜ km 102,6 „Maberzeller Straße“ Geotechnischer Bericht (pdf-Datei mit Gesamtgutachten)	23	-
	Lage- und Aufschlussplan	3	1
	Bohrprofile und Sondierdiagramme	2	2
	Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1	16	3
	Protokoll der Entnahme von Altschotterproben (Sch 1/21)	2	4
	Prüfbericht Nr. 21-3323-001 bis -003 (Analytik Boden, Asphalt, Schotter)	29	5
	Zusammenstellung chemische Analytik-Schotter, Boden	2	6
	Bemessungswert Sohlwidwestand, Einzelfundament BSH	1	7
	Bemessungswert Sohlwiderstand, Einzelfundamente, Schraken- und Lichtsignalanlagen	3	8