

Ubf Ulm Dornstadt - Erweiterung der Umschlaganlage

Schalltechnische Untersuchung (Baulärm)

Anlage 2
Tabelle 1

IO-Nr.	Name	Etage	Nutzung	HR	IRW		Lr Bauphase 4		Lr > IRW	
					RW,T	RW,N	LrT	LrN	LrT	LrN
					[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
1	Kornackerweg 21	EG	WA	S	55	40	41,8	-	-	-
1		1.OG	WA	S	55	40	46,3	-	-	-
1		2.OG	WA	S	55	40	46,9	-	-	-
2	Kornackerweg 15	EG	WA	S	55	40	44,1	-	-	-
2		1.OG	WA	S	55	40	45,7	-	-	-
3	Ulmer Straße 20	EG	MI	W	60	45	45,2	-	-	-
3		1.OG	MI	W	60	45	45,5	-	-	-
3		2.OG	MI	W	60	45	45,8	-	-	-
4	Hagen 4	EG	MI	W	60	45	39,4	-	-	-
4		1.OG	MI	W	60	45	40,7	-	-	-
4		2.OG	MI	W	60	45	41,2	-	-	-
5	Bernstadter Weg	EG	MI	W	60	45	45,9	-	-	-
5		1.OG	MI	W	60	45	46,7	-	-	-
6	An der Eisenbahn 34	EG	MI	N	60	45	44,3	-	-	-
6		1.OG	MI	N	60	45	44,5	-	-	-
7	Zwischen den Wegen 44	EG	WA	N	55	40	41,9	-	-	-
7		1.OG	WA	N	55	40	43,6	-	-	-
8	Zwischen den Wegen 46	EG	WA	N	55	40	42,6	-	-	-
8		1.OG	WA	N	55	40	45,1	-	-	-
9	Im Stocket 1	EG	MI	N	60	45	48,2	-	-	-
9		1.OG	MI	N	60	45	48,5	-	-	-
11	Nachnutzung Pflegezentrum	EG	MI	O	60	45	44,8	-	-	-
11		1.OG	MI	O	60	45	44,8	-	-	-
11		2.OG	MI	O	60	45	44,8	-	-	-
11		3.OG	MI	O	60	45	44,8	-	-	-
11		4.OG	MI	O	60	45	44,9	-	-	-
12	Geriatrium	EG	MI	O	60	45	45,1	-	-	-
12		1.OG	MI	O	60	45	45,2	-	-	-
13	Autobahnmeisterei Wohngebäude 1	EG	MI	N	60	45	43,7	-	-	-
13		1.OG	MI	N	60	45	44,2	-	-	-
14	Erwin-Rommel-Weg 16c	EG	MI	NO	60	45	46,2	-	-	-
14		1.OG	MI	NO	60	45	46,4	-	-	-
15	Erwin-Rommel-Weg 16a	EG	MI	NO	60	45	46,2	-	-	-
15		1.OG	MI	NO	60	45	46,5	-	-	-

Ergebnisse
541

Bauphase 4 -Repräsentative Immissionsorte-
Beurteilungspegel und Bewertung nach AVV Baulärm

Seite 1