

Ubf Ulm Dornstadt - Erweiterung der Umschlaganlage
Schalltechnische Untersuchung (Baulärm)

Anlage 3
Tabelle 1

IO-Nr.	Name	Etage	Nutzung	HR	IRW		Lr Bauphase 5		Lr > IRW	
					RW,T	RW,N	LrT	LrN	LrT	LrN
					[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
1	Kornackerweg 21	EG	WA	S	55	40	58,2	38,1	3,2	-
1		1.OG	WA	S	55	40	65,3	43,3	10,3	3,3
1		2.OG	WA	S	55	40	66,5	43,8	11,5	3,8
2	Kornackerweg 15	EG	WA	S	55	40	60,9	40,7	5,9	0,7
2		1.OG	WA	S	55	40	64,1	42,7	9,1	2,7
3	Ulmer Straße 20	EG	MI	W	60	45	55,7	41,0	-	-
3		1.OG	MI	W	60	45	57,9	42,0	-	-
3		2.OG	MI	W	60	45	61,6	42,2	1,6	-
4	Hagen 4	EG	MI	W	60	45	43,7	27,6	-	-
4		1.OG	MI	W	60	45	43,8	27,6	-	-
4		2.OG	MI	W	60	45	43,9	27,6	-	-
5	Bernstadter Weg	EG	MI	W	60	45	37,3	19,5	-	-
5		1.OG	MI	W	60	45	37,5	19,5	-	-
6	An der Eisenbahn 34	EG	MI	N	60	45	36,1	18,1	-	-
6		1.OG	MI	N	60	45	36,1	18,2	-	-
7	Zwischen den Wegen 44	EG	WA	N	55	40	35,0	17,5	-	-
7		1.OG	WA	N	55	40	35,5	17,8	-	-
8	Zwischen den Wegen 46	EG	WA	N	55	40	35,3	17,6	-	-
8		1.OG	WA	N	55	40	36,7	17,8	-	-
9	Im Stocket 1	EG	MI	N	60	45	38,2	18,5	-	-
9		1.OG	MI	N	60	45	38,2	18,5	-	-
11	Nachnutzung Pflegezentrum	EG	MI	O	60	45	40,6	23,1	-	-
11		1.OG	MI	O	60	45	40,8	23,3	-	-
11		2.OG	MI	O	60	45	40,8	23,6	-	-
11		3.OG	MI	O	60	45	40,8	23,7	-	-
11		4.OG	MI	O	60	45	40,9	23,7	-	-
12	Geriatrium	EG	MI	O	60	45	40,4	23,0	-	-
12		1.OG	MI	O	60	45	40,4	23,0	-	-
13	Autobahnmeisterei Wohngebäude 1	EG	MI	N	60	45	37,2	19,1	-	-
13		1.OG	MI	N	60	45	37,6	19,2	-	-
14	Erwin-Rommel-Weg 16c	EG	MI	NO	60	45	38,9	18,7	-	-
14		1.OG	MI	NO	60	45	38,9	18,8	-	-
15	Erwin-Rommel-Weg 16a	EG	MI	NO	60	45	38,5	18,6	-	-
15		1.OG	MI	NO	60	45	38,5	18,7	-	-

Ergebnisse
551

**Bauphase 5 -Repräsentative Immissionsorte-
Beurteilungspegel und Bewertung nach AVV Baulärm**

Seite 1