

Ubf Ulm Dornstadt - Erweiterung der Umschlaganlage

Schalltechnische Untersuchung (Baulärm)

Anlage 4
Tabelle 1

IO-Nr.	Name	Etage	Nutzung	HR	IRW		Lr Bauphase 6		Lr > IRW	
					RW,T	RW,N	LrT	LrN	LrT	LrN
					[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
1	Kornackerweg 21	EG	WA	S	55	40	47,8	42,9	-	2,9
1		1.OG	WA	S	55	40	51,9	43,6	-	3,6
1		2.OG	WA	S	55	40	52,4	43,8	-	3,8
2	Kornackerweg 15	EG	WA	S	55	40	51,1	43,5	-	3,5
2		1.OG	WA	S	55	40	52,0	43,7	-	3,7
3	Ulmer Straße 20	EG	MI	W	60	45	54,4	45,8	-	0,8
3		1.OG	MI	W	60	45	54,5	45,8	-	0,8
3		2.OG	MI	W	60	45	54,6	45,8	-	0,8
4	Hagen 4	EG	MI	W	60	45	44,3	38,2	-	-
4		1.OG	MI	W	60	45	45,8	44,0	-	-
4		2.OG	MI	W	60	45	46,2	45,4	-	0,4
5	Bernstadter Weg	EG	MI	W	60	45	40,5	43,1	-	-
5		1.OG	MI	W	60	45	41,0	43,3	-	-
6	An der Eisenbahn 34	EG	MI	N	60	45	38,6	41,4	-	-
6		1.OG	MI	N	60	45	38,7	41,4	-	-
7	Zwischen den Wegen 44	EG	WA	N	55	40	35,2	33,5	-	-
7		1.OG	WA	N	55	40	35,9	36,7	-	-
8	Zwischen den Wegen 46	EG	WA	N	55	40	35,6	34,7	-	-
8		1.OG	WA	N	55	40	36,6	37,3	-	-
9	Im Stocket 1	EG	MI	N	60	45	40,1	43,0	-	-
9		1.OG	MI	N	60	45	40,3	43,3	-	-
11	Nachnutzung Pflegezentrum	EG	MI	O	60	45	43,7	44,5	-	-
11		1.OG	MI	O	60	45	44,1	45,2	-	0,2
11		2.OG	MI	O	60	45	44,1	45,2	-	0,2
11		3.OG	MI	O	60	45	44,0	45,2	-	0,2
11		4.OG	MI	O	60	45	44,1	45,2	-	0,2
12	Geriatrium	EG	MI	O	60	45	43,4	44,6	-	-
12		1.OG	MI	O	60	45	43,7	45,0	-	-
13	Autobahnmeisterei Wohngebäude 1	EG	MI	N	60	45	38,6	40,6	-	-
13		1.OG	MI	N	60	45	39,0	40,8	-	-
14	Erwin-Rommel-Weg 16c	EG	MI	NO	60	45	40,1	42,8	-	-
14		1.OG	MI	NO	60	45	40,3	43,0	-	-
15	Erwin-Rommel-Weg 16a	EG	MI	NO	60	45	39,9	42,2	-	-
15		1.OG	MI	NO	60	45	40,1	42,3	-	-

Ergebnisse
561

Bauphase 6 -Repräsentative Immissionsorte-
Beurteilungspegel und Bewertung nach AVV Baulärm

Seite 1