

Fußgängerbrücke Baldeneysee, Fotodokumentation zur Holzsanierung

Bild:	Beschreibung:
	1) Ansicht Brücke
	2) Blick längs auf die Brücke



3) Ansicht der Brücke von unten



4) Durchgang unterhalb der Brücke am Kufperdreher Ufer




5) Ansicht längs,
unterhalb der Brücke mit
kleinem Boot



6)
Baustelleneinrichtungsflä
che auf dem Parkplatz
des Fischereivereins



7) Zuwegung vom Fischereiverein zur Brücke



8) Zuwegung vom Fischereiverein zur Brücke