

Leitungsbericht

Leitung AL-18
Oberer Punkt AL-18
Unterer Punkt 66060077

Schacht 66060077

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 2,90 m
Leitungsart Hausanschlussleitung
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 51,17 mNN
Unterer Punkt 51,17 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 15.11.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 1,90 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK
Fahrzeug B-RU-493
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung
Wasserspiegel

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
	00:01:51	1,10	BAI.A.C	A	Pos: 7 - 11; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt unterhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
042	00:01:52	1,10	BAJ.B	A	Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung
	00:00:37	1,40	BAJ.B	A	Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung
	00:01:22	1,90	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, SK

Leitungsgrafik

Leitung	AL-18	Insp.datum	15.11.2022
Oberer Punkt	AL-18	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	66060077		
Schacht	66060077		


Stammdaten

Leitungslänge	2,90 m
Leitungsart	Hausanschlussleitung
Straße	Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil	Gelsenkirchen
Material	Steinzeug
Profilart	KREISPROFIL
Dimension [mm]	150 / 150

Inspektion

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge	1,90 m
Bezugspunkt Start	Rohranfang
Firma / Untersucher	Brauco / Finke
Datenträger	
Wetter	
Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-18**
Oberer Punkt AL-18
Unterer Punkt 66060077
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 15.11.2022
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Pos: 10 - 2; Verschobene
Verbindung, radial, Distanz = 20mm,
an Verbindung

Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz =
20mm, an Verbindung

Foto **042**

Video 00:01:52
Entf. gegen Fließr. 1,10 m
Zustand **BAJ.B**
Position 10 - 2
Datenträger

[Verbindung](#)



Leitungsbericht

Leitung AL-19
Oberer Punkt AL-19
Unterer Punkt 66060077

Schacht 66060077

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 1,60 m
Leitungsart Hausanschlussleitung
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 51,17 mNN
Unterer Punkt 51,17 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 15.11.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 0,60 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK
Fahrzeug B-RU-493
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung
Wasserspiegel

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:19	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
043	00:00:28	0,40	BAC.A		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 100mm
	00:00:49	0,60	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, SK
	00:00:52	0,60	BAC.A		Ende (1): Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 100mm

Leitungsgrafik

Leitung	AL-19	Insp.datum	15.11.2022
Oberer Punkt	AL-19	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	66060077		
Schacht	66060077		


Stammdaten

Leitungslänge	1,60 m
Leitungsart	Hausanschlussleitung
Straße	Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil	Gelsenkirchen
Material	Steinzeug
Profilart	KREISPROFIL
Dimension [mm]	150 / 150

Inspektion

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge	0,60 m
Bezugspunkt Start	Rohranfang
Firma / Untersucher	Brauco / Finke
Datenträger	
Wetter	
Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung AL-19
Oberer Punkt AL-19
Unterer Punkt 66060077
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 15.11.2022
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 100mm

(A) Anfang (1): Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 100mm

Foto 043

Video 00:00:28
Entf. gegen Fließr. 0,40 m
Zustand BAC.A
Position 12 - 12
Datenträger



Leitungsbericht

Leitung AL-39
Oberer Punkt AL-39
Unterer Punkt 112068AP07

Haltung 112068
Anschluß gegen Fließrichtung 3 Uhr 19,20 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 27,51 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 2,40 m
Leitungsart Hausanschlussleitung
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,50 mNN
Unterer Punkt 48,50 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 15.11.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionlänge 2,40 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK
Fahrzeug B-RU-493
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:01	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
019	00:01:20	2,20	BAB.B.C		Anfang (1): Pos: 9 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 5mm
	00:00:26	2,40	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, SK
	00:01:30	2,40	BAB.B.C		Ende (1): Pos: 9 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 5mm

Leitungsgrafik

Leitung	AL-39	Insp.datum	15.11.2022
Oberer Punkt	AL-39	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	112068AP07		
Haltung	112068		
Anschluß	gegen Fließrichtung 3 Uhr 19,20 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 27,51 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	2,40 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Hausanschlussleitung	Inspektionslänge	2,40 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-39**
Oberer Punkt AL-39
Unterer Punkt 112068AP07
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 15.11.2022
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Anfang (1): Pos: 9 - 12; Rissbildung,
Riss, komplex, Breite = 5mm

Foto **019**

Video 00:01:20
Entf. gegen Fließr. 2,20 m
Zustand **BAB.B.C**
Position 9 - 12
Datenträger



Leitungsbericht

Leitung AL-40
Oberer Punkt AL-40
Unterer Punkt 112068AP08

Haltung 112068
Anschluß gegen Fließrichtung 12 Uhr 18,20 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 28,51 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 1,70 m
Leitungsart Hausanschlussleitung
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten
Bemerkung Anschuss aus 12 Uhr

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,65 mNN
Unterer Punkt 48,65 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 15.11.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 1,70 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK
Fahrzeug B-RU-493
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:01	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
	00:01:17	1,70	BDC.Y		Inspektion abgebrochen, Abbruch der Inspektion, Kamer akommt nicht weiter
018	00:01:31	1,70	BAJ.B	A	Pos: 4 - 8; Verschoebene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung

Leitungsgrafik

Leitung	AL-40	Insp.datum	15.11.2022
Oberer Punkt	AL-40	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	112068AP08		
Haltung	112068		
Anschluß	gegen Fließrichtung 12 Uhr 18,20 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 28,51 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	1,70 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Hausanschlussleitung	Inspektionslänge	1,70 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-40**
Oberer Punkt AL-40
Unterer Punkt 112068AP08
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 15.11.2022
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 20mm, an
Verbindung

Foto **018**

Video 00:01:31
Entf. gegen Fließr. 1,70 m
Zustand **BAJ.B**
Position 4 - 8
Datenträger

[Verbindung](#)



Leitungsbericht

Leitung **AL-46**
Oberer Punkt AL-46
Unterer Punkt 107078AP04

Haltung 107078
Anschluß gegen Fließrichtung 3 Uhr 16,59 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 30,66 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 4,00 m
Leitungsart Hausanschlussleitung
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,59 mNN
Unterer Punkt 48,59 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 15.11.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 4,00 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK
Fahrzeug B-RU-493
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:02	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
015	00:00:42	3,40	BAJ.B	A	Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung
	00:01:06	4,00	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, SK

Leitungsgrafik

Leitung	AL-46	Insp.datum	15.11.2022
Oberer Punkt	AL-46	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	107078AP04		
Haltung	107078		
Anschluß	gegen Fließrichtung 3 Uhr 16,59 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 30,66 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	4,00 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Hausanschlussleitung	Inspektionslänge	4,00 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-46**
Oberer Punkt AL-46
Unterer Punkt 107078AP04
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 15.11.2022
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 20mm, an
Verbindung

Foto **015**

Video 00:00:42
Entf. gegen Fließr. 3,40 m
Zustand **BAJ.B**
Position 3 - 9
Datenträger

[Verbindung](#)

