

Leitungs-Stammdaten

Leitung AL-55
Oberer Punkt AL-55
Unterer Punkt 110471AP55

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,40 m
Leistungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,35 mNN
Unterer Punkt 48,35 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-55
Oberer Punkt AL-55
Unterer Punkt 110471AP55

Haltung 110471
Anschluß in Fließrichtung 9 Uhr 41,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 2,75 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,40 m
Leitungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,35 mNN
Unterer Punkt 48,35 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 2,80 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK Lizy
Fahrzeug BO-RU-514
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung Herr Borchert
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur Trocken, 10 °C
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:01	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
034	00:00:33	2,10	BAC.A		Pos: 10 - 1; Bruch, Länge = 30mm
	00:00:50	2,80	BCE.XP		Endknoten, geruchsverschluss

Leitungsgrafik

Leitung	AL-55	Insp.datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-55	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	110471AP55		
Haltung	110471		
Anschluß	in Fließrichtung 9 Uhr 41,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 2,75 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	3,40 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Sonstige	Inspektionslänge	2,80 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	


Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Höhenprofil

Leitung AL-55
Oberer Punkt AL-55
Unterer Punkt 110471AP55
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.02.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 3,40 m
Insp.-Länge 2,80 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-55	Insp.Datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-55	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	110471AP55	Leitungslänge	3,40 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	2,80 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	48,35 m	366764,868	5706382,398	
3,40 m	48,35 m	366763,997	5706385,685	

Leitungs-Stammdaten

Leitung **AL-56**
Oberer Punkt AL-56
Unterer Punkt 110471AP56

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,50 m
Leitungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leitungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,34 mNN
Unterer Punkt 48,34 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-56
Oberer Punkt AL-56
Unterer Punkt 110471AP56

Haltung 110471
Anschluß in Fließrichtung 3 Uhr 42,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 1,75 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,50 m
Leitungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leitungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 48,34 mNN
Unterer Punkt 48,34 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 3,50 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK Lizy
Fahrzeug BO-RU-514
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung Herr Borchert
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur Trocken, 10 °C
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:02	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
031	00:00:15	1,00	BAJ.B	A	Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 15mm, an Verbindung
	00:00:33	2,10	BAJ.C	A	Pos: 12; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 15°, an Verbindung
032	00:00:44	3,00	BAJ.B	A	Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung
033	00:01:14	3,50	BCE.XP		Endknoten, Geruchsverschluss SK

Leitungsgrafik

Leitung	AL-56	Insp.datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-56	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	110471AP56		
Haltung	110471		
Anschluß	in Fließrichtung 3 Uhr 42,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 1,75 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	3,50 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Sonstige	Inspektionslänge	3,50 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-56**
Oberer Punkt AL-56
Unterer Punkt 110471AP56
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Pos: 10 - 2; Verschobene
Verbindung, radial, Distanz = 15mm,
an Verbindung

Foto **031**

Video 00:00:15
Entf. gegen Fließr. 1,00 m
Zustand **BAJ.B**
Position 10 - 2
Datenträger

Verbindung



Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 20mm, an
Verbindung

Foto **032**

Video 00:00:44
Entf. gegen Fließr. 3,00 m
Zustand **BAJ.B**
Position 4 - 8
Datenträger

Verbindung



Leitungsbildbericht

Leitung AL-56
Oberer Punkt AL-56
Unterer Punkt 110471AP56
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Endknoten, Geruchsverschluss SK

Foto 033


Video 00:01:14
Entf. gegen Fließr. 3,50 m
Zustand BCE.XP
Position
Datenträger



Höhenprofil

Leitung AL-56
Oberer Punkt AL-56
Unterer Punkt 110471AP56
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.02.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 3,50 m
Insp.-Länge 3,50 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-56	Insp.Datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-56	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	110471AP56	Leitungslänge	3,50 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	3,50 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	48,34 m	366765,962	5706382,171	
3,50 m	48,34 m	366766,859	5706378,788	

Leitungs-Stammdaten

Leitung **AL-66**
Oberer Punkt AL-66
Unterer Punkt 66060047

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,20 m
Leitungsart
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 49,51 mNN
Unterer Punkt 49,51 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-66
Oberer Punkt AL-66
Unterer Punkt 66060047

Schacht 66060047
Anschluß 4 Uhr 1,00 m vom Deckel des Schachtes '66060047'

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,20 m
Leitungsart
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leitungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 49,51 mNN
Unterer Punkt 49,51 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 3,20 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK Lizy
Fahrzeug BO-RU-514
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung Herr Borchert
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur Trocken, 10 °C
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
	00:00:17	0,80	BAJ.B	A	Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 15mm, an Verbindung
053	00:00:45	2,80	BAC.A	A	Anfang (1): Pos: 3 - 9; Bruch, Länge = 100mm, an Verbindung
	00:01:09	3,10	BAC.A	A	Ende(1): Pos: 3 - 9; Bruch, Länge = 100mm, an Verbindung
	00:01:05	3,20	BCE.XP		Endknoten, Geruchsverschluss

Leitungsgrafik

Leitung	AL-66	Insp.datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-66	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	66060047		
Schacht	66060047		
Anschluß	4 Uhr 1,00 m vom Deckel des Schachtes '66060047'		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	3,20 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart		Inspektionslänge	3,20 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-66**
Oberer Punkt AL-66
Unterer Punkt 66060047
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße


Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Anfang (1): Pos: 3 - 9; Bruch, Länge
= 100mm, an Verbindung

Foto **053**

Video 00:00:45
Entf. gegen Fließr. 2,80 m
Zustand **BAC.A**
Position 3 - 9
Datenträger


Verbindung



Höhenprofil

Leitung AL-66
Oberer Punkt AL-66
Unterer Punkt 66060047
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.02.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 3,20 m
Insp.-Länge 3,20 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-66	Insp.Datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-66	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	66060047	Leitungslänge	3,20 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	3,20 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	49,51 m	366811,170	5706394,410	
0,50 m	49,51 m	366811,068	5706393,921	
1,00 m	49,51 m	366811,170	5706394,410	
4,20 m	49,51 m	366810,516	5706391,278	

Leitungs-Stammdaten

Leitung **AL-70**
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,00 m
Leistungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 47,37 mNN
Unterer Punkt 47,58 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-70
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70

Haltung 128017
Anschluß in Fließrichtung 3 Uhr 46,40 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 0,38 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,00 m
Leitungsart Sonstige
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand In Betrieb
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr Fahrbahn
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum Stadt

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 47,37 mNN
Unterer Punkt 47,58 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 3,00 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK Lizy
Fahrzeug BO-RU-514
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung Herr Borchert
Projektnummer
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur Trocken, 10 °C
Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Wasserspiegel

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:01	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
005	00:00:51	0,70	BAJ.B	A	Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 15mm, an Verbindung
006	00:01:08	1,90	BAJ.C	A	Pos: 12; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 30°, an Verbindung
007	00:01:23	2,60	BAJ.B	A	Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 10mm, an Verbindung
008	00:02:13	2,70	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung nach unten, Winkel = 45°

Leistungsbericht

Leitung AL-70
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Inspektionslänge	3,00 m	Auftraggeber	AGG
Bezugspunkt Start	Rohranfang	Bauleitung	Herr Borchert
Inspektionsart	Kamera-Inspektion	Projektnummer	
Kamerasystem	IBAK Lizy	Bildsp.-medium	Sonstige
Fahrzeug	BO-RU-514	Video-Datenträger	
Inspektionsgrund	Ersterfassung	Wetter / Temperatur	Trocken, 10 °C
Status Bearbeit.		Reinigung	Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
Hinweis Bearbeit.		Vorflutsicherung	Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Bemerkung		Wasserspiegel	


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
009	00:02:38	3,00	BCE.XP		Endknoten, Geruchsverschluss

Leitungsgrafik

Leitung	AL-70	Insp.datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-70	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	128017AP70		
Haltung	128017		
Anschluß	in Fließrichtung 3 Uhr 46,40 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 0,38 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	3,00 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart	Sonstige	Inspektionslänge	3,00 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **AL-70**
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser

Pos: 10 - 2; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 15mm, an Verbindung

Foto 005

Video 00:00:51
Entf. gegen Fließr. 0,70 m
Zustand **BAJ.B**
Position 10 - 2
Datenträger

Verbindung



Pos: 12; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 30°, an Verbindung

Foto 006

Video 00:01:08
Entf. gegen Fließr. 1,90 m
Zustand **BAJ.C**
Position 12
Datenträger

Verbindung



Leitungsbildbericht

Leitung AL-70
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser

Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 10mm, an Verbindung

Foto 007

Video 00:01:23
Entf. gegen Fließr. 2,60 m
Zustand BAJ.B
Position 3 - 9
Datenträger

Verbindung



Pos: 6; Krümmung nach unten, Winkel = 45°

Foto 008

Video 00:02:13
Entf. gegen Fließr. 2,70 m
Zustand BCC.Y.B
Position 6
Datenträger



Leitungsbildbericht


Leitung **AL-70**
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Endknoten, Geruchsverschluss

Foto **009**


Video 00:02:38
Entf. gegen Fließr. 3,00 m
Zustand [BCE.XP](#)
Position
Datenträger



Höhenprofil

Leitung AL-70
Oberer Punkt AL-70
Unterer Punkt 128017AP70
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.02.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 3,00 m
Insp.-Länge 3,00 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-70	Insp.Datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-70	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	128017AP70	Leitungslänge	3,00 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	3,00 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	47,58 m	366856,853	5706406,141	
2,70 m	47,58 m	366857,536	5706403,529	
3,00 m	47,37 m	366857,590	5706403,324	

Leitungs-Stammdaten

Leitung **AL-72**
Oberer Punkt AL-72
Unterer Punkt 66060048

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 3,40 m
Leitungsart
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 49,13 mNN
Unterer Punkt 49,13 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-72

Oberer Punkt AL-72

Unterer Punkt 66060048

Schacht 66060048

Anschluß 8 Uhr 1,00 m vom Deckel des Schachtes '66060048'

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.

Leitungslänge 3,40 m

Leistungsart

Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung

Kanalnutzung Mischwasser

Material Steinzeug

Baujahr

Funktionszustand

Status Daten

Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße

Ortsteil Gelsenkirchen

Gemeinde

Lage im Verkehr

Gebiet

Einzugsgebiet

Kläranlage

Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL

Profilhöhe 150 mm

Profilbreite 150 mm

Status Profil

Rohrlänge

Leistungsgefälle

Mittlere Tiefe

Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone

Überschw.gebiet

Grundwasser

Einstauhäufigkeit

Bodengruppe

Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 49,13 mNN

Unterer Punkt 49,13 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung

Material

Selbsttragend

Inspektion 23.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 3,40 m

Bezugspunkt Start Rohranfang

Inspektionsart Kamera-Inspektion

Kamerasystem IBAK Lizy

Fahrzeug BO-RU-514

Inspektionsgrund Ersterfassung

Status Bearbeit.

Hinweis Bearbeit.

Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke

Auftraggeber AGG

Bauleitung Herr Borchert

Projektnummer

Bildsp.-medium Sonstige

Video-Datenträger

Wetter / Temperatur Trocken, 10 °C

Reinigung Wurde vor Inspektion nicht gereinigt

Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung

Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:03	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
052	00:01:35	3,10	BAC.A		Pos: 5 - 8; Bruch, Länge = 20mm
	00:01:07	3,40	BCE.XP		Endknoten, geruchsverschluss

Leitungsgrafik

Leitung	AL-72	Insp.datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-72	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	66060048		
Schacht	66060048		
Anschluß	8 Uhr 1,00 m vom Deckel des Schachtes '66060048'		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	3,40 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart		Inspektionslänge	3,40 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht


Leitung AL-72
Oberer Punkt AL-72
Unterer Punkt 66060048
Ort/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße

Insp.-Datum 23.02.2024
Dimension 150 / 150
Art / Nutzung Geschlossene Freispiegelleitung,
Mischwasser

Pos: 5 - 8; Bruch, Länge = 20mm

Foto 052


Video 00:01:35
Entf. gegen Fließr. 3,10 m
Zustand BAC.A
Position 5 - 8
Datenträger



Höhenprofil

Leitung AL-72
Oberer Punkt AL-72
Unterer Punkt 66060048
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.02.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 3,40 m
Insp.-Länge 3,40 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-72	Insp.Datum	23.02.2024
Oberer Punkt	AL-72	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	66060048	Leitungslänge	3,40 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	3,40 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	49,13 m	366858,620	5706406,630	
0,50 m	49,13 m	366858,299	5706407,013	
1,00 m	49,13 m	366858,620	5706406,630	
4,40 m	49,13 m	366856,434	5706409,234	

Leitungs-Stammdaten

Leitung **AL-75**
Oberer Punkt AL-75
Unterer Punkt 107023AP02

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 0,60 m
Leitungsart
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leistungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.ggebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 47,50 mNN
Unterer Punkt 47,50 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Leitungsbericht

Leitung AL-75
Oberer Punkt AL-75
Unterer Punkt 107023AP02

Haltung 107023
Anschluß in Fließrichtung 9 Uhr 10,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 15,79 m)

Stammdaten allgemein

Altern. Leitnr.
Leitungslänge 0,60 m
Leitungsart
Kanalart Geschlossene Freispiegelleitung
Kanalnutzung Mischwasser
Material Steinzeug
Baujahr
Funktionszustand
Status Daten
Bemerkung

Lage

Straße 3805 / Robert-Schmidt-Straße
Ortsteil Gelsenkirchen
Gemeinde
Lage im Verkehr
Gebiet
Einzugsgebiet
Kläranlage
Eigentum

Geometrie

Profilart KREISPROFIL
Profilhöhe 150 mm
Profilbreite 150 mm
Status Profil
Rohrlänge
Leitungsgefälle
Mittlere Tiefe
Wanddicke

Umweltparameter

Wasserschutzzone
Überschw.gebiet
Grundwasser
Einstauhäufigkeit
Bodengruppe
Lagerungsart

Sohlhöhen

Oberer Punkt 47,50 mNN
Unterer Punkt 47,50 mNN

Auskleidung

Profilauskleidung
Material
Selbsttragend

Inspektion 23.05.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 0,60 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kamerasystem IBAK Lizy
Fahrzeug BO-RU-514
Inspektionsgrund Ersterfassung
Status Bearbeit.
Hinweis Bearbeit.
Bemerkung

Firma / Untersucher Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Auftraggeber AGG
Bauleitung Herr Borchert
Projektnummer 2022495
Bildsp.-medium Sonstige
Video-Datenträger
Wetter / Temperatur Trocken, 15 °C
Reinigung Wurde vor Inspektion gereinigt
Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Wasserspiegel


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:01	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
	00:00:22	0,10	BCC.A.Y		Pos: 9; Krümmung nach links, Winkel = 45°
022	00:00:58	0,50	BCA.A.A		Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm, Steinzeug
023	00:01:15	0,60	BBC.B		Pos: 2 - 10; Ablagerungen, grobes Material, Nennweitenreduzierung = 57%
024	00:01:42	0,60	BDC.Y.Y		Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter, Ablagerungen zu Groß

Leitungsgrafik

Leitung	AL-75	Insp.datum	23.05.2024
Oberer Punkt	AL-75	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Unterer Punkt	107023AP02		
Haltung	107023		
Anschluß	in Fließrichtung 9 Uhr 10,60 m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fließrichtung: 15,79 m)		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	0,60 m	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Leitungsart		Inspektionslänge	0,60 m
Straße	Robert-Schmidt-Straße	Bezugspunkt Start	Rohranfang
Ortsteil	Gelsenkirchen	Firma / Untersucher	Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH / Finke
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	KREISPROFIL	Wetter	Trocken
Dimension [mm]	150 / 150	Bemerkung	

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung	AL-75	Insp.-Datum	23.05.2024
Oberer Punkt	AL-75	Dimension	150 / 150
Unterer Punkt	107023AP02	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Ort/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße		

Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm, Steinzeug

Foto 022

Video 00:00:58
Entf. gegen Fließr. 0,50 m
Zustand BCA.A.A
Position 3
Datenträger



Pos: 2 - 10; Ablagerungen, grobes Material, Nennweitenreduzierung = 57%

Foto 023

Video 00:01:15
Entf. gegen Fließr. 0,60 m
Zustand **BBC.B**
Position 2 - 10
Datenträger



Leitungsbildbericht

Leitung	AL-75	Insp.-Datum	23.05.2024
Oberer Punkt	AL-75	Dimension	150 / 150
Unterer Punkt	107023AP02	Art / Nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung, Mischwasser
Ort/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße		

Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter, Ablagerungen zu Groß

Foto 024


Video 00:01:42
Entf. gegen Fließr. 0,60 m
Zustand BDC.Y.Y
Position
Datenträger



Höhenprofil

Leitung AL-75
Oberer Punkt AL-75
Unterer Punkt 107023AP02
Ortsteil/Straße Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße
Material Steinzeug
Kanalart- /nutzung Geschlossene Freispiegelleitung

Insp.Datum 23.05.2024
Dimension [mm] 150 / 150
Leitungslänge 0,60 m
Insp.-Länge 0,60 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung



Koordinatenliste

Leitung	AL-75	Insp.Datum	23.05.2024
Oberer Punkt	AL-75	Dimension [mm]	150 / 150
Unterer Punkt	107023AP02	Leitungslänge	0,60 m
Ortsteil/Straße	Gelsenkirchen / Robert-Schmidt-Straße	Insp.-Länge	0,60 m
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Kanalart- /nutzung	Geschlossene Freispiegelleitung		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	47,50 m	366869,707	5706405,986	
0,20 m	47,50 m	366869,726	5706406,185	