

FOTODOKUMENTATION ZUM LV 3.39 Messingarbeiten



Gesamtansicht
Kaiserplatz



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Denkmalgeschütztes
Treppengeländer (über alle
Geschosse, 2x im
Gebäude vorhanden)

Im Treppenauge:
Stelenleuchte (mittlerweile
demontiert und bauseitig
eingelagert, s. Kapitel 3)



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Detailaufnahme Geländer
Treppenraum



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Detailaufnahme Pfosten

Detailaufnahme Glashalter

Ist-Zustand Messingbauteile
vor der Restauration



angestrebter Zustand Messingbauteile
nach der Restauration



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Gegenüberstellung Ist-
Zustand und angestrebter
Zustand der
Messingelemente.

Hier gezeigt: Punkthalter-
Klemmplatte



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Umwehrung Treppenhaus
TRH1 im DG vor der
Umarbeitung, Bereich für
Aufzugszugang



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Treppenhäuser: Glashalter
in Wandmontage



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Demontierter
Geländerpfosten der
Umwehrung auf den
Emporen



Kapitel 1:
Geländeranlagen

Detailaufnahme eines
Punkthalter-Unterteils mit
Neoprenunterlage



Kapitel 1:
Geländeranlagen /
Kapitel 2:
Kronleuchter

Ratssaal in der
Gesamtansicht, hinten
oben: Umwehung der
Emporen

Zentral im Bild:
Kronleuchter im
eingebauten Zustand mit
Baldachin, befestigt am
Dachtragwerk,

Der Kronleuchter wurde
mittlerweile ausgebaut und
bauseitig eingelagert



Kapitel 1:
Geländeranlagen /
Kapitel 2:
Kronleuchter

Blick von der Empore im
Ratssaal, hier noch mit
Möblierung und
montiertem Leuchter

der Kronleuchter wurde
mittlerweile ausgebaut und
bauseitig eingelagert

Im Vordergrund:
Umwehung der Emporen



Kapitel 1:
Geländeranlagen /
Kapitel 3:
Stelenleuchte

Stelenleuchte im
Treppenauge (mittlerweile
demontiert)

Im Hintergrund das
Treppengeländer



Kapitel 3:
Stelenleuchte

Stelenleuchte im
demontierten Zustand



Kapitel 4:
Innenleuchten

Innenleuchte im Foyer,
sowie im Ratssaal



Kapitel 4:
Innenleuchten

Im Hintergrund:
Innenleuchten im Ratssaal