

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D25/2291 Anlage: 3.1
--	---	--

Vorhaben: Erneuerung BÜSA für BÜ in 27612 Loxstedt - Baugrunderkundung und Gründungsberatung -

Bohrung KRB1 / Blatt: 1	Höhe: -0,08 m rel.	Datum: 12.03.2025
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.25 -0.33	a) Sand, schwach schluffig, humos				Kl. 1						
	b)				feucht						
	c) locker		d) leicht bohrbar		e) dunkelbraun						
	f) Mutterboden / Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [OH]					i)	
0.90 -0.98	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig				Kl. 3		GP	1/1	0,25 - 0,90		
	b) kiesig: Ziegelbruch, Grauwacke				feucht						
	c) locker		d) leicht - mittel bohrbar		e) braun						
	f) Auffüllung		g) Anthropogen		h) A [SU]					i)	
8.00 -8.08	a) Sand, schwach schluffig				Kl. 3 - 5		GP	1/2	0,90 - 3,00		
	b)				feucht bis nass						
	c) mitteldicht		d) mittel - schwer bohrbar		e) hellgraubraun						
	f) Glazifluviale Sedimente		g) Quartär		h) SU					i)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz Bahnhofstraße 31 37115 Duderstadt Fon 05527 / 8495420 Fax 05527 / 8495422	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	Projektnummer D25/2291 Anlage: 3.2
--	---	--

Vorhaben: Erneuerung BÜSA für BÜ in 27612 Loxstedt - Baugrunderkundung und Gründungsberatung -

Bohrung KRB2 / Blatt: 1	Datum: 12.03.2025
Höhe: 0,13 m rel.	

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.25 -0.12	a) Sand, schwach schluffig - schluffig, humos					Kl. 1 feucht			
	b)								
	c) locker	d) leicht bohrbar	e) dunkelbraun						
	f) Mutterboden / Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [OH]	i)					
0.80 -0.67	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig					Kl. 3 feucht	GP	2/1	0,25 - 0,80
	b)								
	c) locker - mitteldicht	d) leicht - mittel bohrbar	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [SU]	i)					
6.00 -5.87	a) Sand, schwach schluffig					Kl. 3 - 5 feucht bis nass WA: 5,00 m BL zu bei 5,00 m Endteufe!	GP	2/2	0,80 - 3,00
	b)								
	c) mitteldicht	d) mittel - schwer bohrbar	e) hellgraubraun						
	f) Glazifluviale Sedimente	g) Quartär	h) SU	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor