

1 ☒ Lage der Probenahmestelle: Proben mit negativem Schadstoffbefund

Änderungsdatum: 05.04.2022

[illegible]

Objektnr.	0114
Straße	Franzstraße 58/68
Bauteil	01 Schule
Geschoss	2. Obergeschoss
Plan	Grundriss
Maßstab	1:200
Blatt Nr.	04
Stand	21.01.2022



Techn. Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan