


1 Lage der Probenahmestelle: Proben mit negativem Schadstoffbefund


1 Lage der Probenahmestelle: Proben mit positivem Schadstoffbefund

Änderungsdatum: 05.04.2022



Städt. Kath. HS Franzstraße

Objektnr.	0114
Straße	Franzstraße 58/68
Bauteil	01 Schule; 02 Turnhalle
Geschoss	Erdgeschoss
Plan	Grundriss
Maßstab	1:200
Blatt Nr.	02
Stand	21.01.2022



Kaufm. Geschäftsführung
N.N.

Techn. Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Klaus Schavan