



Bild 1: TE-Schacht rdB., km 41,082 (in Km-Richtung)



Bild 2: Anschlussbereich Weiche 101, km 41,120 bis km 41,135 (in Km-Richtung)



Bild 3: WET Weiche 101, km 41,135 bis km 41,142 (in Km-Richtung)



Bild 4: WA Weiche 101, km 41,174 (entgegen Km-Richtung)



Bild 5: Weichenverbindung Weiche 101 und Weiche 1, km 41,174 bis km 41,203 (in Km-Richtung)



Bild 6: Kabelschacht und Kabelquerung rdB., km 41,189 und TE-Schacht rdB., km 41,191 (entgegen Km-Richtung)



Bild 7: Weiche 1, km 41,203 bis km 41,255 (in Km-Richtung)



Bild 8: TE-Schacht rdB., km 41,222 (in Km-Richtung)



Bild 9: WET Weiche 1, km 41,245 bis km 41,255 (in Km-Richtung)



Bild 10: WA Weiche 2, km 41,258 und TE-Schacht rdB., km 41,256 (in Km-Richtung)



Bild 11: TE-Schacht rdB., km 41,256 (in Km-Richtung)



Bild 12: WET Weiche 2, km 41,300 bis km 41,310 (in Km-Richtung)



Bild 13: Weiche 6, km 41,351 bis km 41,391 (in Km-Richtung)



Bild 14: WET Weiche 6, km 41,384 bis km 41,391 (in Km-Richtung)



Bild 15: 6x Holzschwelle zwischen LWS und B70 Schwellen in Gleis 4, km Wasseranschluss rdB., km 41,291 bis km 41,395 (in Km-Richtung)