



Bild 1: Prellbock, km 41,359 bis km 41,391 (entgegen Km-Richtung)



Bild 2: Dienstüberweg aus Metall, km 41,425 bis km 41,431 (entgegen Km-Richtung)



Bild 3: Dienstüberweg aus Metall, km 41,425 bis km 41,431 (in Km-Richtung)



Bild 4: Weiche 10, km 41,476 bis km 41,508 (entgegen Km-Richtung)



Bild 5: Gleissperre, km 41,521 (entgegen Km-Richtung)



Bild 6: Oberbauwechsel von Stahl- auf Holzschwellen, km 41,529 (in Km-Richtung)