

Datum: 04.07.2023

Strecke: 1120

Bkm 7,203      Lübeck

Bahn links:      Suchschachtung (Handschachtung) 3,50m – 5,50m von  
Gleismitte, 1,20m tief, 0,40m breit  
5 Kabel im BKK Gr. II,  
1 Kabel zwischen BKK und Gleis 3,10m von Gleismitte, 1,10m  
OK Schwelle  
***Strecken- und Beilaufkabel nicht gefunden!***


Bahn rechts:      Suchschachtung (Handschachtung) 2,70m – 4,70m von  
Gleismitte, 1,20m tief, 0,40m breit  
1 Kabel 3,70m von Gleismitte 1,20m OK Schwelle  
***Strecken- und Beilaufkabel nicht gefunden!***

Hinter der SSW bahnrechts Suchschachtung 1,10m x 0,50m x  
1,00m  
kein Kabel  
***Strecken- und Beilaufkabel nicht gefunden!***



Bkm 7,203 bahnlinks Signalkabel 3,10m von Gleismitte 1,0m von Kante





Bkm 7,203 bahnlinks 4 Signalkabel und 1 LWL – Kabel im BKK, ein Kabel zwischen Gleis und BKK





Bkm 7,203 bahnrechts 1 Kabel 3,70m von Gleismitte und 1,20m von OK Schwelle, 0,4m breit





Bkm 7,203 hinter SSW Suchschachtung 1,10m x 0,50m x 1,00m – kein Kabel