

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Fuchsstraße



Hegelstraße (Einbahnstraße)

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Hegelstraße (Einbahnstraße) – Blick auf Neubau (rechts) und Altbau (links, bereits abgerissen)



Provisorischer Schulhof + Altbau (bereits abgerissen)

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Blick auf großen Schulhof + Mehrzweckhalle (mitte, hinten)



Hauptzugang Schulhof + Mehrzweckhalle

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen




Zugang Schulhof Fuchsiusstraße




Zugang Schulhof Fuchsiusstraße

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Kantenstein aufnehmen – Pos. 02.01 | Betonverbundsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.04



Kantenstein aufnehmen – Pos. 02.01 | Betonverbundsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.04

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Betonsteinpflaster aufnehmen – Pos. 02.03



Betonsteinplatten aufnehmen – Pos. 02.05

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



03.07.2025 11:09:06
Kerpen

Basamentstein aufnehmen – Pos. 02.02 | Asphaltbelag aufnehmen – Pos. 02.07



03.07.2025 11:01:58
Kerpen

Holzhackschnitzel und darunter liegender Tennenbelag aufnehmen – Pos. 02.08 und 02.09

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Hof- / Straßenablauf aufnehmen – Pos. 02.10




Hof- / Straßenablauf aufnehmen – Pos. 02.10

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Entwässerungsrinne aufnehmen – Pos. 02.11




Fassadenrinne aufnehmen – Pos. 02.12

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Schachtbauwerk aufnehmen – Pos. 02.13



Schacht DN 1000 aufnehmen – Pos. 02.14 (Altbau bereits abgerissen)

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



03.07.2025 10:44:57
Kerpen

Abfallbehälter seitlich lagern – Pos. 02.17



14:36 17/MAI/2024

Fahrradparker seitlich lagern – Pos. 02.18

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Fahrradparker aufnehmen – Pos. 02.19



Tischtennisplatte seitlich lagern – Pos. 02.20

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Holzbank aufnehmen – Pos. 02.21



Absperrpoller aus Holz aufnehmen – Pos. 02.22

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Absperrpoller aus Stahl – Pos. 02.23



Bodenhülsen aufnehmen – Pos. 02.24

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Fahnenmast seitlich lagern – Pos. 02.26



Fahnenmast seitlich lagern – Pos. 02.26

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Hüpfpfanne seitlich lagern – Pos. 02.27



Balancierbalken aufnehmen – Pos. 02.28

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung


Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Spielkombination aufnehmen – Pos. 02.29



Mastleuchten aufnehmen – Pos. 02.31



Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestands situation & Abbruchmaßnahmen



Gras- / Ruderalfur mähen – Pos. 02.32



Grasnarbe abtragen – Pos. 02.33 | Baum umsetzen – Pos. 02.39

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Gehölzfläche und Einzelgehölze roden – Pos. 02.34 bis 02.37



Gehölzfläche und Einzelgehölze roden – Pos. 02.34 bis 02.37

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Einzelgehölze roden – Pos. 02.35 bis 02.37



03.07.2025 10:48:38
Kerpen

Einzelgehölze roden – Pos. 02.35 bis 02.37

Grundschule Ulrich 3. BA – Fotodokumentation zur Ausschreibung

Bestandssituation & Abbruchmaßnahmen



Baum roden – Pos. 02.38