





Treppe 3 - Historisches Foto



Treppe 3 - Zustand vor Abbruch der Trockenbauwände



Treppe 8 - Grundriss



Treppe 3 - Längsschnitt



Bild 1



Bild 6

1 Blick auf den Zwischenlauf



Bild 2

2 Blick auf den abgeschnittenen Krümmling



Bild 3



Bild 5




Bild 4

Vorlage für Geländerergänzung



Bild 1

Treppe 3 - Treppenlauf vom Gewölbe ins OG2



Bild 2

Treppe 3 - Blick vom 2.OG
vorderer Flur




Bild 4



Bild 3

Treppe 3 - Blick auf den
unteren Anschluss