


Schichten- verzeichnisse		Schichtenverzeichnis DIN 4022 Teil1		Bohrungen B1-B2	
		Benennen und Beschreiben von Boden und Fels - Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			
Objekt:		Fliederstraße, 95679 Waldershof (Adresse verlinkt - Lageskizze))			20.08.2025 S. 1/4
Bauvorhaben / Projekt:		Geotechnik / Baugrundvorerkundung Grundhafter Ausbau Fliederstraße, Waldershof			
EUGEO-Projekt:		DG-2025-BY-TIR-StWaldersh-Fliederstr			
Auftraggeber:		Vergabestelle Stadt Waldershof , Markt 1, 95679 Waldershof (Auftrag: 21.02.2025, maximilian.assmann@waldershof.del 28.02.2025, 07:55, Maßnahme 6312.001.022 – AuftrS 338)			
Bohrzweck:		Sondierbohrungen zur Baugrundvorerkundung			
Bohrgeräte-Typ:		Atlas Copco Cobra 248		Bohrtechnik:	Kleinrammbohrung, 50 – 80 mm
Bearbeiter:		Dipl.-Geol. Harald Rost , Boden- und Baugrundgutachter			
Datum / Unterschrift:		Windischeschenbach, 20.08.2025 		EUGEO GmbH Baugrund + Umwelt Geologie - Geophysik - Sprengtechnik Kampfmittelsondierung/-räumung (§ 7) 92670 Windischeschenbach T (09681) 9198498 - F (09681) 9198499 eugeo@eugeo.de	
Sonstiges:					
Lageskizze / Lage, weitere Anmerkungen:					

Schichten- verzeichnis	Schichtenverzeichnis DIN 4022 Teil1	B1
	Benennen und Beschreiben von Boden und Fels - Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	

Objekt:	Fliederstraße, 95679 Waldershof (Adresse verlinkt - Lageskizze))	S. 2/4
Bauvorhaben / Projekt:	Geotechnik / Baugrundvorerkundung Grundhafter Ausbau Fliederstraße, <u>Waldershof</u>	

Bohrzweck:	Sondierbohrungen zur Baugrundvorerkundung	Bohrdatum 01.08.2025
Bearbeiter:	Dipl.-Geol. <u>Harald Rost</u> , Boden- und Baugrundgutachter	

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen (Korngröße/Plastizität/Haupt-+Nebenanteile)				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeug Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen 1)					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut (ggf. Konsistenz/Plastizität / ggf. Kornform)	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang (Bohrfortschritt/Eindringwiderstand/ Hindernisse/Durchsacken)	e.) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung 1)	h) Gruppe 1) (Bodengruppe)	i) Kalk- gehalt				
1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.								
0,20	a) Asphalt					Hand- stück		
	b)							
	c)	d) Aufbruch	e)					
	f) Straßendeckschicht	g)	h)	i)				
0,32	a) Sand, Steine, tonig				trocken			
	b)							
	c)	d)	e) rötlich					
	f) bunte Auffüllung	g)	h)	i)				
0,49	a) Sand, stark steinig, schluffig				trocken			
	b)							
	c) Steine bis 4 cm	d)	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
0,66	a) Steine u. Sand				trocken			
	b)							
	c) kantige Steine	d)	e) graubraun					
	f)	g)	h)	i)				
2,04	a) Ton, schwach feinsandig							
	b)							
	c) steif	d)	e) ockerbraun					
		g)	h) TL	i)				
2,42	a) Ton, sandig, steinig							
	b)							
	c) steif	d)	e)					
	f)	g)	h) TL	i)				
4,00	a), Ton, schluffig, steinig, feinsandig				trocken			
	b)							
		d)	e) weiß-gelblich					
	f) Gesteinersatz	g)	h) TL	i)				

Wasserstand im Bohrloch:		<u>kein Wasser</u>			
Bezugspunkt:		Ansatzpkt auf Bezugspunkt:		Ansatzpkt NN:	<u>541,86</u>

Schichten- verzeichnis	Schichtenverzeichnis DIN 4022 Teil1	B2
	Benennen und Beschreiben von Boden und Fels - Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	

Objekt:	Fliederstraße, 95679 Waldershof (Adresse verlinkt - Lageskizze))	S. 3/4
Bauvorhaben / Projekt:	Geotechnik / Baugrundvorerkundung Grundhafter Ausbau Fliederstraße, <u>Waldershof</u>	

Bohrzweck:	Sondierbohrungen zur Baugrundvorerkundung	Bohrdatum 01.08.2025
Bearbeiter:	Dipl.-Geol. <u>Harald Rost</u> , Boden- und Baugrundgutachter	

1	2				3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen (Korngröße/Plastizität/Haupt-+Nebenanteile)				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeug Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen 1)					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut (ggf. Konsistenz/Plastizität / ggf. Kornform)		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang (Bohrfortschritt/Eindringwiderstand/ Hindernisse/Durchsacken)						e.) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung 1)						h) Gruppe 1) (Bodengruppe)	i) Kalk- gehalt
1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.										
0,18	a) Asphalt					Hand- stücke				
	b) 2-lagig									
	c)		d) Aufbruch						e)	
	f) Straßendeckschicht		g)						h)	i)
0,44	a) Sand, tonig, steinig									
	b)									
	c)		d)						e) roter Sand	
	f)		g)						h)	i)
1,10	a) Ton, sandig, steinig									
	b)									
	c) weich-steif		d)						e) blaugrau	
	f)		g)						h)	i)
1,42	a) Ton, sandig									
	b)									
	c) weich		d)						e) blaugrau	
	f)		g)						h) TA	i)
1,72	a) Ton, schwach sandig									
	b)									
	c) steif		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)
2,45	a) Schluff, feinsandig, kiesig				erdfeucht					
	b)									
	c)		d)						e) gelbgrau	
	f)		g)						h)	i)
2,56	a) Schluff, feinsandig				erdfeucht					
	b)									
	c) steif		d)						e) grauweiß	
	f)		g)						h)	i)
3,30	a) Ton, schluffig, feinsandig, steinig									
	b) sehr glimmerreich									
	c)		d)						e)	
	f)		g)						h)	i)

3,64	a) Ton, schluffig, feinsandig, steinig							
	b) sehr glimmerreich, kantige Steine							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
4,00	a) Ton, schluffig, feinsandig, steinig							
	b) sehr glimmerreich, kantige Steine und Quarze bis 2 cm							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

<u>Wasserstand im Bohrloch:</u>		nach Gestängeziehen 01.08.2025 P.S.: Prüfung und erneutes Einmessen am 20.08.2025 erfolglos, da Bohrloch durch Bauhof (?) glasig versiegelt		1,80 m unter Ansatz/Str-OK (vermutl. Schichtenwasser aus Schichten 3+4)	
Bezugspunkt:		Ansatzpkt auf Bezugspunkt:		Ansatzpkt NN:	544,66