



Sprossenwandelemente im bestehenden Therapieraum (Krankengymnastik) A 209
Bestand: 3 Stück Höhe 2,61 m und Breite 1,2 m pro Element



Sprossenwandelemente in der alten Bestands-Turnhalle A248

Bestand: 4 Stück davon 1 Sprossenwand defekt; Höhe je 2,61 m und Breite 1,2 m pro Element, 1 Element nicht nutzbar.



Detail Fußpunkt mit Befestigung sowie Anprallschutz an der Sprossenwand