



Legende Bodenspiegel
 Bodenaufbauten siehe auch: DP-000_Bauteilkatalog!
 Fliesenspiegel und Innenausbau siehe auch: DP-XXXX

Estrich: Kategorie C1 gem. DIN EN 1991-1-1, qk: bis 3kN/m²	Estrich: Kategorie C3 gem. DIN EN 1991-1-1, qk: bis 5kN/m²
 Kautschukbelag Rutschhemmung: R10 Aufbau gem.: B.05	 Kautschukbelag Rutschhemmung: R10 Aufbau gem.: B.05

 Sichtestrich
Aufbau gem.: B.03

- Bewegungsfuge mit Dehnfugenprofil
- Scheinfuge, unverdünnt in Belag übernommen
- Scheinfuge, verdünnt nicht in Belag übernommen
- Randfuge

Legende Bauteile / Farben

Legende Planzeichen

	Wanddurchbruch (WD)		Deckenschlitz (DS)
	Wandschlitz (WS)		Höhenkote Gr. roh (OKR)
	Wandaussparung (WA)		Höhenkote Gr. fertig (OKR)
	Bodendurchbruch (BD)		Höhenkote roh (OKR)
	Deckendurchbruch (DD)		Höhenkote roh (UKR)
	Kernbohrung Wand (KB)		Höhenkote fertig (OKF)
	Kernbohrung Boden (KB)		Höhenkote fertig (UKF)

[illegible]

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Auftraggeber
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Höhenlage
±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Maßstab
1:50

Datum	Plannummer	Index
03.08.26	STA_WP-114	[]
	_ANONYM	