

Projektnummer: 11-24-3607
Projektname: Osnabrück SW Turnerstraße 2025
Sondierabschnitt: -



Angaben zur Messung

Sondierer: Laura Kamphues
Auswertung: Chris Wölfel Kilian Pallapies
Messgerät Magnetik: Sensys BM2 3Acht (BL 25 u 30)
Sondennummer: 339

Auswertungsdatum: 14.03.2025 10.06.2025
Daten erhalten am: 13.03.2025
Daten gezogen am: - (laut Daten)
Software: MAGNETO 3
Koordinatensystem: UTM-ETRS89

Karte Begriffserklärung

Ohne Befund - keine Hinweise auf signifikante Einzelobjekte
 Gestörter Bereich - Streckenweise magnetische Störungen
 Bauwerk - Ferromagnetisches Bauwerk (Spundwand, Fundament, ...)
 - Strom - Wechselstromquelle in Bohrlochnähe
 - Nahfeldanomalien - Ferromagnetisches, kleines Objekt
 Einzelobjekt Leitung - Ferromagnetisches Leitung
 Einzelobjekt unbekannt - Ferromagnetisches, unbestimmbares Einzelobjekt
 Einzelobjekt modelliert - Ferromagnetisches, modelliertes Einzelobjekt

Handlungsempfehlung

keine - Keine weitere Arbeit notwendig
 Entscheidung durch TF - Entscheidung durch Persobal vor Ort
 Zusatzbohrung Dreieck - Anomalie nicht klar erfasst
 Tiefer bohren - Anomalie am Bohrlochboden

K. Pallapies

Unterschrift Auswerter

Unterschrift Räumstellenleiter/Truppführer

BL-Nr	Name	Rechtswert	Hochwert	Höhe [m NN]	Sondier- tiefe [m]	Bohrwinkel [Winkel zum Lot in °]	Sondiert am	Auswertung	Tiefen- bereich [m]	Detektions- radius [m]	Handlungsempfehlung	Bemerkung
Feld: Fläche Blatt 1												
1	1	434686.351	5792932.883	67.549	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	1	1,5	keine	
2	2	434685.355	5792933.815	67.594	10,0	0,0	11.03.2025	ohne Befund		1,5	keine	
3	3	434684.196	5792934.815	67.649	10,0	0,0	11.03.2025	ohne Befund		1,5	keine	
4	4	434683.091	5792935.771	67.675	10,0	0,0	11.03.2025	ohne Befund		1,5	keine	
5	5	434681.971	5792936.691	67.613	10,0	0,0	11.03.2025	Nahfeldanomalie	5,4	1,5	keine	
6	6	434680.869	5792937.653	67.606	11,0	0,0	11.03.2025	ohne Befund		1,5	keine	
7	7	434679.767	5792938.683	67.622	10,0	0,0	11.03.2025	Nahfeldanomalie	6	1,5	keine	
8	8	434678.664	5792939.678	67.621	10,0	0,0	11.03.2025	Nahfeldanomalie	1,8	1,5	keine	
9	9	434677.51	5792940.654	67.642	11,0	0,0	11.03.2025	ohne Befund			keine	
10	10	434676.346	5792941.658	67.611								Daten folgen, Fehler beim Export
11	11	434684.545	5792930.716	67.94	10,0	0,0	11.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,4		keine	
12	12	434683.131	5792931.81	67.929	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	0,9;3,3;4,8		keine	
13	13	434682.24	5792932.568	67.909	11,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	1,6		keine	
14	14	434681.419	5792933.42	67.835	11,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	6,6		keine	
15	15	434680.12	5792934.591	67.833	10,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,9		keine	
16	16	434679.164	5792935.44	67.863	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	3,3		keine	
17	17	434677.901	5792936.642	67.867	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	6,6		keine	
18	18	434677.05	5792937.619	67.821	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	7		keine	
19	19	434675.627	5792938.795	67.793	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	1,7		keine	
20	20	434674.803	5792939.563	67.775	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	2,5		keine	
21	21	434673.539	5792940.761	67.796	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	7,2		keine	
22	22	434672.62	5792941.563	67.709	11,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	1,3;2,9		keine	
23	23	434671.348	5792942.894	67.749	11,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	1,8;7		keine	
24	24	434670.516	5792943.75	67.762	10,0	0,0	12.03.2025	Nahfeldanomalie	6,9		keine	
25	25	434669.319	5792944.847	67.864	10,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,6		keine	Nahfeldanomalie bei 6m
26	26	434668.43	5792945.318	67.925	10,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,5		keine	
27	27	434666.962	5792946.941	67.736	11,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,7		keine	
28	28	434668.152	5792947.392	67.857	10,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,5		keine	
29	29	434669.464	5792946.204	67.861	10,0	0,0	12.03.2025	Oberflächenstörung	bis 2		keine	
30	30	434670.521	5792945.399	67.803	11,0	0,0	13.03.2025	Einzelobjekt ohne Nachbarn	4,1		keine	Einzelobjekt nicht kampfmittelrelevant
31	31	434671.788	5792944.353	67.851	10,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,1		keine	
32	32	434672.929	5792943.553	67.789	11,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,6		keine	
33	33	434674.095	5792942.584	67.761	10,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,3		keine	
34	34	434674.837	5792941.87	67.932	11,0	0,0	13.03.2025	ohne Befund			keine	

Projektnummer: 11-24-3607
Projektname: Osnabrück SW Turnerstraße 2025
Sondierabschnitt: -



35	35	434676.181	5792940.408	67.738	11,0	0,0	13.03.2025	Nahfeldanomalie	1,7		keine	
36	36	434677.289	5792939.404	67.528	10,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,7		keine	Nahfeldanomalie bei 6,8m
37	37	434678.429	5792938.326	67.549	10,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 1,3		keine	Nahfeldanomalie bei 9,5m
38	38	434679.457	5792937.458	67.528	11,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 2		keine	
39	39	434680.615	5792936.493	67.562	11,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 2		keine	Nahfeldanomalie bei 6,8m
40	40	434681.743	5792935.234	67.573	11,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 2		keine	
41	41	434682.787	5792934.44	67.503	10,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	2		keine	Mahfeldanomalie bei 8,3m
42	42	434683.892	5792933.443	67.616	11,0	0,0	13.03.2025	Oberflächenstörung	bis 2,3		keine	Bauwerk?; Nahfeldanomalie bei 4m
43	43	434685.054	5792932.378	67.553	10,0	0,0	13.03.2025	ohne Befund			keine	
Stromsignaturen sind in fast allen Bohrlöchern bis zu 3 Meter erkennbar												
Bodengutachten Blatt 2												
44	BGA1	434543.184	5793064.382	66.472	10,0	0,0	11.03.2025	Nahfeldanomalie	1,8	1,5	keine	
45	BGA2	434519.526	5793084.701	66.376	10,0	0,0	11.03.2025	Nahfeldanomalie	8,4	1,5	keine	