

FOTODOKUMENTATION – WE 145609

Bundespolizei Reiterstaffel Stahnsdorf – Alte Potsdamer Landstraße 92 in 14532 Stahnsdorf

© Fotos BlmA PDFM 22

1. Öffentliche Flächen



Öffentliche Straße vor dem Objekt mit unbefestigtem Gehweg



Kreuzungsbereich vor Hauptzufahrt zum Objekt



Hauptzufahrt



Nebenzufahrt

2. Nicht öffentliche Flächen



Neu gepflasterte Fläche an Westseite Reithalle



Neu gepflasterte Fläche Übergang zum Stallgebäude



Neu gepflasterte Fläche an Nordseite Reithalle



Pflasterung (Altbestand) Nordseite Stallgebäude



Pflasterung (Altbestand) am Stallgebäude Koppelseite und (Neubestand) zwischen Koppel u. Reitplatz



Pflasterung (Altbestand) am Stallgebäude/Schmiede, weiter hinten Weg (wassergebundene Decke) am Stallgebäude



Beispiel Zugang Stallgebäude



Hoffläche (Altbestand) zwischen Dienstgebäude und Stall mit Entwässerungsrinne / einfache Mulde



Entwässerungsrinne im Hof (einfache Mulde) - Einlauf Versickerungsmulde



Hofffläche/Parkplätze am Dienstgebäude (Altbestand) sowie weiter hinten Weg (wassergebundene Decke) am Stallgebäude Koppelseite



Altbestand Hoffläche vom Nebeneingang Dienstgebäude aus



Altbestand Nebenzufahrt



Altbestand Müllplatz



Altbestand Zufahrt zum Dunglager



Pflasterung Hauptzufahrt (Altbestand)



Hauptzufahrt (Altbestand)



Parkplätze an Hauptzufahrt (Altbestand)



Parkplätze und Schotterfläche am Zaun Hauptzufahrt (Altbestand)



Schotterumrandung Longierzirkel (außen)



Schotterfläche Longierzirkel (innen)

Traufstreifen Dienstgebäude



DG Giebel Ostseite ohne Traufstreifen



DG Hofseite mit Traufstreifen (Betonwerkstein)



DG Giebel Westseite mit Traufstreifen (Betonwerkstein)



DG Straßenseite mit Traufstreifen (Betonwerkstein)


Traufstreifen Reithalle




RH Traufstreifen (Betonwerkstein) Zaunseite



RH Traufstreifen (Betonwerkstein) Giebel Nordseite



RH Traufstreifen (Betonwerkstein) Giebel Südseite am Parkplatz



RH Traufstreifen (Betonwerkstein) Hofseite

Traufstreifen Stallgebäude



SG Traufstreifen Ostseite



SG Traufstreifen Westseite



SG Traufstreifen Südseite

Entwässerungseinrichtung




Gullys Hauptzufahrt



Gullys Bereich Müllplatz / Zufahrt Dunglager / erst Teilkoppel



Gully Parkplatz am Behelfstor



Gullys Parkplatz Reithalle



Gullys Zaunseite Reithalle



Gully Zaunseite Reithalle



Gully am Stallgebäude rechts (Weg zwischen Versickerungsmulden)



Gully am Stallgebäude rechts (vor Reitplatz)



Gully am Stallgebäude links an den Koppeln (Sandweg)



Gullys am Stallgebäude links an den Koppeln (Sandweg)



Gullys am Stallgebäude links zwischen Koppeln und Reitplatz



Gullys Versickerungsmulden 1 und 2



Entwässerungsrinne (mit montierter Gitterabdeckung) vor Haupttor