




Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Naturstein

Rückbau Naturstein




Naturstein Bereich Foyer



Naturstein Bereich Garderobe

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Naturstein




Naturstein Bereich Ausstellung

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Naturstein



Naturstein Bereich Wandelhalle




Naturstein Buchladen


Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Naturstein



Naturstein WC Bereiche




Naturstein Sockelleiste EG



Travertin Sockelleiste OG

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Naturstein



Travertin Sockelbereiche Stützen



Travertin Reviklappe Stütze

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Naturstein

