

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen

Demontage Verkleidung NKG, Glasfenstertüren und Alusegel



Einhausung NKG Erdgeschoss Standard

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Einhausung NKG Erdgeschoss Standard, Demontage

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Einhausung NKG Erdgeschoss Foyer / Halle



ELT Leitungen im Bereich NKG

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen




Einhausung NKG Erstes Obergeschoss Standard



NKG Erstes Obergeschoss, bodengleich

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen




Glasfenstertüren und Alusegel, montiert und demontiert, Erstes Obergeschoss

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen

Demontage sonstige Einbauteile



Demontage Zugangstüren Glas



Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen




Wandverkleidung Glas, Garderobenbereich



Zugangstüren WC Damen und Herren




Glastür WC Damen



Glastrennwände und Türen WC Damen

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen

Rückbau Parkett Erstes Obergeschoss



Parkettflächen Erstes Obergeschoss - Ausstellungsbereich



Rückbau Sockelleisten



Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Rückbau Parkett



Entfernen Kleber

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus
IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Dielen ehemaliges Café

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen



Eingangshalle Schutz Treppengeländer und Treppenanlagen



Schutz Treppengeländer OG




Schutz Glastüren ZG

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Schutz Rondelltür, Glaskonstruktion



Schutz Rundbogen Glas nach
Demontage Türflügel



Schutz Stützen



Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Schutz Garderobenbereiche



Schutz Glastüren OG

Deutsches Historisches Museum – Zeughaus IT Erneuerung, Rückbau Einbauteile und Parkett, Schutzmaßnahmen



Schutz Marmor Flächen



Schutz WB Bereiche