

Baumaßnahme : 11-0228 Hermsdorf, Am Alten Versuchsfeld 3 Instandsetzung Gebäudehülle Objekt: Mehrfamilienhaus mit 32WE Am Alten Versuchsfeld 3, D-07629 Hermsdorf, BJ 1998/99	Fotodokumentation zur Angebotseinholung
 Abbildung 1	Fassade – linker Gebäudeflügel /Straßenseite
 Abbildung 2	Fassade – rechter Gebäudeflügel mit Eingangsbereich
 Abbildung 3	Blechfassade DG
 Abbildung 4	Vordach Eingangsbereich



Abbildung 5

Ansicht
West
Straßenseite



Abbildung 6

Ansicht Ost
Rückseite



Abbildung 7

Ansicht Süd/Giebel



Abbildung 8

Ansicht Nord



Abbildung 9

Dachdraufsicht



Abbildung 10

Geländerausführung



Abbildung 11



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13



Abbildung 14