

Ausgeführt durch:

Loesche, T.

Datum: 13. Okt. 25

Körnungslinie


Prüfungs-Nr.:

AE1.3

Probe entnommen am: 06. Okt. 25

Art der Entnahme: gestört

Entnommen durch: Kö/Ho/Loe



Entnahmestelle: RKS 1

Entnahmetiefe: 0,95 - 2,1 m

Bodenart: U-T,s*,f-mg'

Bemerkungen:

Wassergehalt:

6,93 %TS

Ungleichförmigkeitsgrad:

weitgestuft

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH

Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 89 06-29
 Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbahnstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88-21.
 Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.