

Übergabebericht + Prüfprotokoll

Blatt 1

Prüfprotokoll Nr. 1

Projekt-Nr. B-DL104080.N.0022.0093

Zuleitung NSHV -, Verbindung NSHV F04 - NSHV F05

Stromkreis Nr.	Ort/Anlagenteil	Leitung/Kabel			Überstrom- Schutzeinrichtung		Z _s	I _k	Riso	G OHM	Fehlerstrom- Schutzeinrichtung			U _L	t _{Ausl}
		Art	Leiter- anzahl	Quer- schnitt mm ²	Art/ Charak- teristik	/n A	Ohm	A	L1-L2 L3-N	N-PE	/n/Art A	/Δn mA	/mess mA	≤...V U _{mess} V	mS
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L1-L2 54,1						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L1-L3 61,7						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L2-L3 42,6						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L1-N 45,0						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L2-N 51,0						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L3-N 41,9						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L1-PE 14,6						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L2-PE 14,0						
Zueitung	Trafo - NSHV	NSGAFÖU	1	240					L3-PE 13,3						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L1-L2 75,8						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L1-L3 72,5						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L2-L3 63,9						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L1-N 93,6						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L2-N 84,9						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L3-N 91,6						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L1-PE 10,9						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L2-PE 10,5						
Kupplung	NSHV F04 - F05	NSGAFÖU	2	240					L3-PE 9,9						

☒ Prüfergebnis: Mängelfrei ☐ Prüfplakette in Stromkreisverteiler eingeklebt

Nächster Prüfungstermin, z.B. Unfallverhütungsvorschrift
"Elektr. Anlagen u. Betriebsm. DGUV V3: _____

Unterschriften

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik
Prüfer

Verantwortlicher Unternehmer

SPIE
SPIE Buchmann GmbH
Hauswellerstraße 90
76557 Illingen
Tel.: 06825 913-0
Fax: 06825 913-999

Illingen

Ort

Datum

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift

AA-PA-02-11 Bl.3/ V01

PA09/BL09/124_SB_Messprotokolle