




— Untersuchungsgebiet



vgs InGeo GmbH
 Arnstädter Straße 28
 99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
 Fax: +49 (0) 361-789 34-56
 E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Übersichtslageplan

Projekt-Nr.
 220249

Pferdingsleben,
 Pumpwerk und Verbindungssammler
 nach Friemar

Anlage-Nr.
 1.1

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
1:100 000	/	Lo	Ki	13.01.2023	Sc



Untersuchungsgebiet



vgs InGeo GmbH
 Arnstädter Straße 28
 99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
 Fax: +49 (0) 361-789 34-56
 E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Lageplan


Projekt-Nr.
 220249

Pferdingsleben,
 Pumpwerk und Verbindungssammler
 nach Friemar

Anlage-Nr.
 1.2

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
1:25 000	/	Lo	Ki	13.01.2023	Sc





Zeichenerklärung

- 0 Oberboden
- 1.2 Auffüllung, grob-/gemischtkörnig
- 2 Schwarzerde
- 3 Lösslehm
- 5 Aueton
- 6 Tonmudde
- 8 Verwitterungslehm
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)

- Wx 0.47 Wasserprobe
- Bx 0.00 Becherprobe bis 1 l
- Schicht halbfest
- Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK
- Schicht weich-steif
- Schicht steif-halbfest
- Schicht weich
- Schicht steif
- Grundwasser angebohrt muGOK

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe


vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Aufschlussprofile - Nessequerung RKS 1 bis RKS 4, DPH R2, DPH R4					Projekt-Nr. 220249
Pferdingleben, Pumpwerk und Verbindungssammler nach Friemar					Anlage-Nr. 2.1
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc

V:\AA_Projekte_vgs_InGeo\2022\Baugrund_2022\202249_Pferdingleben AW Anbindung an FriemarCAD\Aufschlüsse\220249_Aufschlüsse.dwg


V:\AA_Projekte_vgs_inGeo\2022\Baugrund_2022\20249_Pferdingleben_AW_Anbindung an Friemar\CAD\Aufschlüsse\20249_Aufschlüsse.dwg



Zeichenerklärung



vgs vgs InGeo GmbH Armstädter Straße 28 99096 Erfurt						Tel.: +49 (0) 361-789 34-0 Fax: +49 (0) 361-789 34-56 E-Mail: vgs@vgs-ing.de
Aufschlussprofile - K4 RKS 5 bis RKS 8, DPH R8					Projekt-Nr. 220249	
Pferdingleben, Pumpwerk und Verbindungssammler nach Friemar					Anlage-Nr. 2.2	
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter	
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc	



Zeichenerklärung

- 0 Oberboden
- 2 Schwarzerde
- 3 Lösslehm
- 7 Terrassenschotter
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)
- Bx 0.00 0.40 Becherprobe bis 1 l
- Schicht steif-halbfest
- Vernässungszone
- Schicht steif

schwere Rammsondierung
Baugewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe


vgs vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

Aufschlussprofile - An der Mühlstätte Westteil
RKS 9 bis RKS 12, DPH R12
Projekt-Nr. 220249

Pferdingsleben,
Pumpwerk und Verbindungssammler
nach Friemar
Anlage-Nr. 2.3

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc

V:\AA_Projekte_vgs_inGeo\2022\Baugrund_2022\20249_Pferdingsleben_AW_Anbindung an Friemar\CAD\Aufschlüsse\20249_Aufschlüsse.dwg



Zeichenerklärung

- 0 Oberboden
- 1.2 Auffüllung, grob-/gemischtkörnig
- 2 Schwarzerde
- 3 Lösslehm
- 4 Lehm
- 7 Terrassenschotter
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)
- 9.2 Festgestein, <V3 (ku)
- Wkx 5.70 5.80 Wackern
- Ex 0.10 0.60 Eimerprobe bis 10 l
- Gx 0.60 2.00 Großprobe bis 100 l
- Bx 0.00 0.30 Becherprobe bis 1 l
- Schicht halbfest
- Schicht steif-halbfest
- Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK
- Grundwasser angebohrt muGOK
- Schicht steif

schwere Rammsondierung

Bärgewicht 0,5 kN

Fallhöhe 50 cm

Spitzenquerschnitt 15 cm²

N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs **vgs InGeo GmbH** Tel.: +49 (0) 361-789 34-0

Arnstädter Straße 28 Fax: +49 (0) 361-789 34-56

99096 Erfurt E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Aufschlussprofile - An der Mühlstätte Ostteil
RKS 13 bis RKS 14, KB 1, DPH B1

Projekt-Nr.
220249

Pferdingsleben,
Pumpwerk und Verbindungssammler
nach Friemar

Anlage-Nr.
2.4

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc



Zeichenerklärung

- 1.1 Straßenoberbau
- 1.3 Auffüllung, feinkörnig
- 1.4 Auffüllung, >10 Vol.% Fremdbestandteile
- 3 Lösslehm
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)

- Bx 0.00 0.20
- Kx 0.00 0.04
- 3.50 (02.99) 1h
- 3.50 (02.99)
- Becherprobe bis 1 l
- Asphaltekern
- Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK
- Grundwasser angebohrt muGOK
- Schicht steif-halbfest
- Schicht halbfest
- Schicht steif
- Schicht weich-steif
- Vernässungszone

- schwere Rammsondierung
- Bärgewicht 0,5 kN
- Fallhöhe 50 cm
- Spitzenquerschnitt 15 cm²
- N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs

vgs InGeo GmbH
Armstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Aufschlussprofile - Evanders Garten
RKS 15, RKS 16

Projekt-Nr.
220249

**Pferdingsleben,
Pumpwerk und Verbindungssammler
nach Friemar**

Anlage-Nr.
2.5

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc



Zeichenerklärung

0

1.4

4

5

8

9.1

Oberboden

Auffüllung, >10 Vol.% Fremdbestandteile

Lehm

Auerton

Verwitterungslehm

Festgestein, V4-V3 (ku)

Bx

0.00

0.50

Schicht steif

Schicht steif-halbfest

Schicht weich-steif

Schicht weich

Schicht halbfest

25.50

(02.99)

3.50

(02.99)

Becherprobe bis 1 l

Grundwasser angebohrt mNN

Grundwasser angebohrt muGOK

schwere Rammsondierung


Bärgewicht 0,5 kN

Fallhöhe 50 cm

Spitzenquerschnitt 15 cm²

N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs vgs InGeo GmbH Arnstädter Straße 28 99096 Erfurt Tel.: +49 (0) 361-789 34-0 Fax: +49 (0) 361-789 34-56 E-Mail: vgs@vgs-ing.de					
Aufschlussprofile - Teichgraben					Projekt-Nr.
RKS 18 bis RKS 19, DPH R19					220249
Pferdingsleben, Pumpwerk und Verbindungssammler nach Friemar					Anlage-Nr.
					2.6
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc



Zeichenerklärung

- 1.1 Straßenoberbau
- 1.2 Auffüllung, grob-/gemischtkörnig
- 1.3 Auffüllung, feinkörnig
- 1.4 Auffüllung, >10 Vol.% Fremdbestandteile
- 4 Lehm
- 5 Aueton
- 8 Verwitterungslehm
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)

- Kx Asphaltkern
- Bx Becherprobe bis 1 l
- Schicht halbfest
- Schicht steif-halbfest
- Schicht steif
- Schicht weich-steif

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs vgs InGeo GmbH Amstädter Straße 28 99096 Erfurt Tel.: +49 (0) 361-789 34-0 Fax: +49 (0) 361-789 34-56 E-Mail: vgs@vgs-ing.de					
Aufschlussprofile - Anger RKS 17, DPH R17, RKS 20, RKS 21, DPH R21					Projekt-Nr. 220249
Pferdingsleben, Pumpwerk und Verbindungssammler nach Friemar					Anlage-Nr. 2.7
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
/	1:50	Na	Ki	30.03.2023	Sc

Natürliche Wassergehalte



Bauvorhaben:	<i>Pferdingsleben, abwassertechn. Anbindung an Friemar</i>	Projekt :	220249
Datum:	24.03.2023	Bearbeiter:	Bo
		Anlage :	3.1, Blatt 1

Labornummer:		F496010/R2.5	F496017/R3.5	F496034/R6.5	F496049/R8.5	F496053/R9.2	F496060/R11.2
Tiefe:	[m]	2,7 - 3,8	3,0 - 4,0	1,6 - 2,5	1,0 - 3,3	0,5 - 3,0	0,7 - 1,4
Baugrundschrift:		8	8	4	4	7	3
		*			*	*	
Masse Behälter	[g]	136,16	36,52	40,34	135,58	136,08	37,87
Masse feucht + Behälter	[g]	1086,26	206,99	358,04	643,61	1569,50	209,30
Masse trocken + Behälter	[g]	960,88	183,10	313,50	560,70	1437,47	184,34
Masse Wasser	[g]	125,38	23,89	44,54	82,91	132,03	24,96
Masse trockene Probe	[g]	824,72	146,58	273,16	425,12	1301,39	146,47
Nat. Wassergehalt	[-]	0,152	0,163	0,163	0,195	0,101	0,170

* Wassergehalt aus Kornverteilung


Labornummer :		F496064/R12.2	F496085/R17.5	F496092/R18.3	F496124/B1.9		
Tiefe	[m]	0,7 - 2,0	1,2 - 2,0	1,0 - 2,0	4,7 - 5,6		
Baugrundschrift:		3	5	5	7		
		*			*		
Masse Behälter	[g]	135,19	36,80	40,62	1155,6		
Masse feucht + Behälter	[g]	493,21	219,10	270,90	13064,3		
Masse trocken + Behälter	[g]	437,00	177,38	224,59	12179,6		
Masse Wasser	[g]	56,21	41,72	46,31	884,7		
Masse trockene Probe	[g]	301,81	140,58	183,97	11024,0		
Nat. Wassergehalt		0,186	0,297	0,252	0,080		

Wassergehalt und Glühverlust

nach DIN 18121-1 und DIN 18128



Proj.-Nr.:	220249	Baumaßnahme:	Pferdingsleben, abwassertechn. Anbindung an Friemar			
Datum:	24.03.2023	Ausgeführt durch:	Bo			
Labor-Nr.:		F496002/R1.2	F496008/R2.3	F496022/R4.4	F496100/R19.4	
Entnahmestelle:		RKS 1	RKS 2	RKS 4	RKS 19	
Tiefe:	m	0,5 - 1,1	0,5 - 1,0	2,3 - 2,7	1,1 - 2,1	
Baugrundschrift:		2	5	6	5	
entnommen am:		23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	
durch:		vgs	vgs	vgs	vgs	
Behälter-Nummer		138	98	186	121	
Behälter	g	37,33	40,63	37,59	37,23	
Feuchte Probe + Behälter	g	202,99	232,44	111,14	336,88	
Trockene Probe + Behälter	g	169,92	180,57	64,10	276,57	
Wasser	g	33,07	51,87	47,04	60,31	
Trockene Probe	g	132,59	139,94	26,51	239,34	
Wassergehalt w _n	%	24,94	37,07	177,44	25,20	
Glühverlust (1)						
Behälter-Nummer		5	3	136	1	
Behälter	g	50,65	23,13	28,96	24,47	
Trockene Probe + Behälter	g	83,51	44,57	40,64	55,80	
Geglühte Probe + Behälter	g	81,72	43,11	36,28	54,77	
verbrannter organ. Anteil	g	1,79	1,46	4,36	1,03	
Trockene Probe	g	32,86	21,44	11,68	31,33	
Glühverlust V _{gl}	%	5,45	6,81	37,33	3,29	
Glühverlust (2)						
Behälter-Nummer		132	131	130	2	
Behälter	g	38,39	35,53	34,91	27,64	
Trockene Probe + Behälter	g	61,75	55,52	49,54	59,53	
Geglühte Probe + Behälter	g	60,46	54,19	44,08	58,47	
verbrannter organ. Anteil	g	1,29	1,33	5,46	1,06	
Trockene Probe	g	23,36	19,99	14,63	31,89	
Glühverlust V _{gl}	%	5,52	6,65	37,32	3,32	
Glühverlust	%	5,48	6,73	37,32	3,31	



Projekt-Nr.:
220249
Anlage:
3.2, Blatt 2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Pferdingsleben

abwassertechn. Anbindung an Friemar

Bearbeiter: Bo

Datum: 24.03.2023

Prüfungsnummer: F497003/R1.3


Entnahmestelle: RKS 1

Tiefe: 1,1 - 2,1 m




Baugrundschrift: 3

Bodenart: fsa' CI

Probe entnommen am: 23.02.2023



Wassergehalt $w = 23.0\%$
Fließgrenze $w_L = 30.5\%$
Ausrollgrenze $w_P = 20.0\%$
Plastizitätszahl $I_P = 10.5\%$
Konsistenzzahl $I_C = 0.70$
Anteil Überkorn $\ddot{u} = 0.7\%$
Wassergeh. Überk. $w_{\ddot{u}} = 1.5\%$
Korr. Wassergehalt = 23.2%



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Pferdingsleben

abwassertechn. Anbindung an Friemar

Bearbeiter: Bo

Datum: 24.03.2023

Prüfungsnummer: F497015/R3.3


Entnahmestelle: RKS 3

Tiefe: 0,8 - 1,5 m

Baugrundschrift: 5

Bodenart: fsa' or' Cl


Probe entnommen am: 23.02.2023




Wassergehalt $w = 39.8 \%$
 Fließgrenze $w_L = 58.6 \%$
 Ausrollgrenze $w_P = 28.3 \%$
 Plastizitätszahl $I_P = 30.3 \%$
 Konsistenzzahl $I_C = 0.61$
 Anteil Überkorn $\ddot{u} = 1.1 \%$
 Wassergeh. Überk. $w_{\ddot{u}} = 1.5 \%$
 Kor. Wassergehalt = 40.3%

Zustandsform


$I_C = 0.61$



Plastizitätsbereich (w_L bis w_P) [%]



Plastizitätsdiagramm



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Pferdingsleben

abwassertechn. Anbindung an Friemar

Bearbeiter: Bo

Datum: 24.03.2023

Prüfungsnummer: F497021/R4.3


Entnahmestelle: RKS 4

Tiefe: 1,5 - 2,3 m




Baugrundschrift: 5

Bodenart: fsa' or' Cl

Probe entnommen am: 23.02.2023



Wassergehalt $w = 39.2 \%$
Fließgrenze $w_L = 64.6 \%$
Ausrollgrenze $w_P = 31.0 \%$
Plastizitätszahl $I_P = 33.6 \%$
Konsistenzzahl $I_C = 0.75$
Anteil Überkorn $\ddot{u} = 0.5 \%$
Wassergeh. Überk. $w_{\ddot{u}} = 1.5 \%$
Korr. Wassergehalt = 39.4%



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Pferdingsleben

abwassertechn. Anbindung an Friemar

Bearbeiter: Bo

Datum: 24.03.2023

Prüfungsnummer: F497028/R5.3


Entnahmestelle: RKS 5

Tiefe: 1,4 - 2,5 m

Baugrundschrift: 8

Bodenart: sa gr" Cl


Probe entnommen am: 23.02.2023




Wassergehalt w = 12.6 %
Fließgrenze w_L = 34.4 %
Ausrollgrenze w_P = 21.0 %
Plastizitätszahl I_P = 13.4 %
Konsistenzzahl I_C = 1.54
Anteil Überkorn $\ddot{u}$ = 9.6 %
Wassergeh. Überk. $w_{\ddot{u}}$ = 1.5 %
Korr. Wassergehalt = 13.8 %

$I_C = 1.54$


Zustandsform



Plastizitätsbereich (w_L bis w_P) [%]



Plastizitätsdiagramm



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Pferdingsleben

abwassertechn. Anbindung an Friemar

Bearbeiter: Bo

Datum: 24.03.2023

Prüfungsnummer: F497041/R7.5


Entnahmestelle: RKS 7

Tiefe: 1,0 - 2,0 m

Baugrundschrift: 4

Bodenart: sa' g" CI


Probe entnommen am: 24.02.2023




Wassergehalt $w = 17.2\%$
Fließgrenze $w_L = 48.3\%$
Ausrollgrenze $w_P = 24.8\%$
Plastizitätszahl $I_P = 23.5\%$
Konsistenzzahl $I_C = 1.29$
Anteil Überkorn $\ddot{u} = 5.5\%$
Wassergeh. Überk. $w_{\ddot{u}} = 1.5\%$
Korr. Wassergehalt = 18.1%

$I_C = 1.29$


Zustandsform



Plastizitätsbereich (w_L bis w_P) [%]



Plastizitätsdiagramm



vgs
In Geo

Projekt : 220249

Anlage :	3.4
-----------------	------------



[illegible]

vgs
In Geo

Projekt : 220249

Anlage :	3.5
-----------------	------------

[illegible]

Cerchar-Abrasivitätsversuch				nach DGGT-Empfehlung Nr. 23, AK 3.3																			
Versuchsangaben:																							
Labornummer:	1	Probennummer:	B 1.13	Anlage: 3.6																			
Entnahme durch:	vgs InGeo	Bohrung:	KB 1	Tiefe [in m]:	9,50 - 9,60																		
Entnahmedatum:	02.03.2023	Probeneingang:	09.03.2023	Prüfdatum:	10.03.2023																		
Gesteinsbeschreibung:	Tonstein (Schicht 9.2)																						
Prüfkörper:	☐ in Richtung der Trennfläche ☐ gegen Richtung der Trennfläche ☒ keine Gefügeausrichtung erkennbar ☐ gesägt ☐ poliert ☒ bruchraue Oberfläche ☐ geschliffen																						
Wassergehalt:	☐ gewässert ☒ annähernd natürlich ☐ luftgetrocknet ☐ ofengetrocknet																						
Prüfeinrichtung:																							
	Prüfgerät Typ 2 nach WEST  1 Gewicht; 2 Prüfstiftaufnahme; 3 Prüfstift; 4 Probekörper; 5 Schlitten mit Probekörperhalterung; 6 Handkurbel			Prüfstift Werkzeugstahl 115CrV4 Härte HRC 55 ± 1  d																			
Messung d:																							
Stiftnummer	Nr.	[--]	1	2	3	4	5																
Ablesung (0°)	d ₁	[mm]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
Ablesung (90°)	d ₂	[mm]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
Ablesung (180°)	d ₃	[mm]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
Ablesung (270°)	d ₄	[mm]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
Prüfstiftabnutzung	D _i	[mm]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
mittl. Prüfstiftabnutzung		D _m	[mm]	0,000																			
Auswertung:																							
Fotodokumentation der Probe				Grundlage der Klassifizierung nach CERCHAR, 1986																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CAI</th> <th style="text-align: left;">Klassifizierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,1 - <0,5</td><td>extrem niedrig</td></tr> <tr><td>0,5 - <1,0</td><td>sehr niedrig</td></tr> <tr><td>1,0 - <2,0</td><td>niedrig</td></tr> <tr><td>2,0 - <3,0</td><td>mittel</td></tr> <tr><td>3,0 - <4,0</td><td>hoch</td></tr> <tr><td>4,0 - <5,0</td><td>sehr hoch</td></tr> <tr><td>>5,0</td><td>extrem hoch</td></tr> </tbody> </table>				CAI	Klassifizierung	0,1 - <0,5	extrem niedrig	0,5 - <1,0	sehr niedrig	1,0 - <2,0	niedrig	2,0 - <3,0	mittel	3,0 - <4,0	hoch	4,0 - <5,0	sehr hoch	>5,0	extrem hoch
CAI	Klassifizierung																						
0,1 - <0,5	extrem niedrig																						
0,5 - <1,0	sehr niedrig																						
1,0 - <2,0	niedrig																						
2,0 - <3,0	mittel																						
3,0 - <4,0	hoch																						
4,0 - <5,0	sehr hoch																						
>5,0	extrem hoch																						
Ergebnis Abrasivität:																							
CAI = D _m * 10		0,00	Nicht abrasiv																				
Bearbeiter	Wargel, Marcel																						

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt



Prüfbericht-Nr.: 2023PK02682 / 1

Auftraggeber	vgs InGeo GmbH
Eingangsdatum	09.03.2023
Projekt	Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249
Material	Wasser
Auftrag	Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung	PE-Flaschen
Probenmenge	1,5 l
GBA-Nummer	23K00937
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	Kurier (GBA)
Labor	Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH & Co. KG
Analysenbeginn / -ende	09.03.2023 - 16.03.2023
Bemerkung	keine
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Krauthausen, 16.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: Prüfbericht-Nr.: 2023PK02682 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft: Krauthausen
Handelsregister: Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Prüfbericht-Nr.: 2023PK02682 / 1

Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an F

GBA-Nummer		23K00937
Probe-Nummer		001
Material		Wasser
Probenbezeichnung		R 2.7_RKS 2 (0,47 m)
Probemenge		1,5 l
Probeneingang		09.03.2023
Analysenergebnisse	Einheit	
pH-Wert		7,82
Geruch		ohne
Geruch (angesäuerte Probe)		ohne
Permanganat-Verbrauch	mg KMnO ₄ /L	20
Gesamthärte	°dH	27,6
Härtehydrogencarbonat	°dH	17,6
Nichtcarbonathärte	°dH	10,0
Calcium	mg/L	124
Magnesium	mg/L	44,3
Sulfat	mg/L	124
Chlorid	mg/L	64,9
Kohlendioxid, kalklösend	mg/L	4,4
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/L	6,26
Ammonium	mg/L	0,17
Sulfid (gelöst)	mg/L	<0,020

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
pH-Wert			DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a ₈₁
Geruch			DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a ₈₁
Geruch (angesäuerte Probe)			DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a ₈₁
Permanganat-Verbrauch	0,50	mg KMnO ₄ /L	DIN EN ISO 8467: 1995-05 ^a ₈₁
Gesamthärte	0,10	°dH	DIN 38409-6: 1986-01 ^a ₈₁
Härtehydrogencarbonat	0,10	°dH	DIN 38409-7: 2005-12/DEV D8: 1971 ^a ₈₁
Nichtcarbonathärte	0,10	°dH	berechnet ₈₁
Calcium	0,10	mg/L	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Magnesium	0,10	mg/L	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Sulfat	1,0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₈₁
Chlorid	1,0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₈₁
Kohlendioxid, kalklösend	1,1	mg/L	DIN 4030-2: 2008-06 ^a ₈₁
Säurekapazität bis pH 4,3	0,010	mmol/L	DIN 38409-7: 2005-12 ^a ₈₁
Ammonium	0,040	mg/L	DIN 38406-5: 1983-10 ^a ₈₁
Sulfid (gelöst)	0,020	mg/L	DIN 38405-27: 2017-10 ^a ₈₁

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.Untersuchungslabor: ₈₁Thulnst Krauthausen

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02682

Probe-Nr.: 23K00937 / 001

Probenbezeichnung: R 2.7_RKS 2 (0,47 m)

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Grundwasser
nach DIN 4030 Teil 1 (06/2008), Tabelle 4

	Messwert	Einheit	Expositionsklasse		
			XA1	XA2	XA3
pH-Wert	7,82		6,5 - 5,5	< 5,5 - 4,5	< 4,5 - 4,0
Kohlendioxid, kalklösend	4,4	mg/L	15 - 40	> 40 - 100	> 100
Ammonium	0,17	mg/L	15 - 30	> 30 - 60	> 60 - 100
Magnesium	44,3	mg/L	300 - 1000	> 1000 - 3000	> 3000
Sulfat	124	mg/L	200 - 600	> 600 - 3000	> 3000 - 6000
Chlorid	64,9	mg/L	---	---	---
Gesamthärte	27,6	°dH	---	---	---
Härtehydrogencarbonat	17,6	°dH	---	---	---
Permanganat-Verbrauch	20	mg KMnO ₄ /L	---	---	---

Kurzbeurteilung: Das Wasser ist nicht Beton angreifend.

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02682

Probe-Nr.: 23K00937 / 001

Probenbezeichnung: R 2.7_RKS 2 (0,47 m)


Tabelle 1: Beurteilung von Wässern gem. DIN 50929 Teil 3

Nr.	Merkmal und Dimension / Einheit				Bewertungs- ziffer
		unlegierte Eisen	verzinkter Stahl		
1	Wasserart	N1	M1		N1
	- fließende Gewässer	0	-2		
	- stehende Gewässer	-1	1		-1
	- Küste von Binnenseen	-3	-3		
	- anaerob. Moor, Meeresküste	-5	-5		
2	Lage des Objektes	N2	M2		N2
	- Unterwasserbereich	0	0		0
	- Wasser / Luft-Bereich	1	-6		
	- Spritzwasserbereich	0,3	-2		
3	c (Cl-) + 2c (SO4²⁻) / mol/m³	N3	M3		N3
	< 1	0	0	4,4	
	> 1 bis 5	-2	0		
	> 5 bis 25	-4	-1		-2
	> 25 bis 100	-6	-2		
	> 100 bis 300	-7	-3		
	> 300	-8	-4		
4	Säurekapazität bis pH 4,3 mol/m³	N4	M4		N4
	< 1	1	-1	6,3	
	1 bis 2	2	1		
	> 2 bis 4	3	1		
	> 4 bis 6	4	0		5
	> 6	5	-1		
5	c (Ca²⁺) / mol/m³	N5	M5		N5
	< 0,5	-1	0	3,1	
	0,5 bis 2	0	2		
	> 2 bis 8	1	3		1
	> 8	2	4		
6	pH-Wert	N6	M6		N6
	< 5,5	-3	-6	7,8	
	5,5 bis 6,5	-2	-4		
	> 6,5 bis 7,0	-1	-1		
	> 7,0 bis 7,5	0	1		
	> 7,5	1	1		1

Bewertungszahlsumme Unterwasserbereich: $W0 = N1 + N3 + N4 + N5 + N6 + N3/N4 =$
3,60

Bewertungszahlsumme Wasser/Luft-Grenze: $W1 = W0 - N1 + N2 \times N3 =$
4,60
Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten:

W0- bzw. W1 - Werte	Mulden- und Lochkorrosion	Flächen- korrosion
>= 0	sehr gering	sehr gering
-1 bis -4	gering	sehr gering
<-4 bis -8	mittel	gering
<-8	hoch	mittel

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02683 / 1**

Auftraggeber	vgs InGeo GmbH
Eingangsdatum	09.03.2023
Projekt	Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249
Material	Wasser
Auftrag	Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung	PE-Flaschen
Probenmenge	1,5 l
GBA-Nummer	23K00937
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	Kurier (GBA)
Labor	Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH & Co. KG
Analysenbeginn / -ende	09.03.2023 - 16.03.2023
Bemerkung	keine
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Krauthausen, 16.03.2023

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: Prüfbericht-Nr.: 2023PK02683 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft: Krauthausen
Handelsregister: Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Prüfbericht-Nr.: 2023PK02683 / 1

Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an F

GBA-Nummer		23K00937
Probe-Nummer		002
Material		Wasser
Probenbezeichnung		B 1.16_KB 1 (5,10 m)
Probemenge		1,5 l
Probeneingang		09.03.2023
Analysenergebnisse	Einheit	
pH-Wert		7,45
Geruch		ohne
Geruch (angesäuerte Probe)		ohne
Permanganat-Verbrauch	mg KMnO ₄ /L	11
Gesamthärte	°dH	37,6
Härtehydrogencarbonat	°dH	17,7
Nichtcarbonathärte	°dH	19,9
Calcium	mg/L	200
Magnesium	mg/L	41,8
Sulfat	mg/L	194
Chlorid	mg/L	81,3
Kohlendioxid, kalklösend	mg/L	1,5
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/L	6,30
Ammonium	mg/L	0,06
Sulfid (gelöst)	mg/L	<0,020

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
pH-Wert			DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a ₈₁
Geruch			DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a ₈₁
Geruch (angesäuerte Probe)			DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10 ^a ₈₁
Permanganat-Verbrauch	0,50	mg KMnO ₄ /L	DIN EN ISO 8467: 1995-05 ^a ₈₁
Gesamthärte	0,10	°dH	DIN 38409-6: 1986-01 ^a ₈₁
Härtehydrogencarbonat	0,10	°dH	DIN 38409-7: 2005-12/DEV D8: 1971 ^a ₈₁
Nichtcarbonathärte	0,10	°dH	berechnet ₈₁
Calcium	0,10	mg/L	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Magnesium	0,10	mg/L	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Sulfat	1,0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₈₁
Chlorid	1,0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₈₁
Kohlendioxid, kalklösend	1,1	mg/L	DIN 4030-2: 2008-06 ^a ₈₁
Säurekapazität bis pH 4,3	0,010	mmol/L	DIN 38409-7: 2005-12 ^a ₈₁
Ammonium	0,040	mg/L	DIN 38406-5: 1983-10 ^a ₈₁
Sulfid (gelöst)	0,020	mg/L	DIN 38405-27: 2017-10 ^a ₈₁

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.Untersuchungslabor: ₈₁Thulnst Krauthausen

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02683

Probe-Nr.: 23K00937 / 002

Probenbezeichnung: B 1.16_KB 1 (5,10 m)

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Grundwasser
nach DIN 4030 Teil 1 (06/2008), Tabelle 4

	Messwert	Einheit	Expositionsklasse		
			XA1	XA2	XA3
pH-Wert	7,45		6,5 - 5,5	< 5,5 - 4,5	< 4,5 - 4,0
Kohlendioxid, kalklösend	1,5	mg/L	15 - 40	> 40 - 100	> 100
Ammonium	0,06	mg/L	15 - 30	> 30 - 60	> 60 - 100
Magnesium	41,8	mg/L	300 - 1000	> 1000 - 3000	> 3000
Sulfat	194	mg/L	200 - 600	> 600 - 3000	> 3000 - 6000
Chlorid	81,3	mg/L	---	---	---
Gesamthärte	37,6	°dH	---	---	---
Härtehydrogencarbonat	17,7	°dH	---	---	---
Permanganat-Verbrauch	11	mg KMnO ₄ /L	---	---	---

Kurzbeurteilung: Das Wasser ist nicht Beton angreifend.

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02683

Probe-Nr.: 23K00937 / 002

Probenbezeichnung: B 1.16_KB 1 (5,10 m)


Tabelle 1: Beurteilung von Wässern gem. DIN 50929 Teil 3

Nr.	Merkmal und Dimension / Einheit				Bewertungs- ziffer
		unlegierte Eisen	verzinkter Stahl		
1	Wasserart	N1	M1		N1
	- fließende Gewässer	0	-2		
	- stehende Gewässer	-1	1		-1
	- Küste von Binnenseen	-3	-3		
	- anaerob. Moor, Meeresküste	-5	-5		
2	Lage des Objektes	N2	M2		N2
	- Unterwasserbereich	0	0		0
	- Wasser / Luft-Bereich	1	-6		
	- Spritzwasserbereich	0,3	-2		
3	c (Cl-) + 2c (SO4²⁻) / mol/m³	N3	M3		N3
	< 1	0	0		
	> 1 bis 5	-2	0		
	> 5 bis 25	-4	-1	6,3	-4
	> 25 bis 100	-6	-2		
	> 100 bis 300	-7	-3		
	> 300	-8	-4		
4	Säurekapazität bis pH 4,3 mol/m³	N4	M4		N4
	< 1	1	-1		
	1 bis 2	2	1		
	> 2 bis 4	3	1		
	> 4 bis 6	4	0	6,3	5
	> 6	5	-1		
5	c (Ca²⁺) / mol/m³	N5	M5		N5
	< 0,5	-1	0		
	0,5 bis 2	0	2		
	> 2 bis 8	1	3	5,0	1
	> 8	2	4		
6	pH-Wert	N6	M6		N6
	< 5,5	-3	-6		
	5,5 bis 6,5	-2	-4		
	> 6,5 bis 7,0	-1	-1		
	> 7,0 bis 7,5	0	1	7,5	0
	> 7,5	1	1		

Bewertungszahlsumme Unterwasserbereich: $W0 = N1 + N3 + N4 + N5 + N6 + N3/N4 =$
0,20

Bewertungszahlsumme Wasser/Luft-Grenze: $W1 = W0 - N1 + N2 \times N3 =$
1,20
Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten:

W0- bzw. W1 - Werte	Mulden- und Lochkorrosion	Flächen- korrosion
>= 0	sehr gering	sehr gering
-1 bis -4	gering	sehr gering
<-4 bis -8	mittel	gering
<-8	hoch	mittel

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02720 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /010**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** B 1.4_KB 1 (1,50-2,50 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Betonaggressivität			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Säuregrad nach Baumann-Gully	mL/kg TM	4,0	DIN EN 16502:2014-11 ^a 81
Aufschluss mit HCl			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Sulfat aus HCl-Aufschluss	mg/kg TM	576	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Sulfat aus HCl-Aufschluss	mmol/kg TM	6,0	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Sulfid	mg/kg TM	<0,50	DIN 38405-27 (D27): 2017-10 ^a 81
Eluat gem. DIN 4030/2			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Chlorid	mg/kg	15	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Stahlaggressivität			DIN 50929-3: 2018-03 81
Wassergehalt	Masse-%	17,0	berechnet 81
pH-Wert (CaCl ₂)		7,81	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
pH-Wert (H ₂ O)		7,52	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Leitfähigkeit (Stahlaggressivität)	µS/cm	347	DIN 50929-3: 2018-03 81
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/kg TM	31,6	FG-MA-M 08-002: 2021-11 81
Basekapazität bis pH 7,0	mmol/kg TM	<0,1	FG-MA-M 08-002: 2021-11 81
Eluat gem. DIN 50929/3			DIN 50929-3: 2018-03 81
Chlorid	mg/L	4	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Sulfat	mg/L	20	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Neutralsalze (wäßr. Auszug) [c(Cl) + 2c(SO ₄)]	mmol/kg TM	2,1	berechnet 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02720 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: 81THUINST Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02720

Probe-Nr.: 23K00936 / 010

Probenbezeichnung: B 1.4_KB 1 (1,50-2,50 m)

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Boden
nach DIN 4030 Teil 1 (06/2008), Tabelle 4

	Messwert	Einheit	Expositionsklasse		
			XA1	XA2	XA3
Säuregrad nach Baumann-Gully	4,0	mL/kg TM	>200	---	---
Sulfat aus HCl-Auflösung	576	mg/kg TM	2000 - 3000	3000 - 12000	12000 - 24000
Sulfid	<0,50	mg/kg TM	---	---	---
Chlorid	15	mg/kg	---	---	---

Kurzbeurteilung: Der Boden ist nicht betonangreifend (<XA1).

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

Anlage zum Prüfbericht 2023PK02720

Labor-Nr.: 23K00936-010

Bodenuntersuchung nach DIN 50929-3:2018-03

Parameter	Dimension	Messwert	Bewertungszahl
Z _{1a} Bodenart-Bindigkeit	Masse %	88	-4
Z ₂ spezifischer elektrischer Bodenwiderstand	Ohm·m	28,8	-2
Z ₃ Wassergehalt (Trocknung bei 105°C)	Masse %	17	0
Z ₄ pH-Wert		7,81	0
Z ₅ Pufferkapazität Alkalität K/S 4,3	mmol/kg	31,6	0
Z ₆ Pufferkapazität Acidität K/B 7,0	mmol/kg	0	0
Z ₇ Sulfid - Gehalt	mg/kg	< 0,50	0
Z ₈ Sulfat - Gehalt	mmol/kg	6	-2
Z ₉ Neutralsalze im wässrigen Auszug	mmol/kg	2,12	0
Z ₁₀ Kontakt des Objektes zum Grundwasser	k.A.; nie, immer, zeitweise	nie	0
Summe Bewertungszahlen			-8
Bodenklasse aufgrund der B₀-Werte			II
Korrosionsbelastung aufgrund der B₀-Werte			mittel

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02721 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /011**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** B 1.8_KB 1 (4,50-4,60 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Betonaggressivität			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Säuregrad nach Baumann-Gully	mL/kg TM	12,6	DIN EN 16502:2014-11 ^a 81
Aufschluss mit HCl			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Sulfat aus HCl-Aufschluss	mg/kg TM	519	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Sulfat aus HCl-Aufschluss	mmol/kg TM	5,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Sulfid	mg/kg TM	<0,50	DIN 38405-27 (D27): 2017-10 ^a 81
Eluat gem. DIN 4030/2			DIN 4030-2: 2008-06 ^a 81
Chlorid	mg/kg	<10	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Stahlaggressivität			DIN 50929-3: 2018-03 81
Wassergehalt	Masse-%	13,5	berechnet 81
pH-Wert (CaCl ₂)		7,75	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
pH-Wert (H ₂ O)		8,01	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Leitfähigkeit (Stahlaggressivität)	µS/cm	447	DIN 50929-3: 2018-03 81
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/kg TM	37,6	FG-MA-M 08-002: 2021-11 81
Basekapazität bis pH 7,0	mmol/kg TM	<0,1	FG-MA-M 08-002: 2021-11 81
Eluat gem. DIN 50929/3			DIN 50929-3: 2018-03 81
Chlorid	mg/L	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Sulfat	mg/L	11	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Neutralsalze (wäßr. Auszug) [c(Cl) + 2c(SO ₄)]	mmol/kg TM	1,0	berechnet 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02721 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: 81THUINST Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Anlage zu Prüfbericht 2023PK02721

Probe-Nr.: 23K00936 / 011

Probenbezeichnung: B 1.8_KB 1 (4,50-4,60 m)

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Boden
nach DIN 4030 Teil 1 (06/2008), Tabelle 4

	Messwert	Einheit	Expositionsklasse		
			XA1	XA2	XA3
Säuregrad nach Baumann-Gully	12,6	mL/kg TM	>200	---	---
Sulfat aus HCl-Aufschluss	519	mg/kg TM	2000 - 3000	3000 - 12000	12000 - 24000
Sulfid	<0,50	mg/kg TM	---	---	---
Chlorid	<10	mg/kg	---	---	---

Kurzbeurteilung: Der Boden ist nicht betonangreifend (<XA1).

Anlage zum Prüfbericht 2023PK02721

Labor-Nr.: 23K00936-011

Bodenuntersuchung nach DIN 50929-3:2018-03

Parameter	Dimension	Messwert	Bewertungszahl
Z _{1a} Bodenart-Bindigkeit	Masse %	76	-2
Z ₂ spezifischer elektrischer Bodenwiderstand	Ohm·m	22,4	-2
Z ₃ Wassergehalt (Trocknung bei 105°C)	Masse %	13,5	0
Z ₄ pH-Wert		7,75	0
Z ₅ Pufferkapazität Alkalität K/S 4,3	mmol/kg	37,6	0
Z ₆ Pufferkapazität Acidität K/B 7,0	mmol/kg	0	0
Z ₇ Sulfid - Gehalt	mg/kg	< 0,50	0
Z ₈ Sulfat - Gehalt	mmol/kg	5,41	-2
Z ₉ Neutralsalze im wässrigen Auszug	mmol/kg	1,03	0
Z ₁₀ Kontakt des Objektes zum Grundwasser	k.A.; nie, immer, zeitweise	zeitweise	-2
Summe Bewertungszahlen			-8
Bodenklasse aufgrund der B₀-Werte			II
Korrosionsbelastung aufgrund der B₀-Werte			mittel

Untersuchungsbericht

qualitative Voruntersuchungen Asphalt

Projekt-Nr.: 220249

Anlage 3.9

Bauvorhaben: Pferdingleben, abwassertechn. Anbindung an Friemar

Im Zuge der Baugrunduntersuchung für o. g. Baumaßnahme wurden Asphaltkerne ausgebohrt und einer qualitativen Voruntersuchung hinsichtlich Pechbelastung unterzogen. Unmittelbar nach der Entnahme wurde eine geruchliche Prüfung / Bewertung vorgenommen. Laborative Voruntersuchungen erfolgten zum einen durch Ansprühen mit Weißlack, zum anderen durch Ansprühen mit Klarlack und anschließender Bestrahlung mit UV-Licht. Der Grad der Verfärbung des Weißlacks bzw. der Fluoreszenz des Klarlacks unter UV-Licht dienen als Hinweise auf eine mögliche Pechbelastung.

Die Prüfergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

Ifd. Nr.	Probe	Beprobungsabschnitt [cm]	Prüfergebnis Geruch	Prüfergebnis Lackansprühverfahren	
				Weißlack	Klarlack mit UV-Lichtbestrahlung
1	R6.1	0 – 30,5	schwach aromatisch	schwach gelbliche Verfärbung	nicht fluoreszierend
2	R7.1	0 – 10	schwach aromatisch	schwach gelbliche Verfärbung	nicht fluoreszierend
3	R8.1	0 – 10	schwach aromatisch	schwach gelbliche Verfärbung	nicht fluoreszierend
4	R17.1	0 – 4	schwach aromatisch	schwach gelbliche Verfärbung	nicht fluoreszierend
5	R20.1	0 – 3,5	schwach aromatisch	schwach gelbliche Verfärbung	nicht fluoreszierend

Die Ergebnisse der qualitativen Voruntersuchung schließen eine Pechbelastung noch nicht aus. Zur sicheren Abklärung wird / werden nachfolgende Asphaltproben zusätzlich einer chemischen Analyse auf PAK und Phenolindex unterzogen:

Probe	Beprobungsabschnitt [cm]
R6.1-2	20 – 30,5
R8.1	0 - 10
R17.1	0 - 4

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02722 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /012**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Asphalt**Projekt** Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** R 6.1-2_RKS 6 (0,20-0,305 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
RuVA-StB 01			
Brechen mit Backenbrecher			DIN 19747: 2009-07 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat			DIN EN 12457-4: 2003-01 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02722 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Phenolindex	µg/L	<10	DIN EN ISO 14402: 1999-12 ^a 81

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: 81ThuinSt Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02723 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /013**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Asphalt**Projekt** Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** R 8.1_RKS 8 (0,00-0,10 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
RuVA-StB 01			
Brechen mit Backenbrecher			DIN 19747: 2009-07 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat			DIN EN 12457-4: 2003-01 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02723 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Phenolindex	µg/L	<10	DIN EN ISO 14402: 1999-12 ^a 81

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: 81ThuinSt Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02724 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /014**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Asphalt**Projekt** Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** R 17.1_RKS 17 (0,00-0,04 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
RuVA-StB 01			
Brechen mit Backenbrecher			DIN 19747: 2009-07 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,5	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	0,5	berechnet 81
Eluat			DIN EN 12457-4: 2003-01 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02724 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Phenolindex	µg/L	<10	DIN EN ISO 14402: 1999-12 ^a 81

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: 81ThuinSt Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Projekt/ Baumaßnahme: Pferdingsleben,
abwassertechnische Anbindung an Friemar
Projektnummer vgs: 220249
Untersuchung von: Recycling-Baustoff

Untersuchungsumfang: Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe
 hier: Recycling-Baustoffe der Klassen 1, 2 und 3

Eluatherstellung: Schütteleluat

Parameter	Dimension	Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe			Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe / Bodenart		
		Recycling-Baustoffe der Klassen 1, 2 und 3					
					RKS 15		
					R15.3		
		RC-1	RC-2	RC-3	1,0-1,8 m		
					Beton		
Feststoff:							
PAK ₁₆ ⁴	mg/kg	10	15	20	0,05		
Eluat:							
ph-Wert ¹		6 - 13			10,2		
Leitfähigkeit ²	µS/cm	2500	3200	10000	841		
Sulfat	mg/l	600	1000	3500	267		
PAK ₁₅ ³	µg/l	4,0	8,0	25	0,23		
Chrom (ges.)	µg/l	150	440	900	21		
Kupfer	µg/l	110	250	500	2		
Vanadium	µg/l	120	700	1350	11		
Zuordnung					RC-1		

> RC-3

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung.

1+2) stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

3) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

4) PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthalin, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthren, Benzo[g,h,i]perylene, Benzo[k]fluoranthren, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthren, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02718 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /008**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Bauschutt**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** R 15.3_RKS 15 (1,00-1,80 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	94,0	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	0,05	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02718 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trübung (quantitativ)	NTU	0,52	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a ₈₁
pH-Wert		10,2	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a ₈₁
Leitfähigkeit	µS/cm	841	DIN EN 27888: 1993-11 ^a ₈₁
Sulfat	mg/L	267	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a ₈₁
Chrom ges.	µg/L	21	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Kupfer	µg/L	2	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
Vanadium	µg/L	11	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a ₈₁
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,04	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,08	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,05	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,03	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,19	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,19	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,23	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Projekt/ Baumaßnahme: Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar
Anlage: 3.13
Projektnummer vgs: 220249
Untersuchung von: Bodenmaterial ¹ / Baggergut (10-50 Vol. % Fremdbestandteile)
Untersuchungsumfang: Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 (BM-F)
Eluatherstellung: Schüttteleluat

Parameter	Dimension	Zuordnungswerte für die Bewertung der Entsorgungsmöglichkeiten				Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe		
		eingeschränkter Einbau in technischen Bauwerken (min. Fremdbest. ≤ 50 Vol. %)						
		BM-F0* BG-F0*	BM-F1 BG-F1	BM-F2 BG-F2	BM-F3 BG-F3	F1 RKS 16-17+19 0,1 - 0,6 m		
Feststoff:								
Arsen	mg/kg TM	40		150		11,0		
Blei	mg/kg TM	140		700		19,7		
Cadmium	mg/kg TM	2		10		< 0,20		
Chrom (ges.)	mg/kg TM	120		600		24,0		
Kupfer	mg/kg TM	80		320		18,8		
Nickel	mg/kg TM	100		350		20,5		
Quecksilber	mg/kg TM	0,6		5		0,07		
Thallium	mg/kg TM	2		7		< 0,4		
Zink	mg/kg TM	300		1.200		57,5		
TOC	M% TM	5				1,0		
KW C ₁₀ - C ₄₀	mg/kg TM	600		2.000		72		
KW C ₁₀ - C ₂₂	mg/kg TM	300		1.000		< 50		
PAK ₁₆ nach EPA	mg/kg TM	6		9		30	1,31	
Eluat:								
ph-Wert ⁴		6,5-9,5			5,5-12,0	7,82		
Leitfähigkeit ⁴	µS/cm	350	500	500	2.000	1480		
Sulfat	mg/l	250 ⁵	450	450	1.000	737		
Arsen	µg/l	12	20	85	100	< 3		
Blei	µg/l	35	90	250	470	< 3		
Cadmium	µg/l	3		10	15	< 0,5		
Chrom (ges.)	µg/l	15	150	290	530	< 2		
Kupfer	µg/l	30	110	170	320	2		
Nickel	µg/l	30		150	280	< 2		
Zink	µg/l	150	160	840	1.600	8		
PAK ₁₅ ⁹	µg/l	0,3	1,5	3,8	20	0,06		
Zuordnung						BM-F3		
AVV-Schlüsselnummer						17 01 07		
nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall						ngA		

> BM-F3/BG-F3

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung. Nicht aufgeführte Nummern sind bereits in Tabelle enthalten.

1) Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial / Baggergut 10-50 Vol.% (BM und BG) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nr. 8 Bundes-Bodenschutz-/Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nr 9 der Bundes-Bodenschutz- / Altlastenverordnung.

4) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

5) Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um geogen erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

9) PAK₁₅: PAK₁₆ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02719 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /009**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** F 1 aus RKS 16 - 17 + 19 (0,10-0,60 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	88,4	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	11,0	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	19,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	<0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	24,0	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	18,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	20,5	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	0,07	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	57,5	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	1,0	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	72	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02719 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthen	mg/kg TM	0,15	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	0,15	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	0,08	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	0,12	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TM	0,25	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TM	0,07	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,17	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	0,15	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	0,12	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	1,26	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	1,31	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		7,82	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	1480	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	2,0	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	737	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	<3	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Blei	µg/L	<3	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Cadmium	µg/L	<0,5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Chrom ges.	µg/L	<2	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Kupfer	µg/L	2	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Nickel	µg/L	<2	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
Zink	µg/L	8	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ^a 81
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Acenaphthen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Fluoren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Phenanthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Fluoranthen	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Pyren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Benzo(b)fluoranthen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Benzo(k)fluoranthen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,05	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,05	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,06	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Projekt/ Baumaßnahme: **Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar**
 Projektnummer vgs: **220249**
 Untersuchung von: **Bodenmaterial ¹ / Baggergut (≤ 10 Vol. % Fremdbestandteile)**

Untersuchungsumfang: **Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3**

Eluatherstellung: **Schütteluat**

Parameter	Dimension	Zuordnungswerte für die Bewertung der Entsorgungsmöglichkeiten								Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe / Bodenart			
		uneingeschränkter Einbau bzw. bodenähnliche Anwendungen (min. Fremdbest. ≤ 10 Vol. %)				eingeschränkter Einbau in technischen Bauwerken (min. Fremdbest. ≤ 50 Vol. %)							
										A1	A2	A3	RKS 17
		BM-0/BG-0		BM-0 ⁷	BM-F0 [*]	BM-F1	BM-F2	BM-F3	RKS 2+6-8	RKS 15+17+20-21	KB 1	R17.4	
(Sand) ²	(Schluff) ²	(Ton) ²	BG-0 ³	BG-F0 [*]	BG-F1	BG-F2	BG-F3	0,1-0,8 m	0,0 - 1,3 m	0,1 - 0,6 m	0,5-1,2 m		
								Schluff	Schluff	Schluff	Schluff		
Feststoff:													
ph-Wert ⁴		-				6,5-9,5		5,5-12,0	7,92	7,83	7,71		
Arsen	mg/kg TM	10	20			40	150		8,3	10,1	10,1		
Blei	mg/kg TM	40	70	100	140	140	700		11,4	19,7	17,2		
Cadmium	mg/kg TM	0,4	1	1,5	1 ⁶	2	10		< 0,20	< 0,2	0,20		
Chrom (ges.)	mg/kg TM	30	60	100	120	120	600		29,8	30,6	26,8		
Kupfer	mg/kg TM	20	40	60	80	80	320		45,6	27,7	25,3		
Nickel	mg/kg TM	15	50	70	100	100	350		31,9	26,7	18,3		
Quecksilber	mg/kg TM	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	5		< 0,05	0,05	< 0,05		
Thallium	mg/kg TM	0,5	1			2	7		< 0,4	< 0,4	< 0,4		
Zink	mg/kg TM	60	150	200	300	300	1.200		57,9	71,1	68,6		
TOC	M% TM	1 ⁷				5			0,31	0,52	0,75		
KW C ₁₀ - C ₄₀	mg/kg TM	-			600	600		2.000	< 50	< 50	51	356	
KW C ₁₀ - C ₂₂	mg/kg TM	-			300	300		1.000	< 50	< 50	< 50	292	
EOX ¹¹	mg/kg TM	1				-			< 1	< 1	< 1		
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,3	0,3	0,3	-	-			< 0,05	< 0,05	0,96	< 0,05	
PAK ₁₆ nach EPA	mg/kg TM	3			6	6	9	30	n.n.	0,2	8,1	n.n.	
BTEX	mg/kg TS											n.n.	
LHKW	mg/kg TS											n.n.	
PCB ₆ + PCB-118	mg/kg TM	0,05			0,1	-			n.n.	n.n.	n.n.		
Eluat:													
ph-Wert ⁴									8,98	8,18	8,1		
Leitfähigkeit ⁴	µS/cm	-			350	350	500	500	2.000	569	461	212	
Sulfat	mg/l	250 ⁵			250 ⁵	450	450	1.000	13,9	123	4,7		
Arsen	µg/l	-			8 (13)	12	20	85	100	3	4	6	
Blei	µg/l	-			23 (43)	35	90	250	470	< 5	< 5	< 5	
Cadmium	µg/l	-			2 (4)	3	10	15	15	< 1	< 1	< 1	
Chrom (ges.)	µg/l	-			10 (19)	15	150	290	530	< 5	< 5	< 5	
Kupfer	µg/l	-			20 (41)	30	110	170	320	8	< 5	5	
Nickel	µg/l	-			20 (31)	30	150	280		< 10	< 10	< 10	
Quecksilber ¹²	µg/l	-			0,1	-			< 0,10	< 0,10	< 0,10		
Thallium ¹²	µg/l	-			0,2 (0,3)	-			< 0,20	< 0,20	< 0,20		
Zink	µg/l	-			100 (210)	150	160	840	1.600	11	< 10	< 10	
PAK ₁₅ ⁹	µg/l	-			0,2	0,3	1,5	3,8	20	0,02	0,06	1,6	
Naphtalin +Methyl-naphtaline, ges.	µg/l	-			2	-			0,02	0,02	0,05		
PCB ₆ + PCB-118	µg/l	-			0,01	-			n.n.	n.n.	n.n.		
Zuordnung									BM-F3	BM-F1	BM-F2		
AVV-Schlüsselnummer									17 05 04	17 05 04	17 05 04		
nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall									ngA	ngA	ngA		

> BM-F3/BG-F3

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung. Nicht aufgeführte Nummern sind bereits in Tabelle enthalten.

1) Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial / Baggergut ≤ 10 Vol. % (BM und BG) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nr. 8 Bundes-Bodenschutz-/Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nr. 9 der Bundes-Bodenschutz- / Altlastenverordnung.

2) Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartsspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten

3) Die Eluatwerte (Ausnahme Sulfat) sind nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und Naphtalin + Methyl-naphtaline, ges., ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK16 überschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von: ≥ 0,5 %.

4) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

5) Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um geogen erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

6) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

7) Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. TOC-Gehalt nur bei Hinweisen auf erhöhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmen. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit /Setzungsprozesse zu berücksichtigen.

9) PAK15: PAK16 ohne Naphtalin und Methyl-naphtaline.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt



Prüfbericht-Nr.: 2023PK02715 / 1

GBA-Nummer 23K00936 /005

Probeneingang 09.03.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Auffüllung

Projekt Pferdingleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249

Probenbezeichnung A 1 aus RKS 2 + 6 - 8 (0,10-0,80 m)

Prüfbeginn / -ende 09.03.2023 - 20.03.2023

Probemenge 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	92,5	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	49,4	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,92	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	8,3	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	11,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	<0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	29,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	45,6	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	31,9	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	57,9	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,31	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02715 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,98	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	569	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	150	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	13,9	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	3	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	8	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	11	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,03	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt



Prüfbericht-Nr.: 2023PK02716 / 1

GBA-Nummer 23K00936 /006

Probeneingang 09.03.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Auffüllung

Projekt Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249

Probenbezeichnung A 2 aus RKS 15 + 17 + 20 - 21 (0,00-1,30 m)

Prüfbeginn / -ende 09.03.2023 - 20.03.2023

Probemenge 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	89,5	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	60,5	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,83	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	10,1	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	19,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	<0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	30,6	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	27,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	26,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	71,1	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,52	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02716 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	0,20	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,18	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	461	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	4,2	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	123	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	4	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,07	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02717 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /007**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Auffüllung**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** A 3 aus KB 1 (0,10-0,60 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	93,4	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	47,3	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,71	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	10,1	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	17,2	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	26,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	25,3	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	18,3	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	68,6	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,75	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	51	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02717 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	0,17	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	0,07	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	1,0	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	1,1	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	0,76	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	0,75	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	1,2	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	0,39	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,96	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	0,80	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	0,19	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	0,71	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	8,10	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	8,10	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,10	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	212	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	15	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	4,7	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	6	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,03	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,06	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,03	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,16	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	0,06	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,31	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,27	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	0,10	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	0,11	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	0,15	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	0,05	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	0,11	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	0,09	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	0,10	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	1,6	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	1,6	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	1,65	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,05	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,05	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02725 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /015**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** R 17.4_RKS 17 (0,50-1,20 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	80,1	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
BTEX	mg/kg TM		
Benzol	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Toluol	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Ethylbenzol	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
m-/p-Xylol	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
o-Xylol	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Summe BTEX	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
LHKW	mg/kg TM		
Dichlormethan	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Trichlormethan	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Tetrachlormethan	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
1,2-Dichlorethan	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Trichlorethen	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Tetrachlorethen	mg/kg TM	<0,02	DIN EN ISO 22155: 2016-07 ^a 81
Summe LHKW	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	356	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02725 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	292	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a ₈₁
PAK	mg/kg TM		
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a ₈₁
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Projekt/ Baumaßnahme: **Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar**
 Projektnummer vgs: **220249**
 Untersuchung von: **Bodenmaterial ¹ / Baggergut (≤ 10 Vol. % Fremdbestandteile)**

Untersuchungsumfang: **Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3**

Eluatherstellung: **Schütteluat**

Parameter	Dimension	Zuordnungswerte für die Bewertung der Entsorgungsmöglichkeiten								Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe / Bodenart			
		uneingeschränkter Einbau bzw. bodenähnliche Anwendungen (min. Fremdbest. ≤ 10 Vol. %)				eingeschränkter Einbau in technischen Bauwerken (min. Fremdbest. ≤ 50 Vol. %)							
										U1	U2	U3	U4
		BM-0/BG-0	BM-0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3	RKS 1-8	RKS 9-14	RKS 15-21	KB 1		
(Sand) ²	(Schluff) ²	(Ton) ²	BG-0 ³	BG-F0*	BG-F1	BG-F2	BG-F3	0,3 - 5,0 m	0,3-3,0 m	0,4-3,0 m	0,6-8,0 m		
								Schluff	Schluff	Schluff	Schluff		
Feststoff:													
ph-Wert ⁴		-				6,5-9,5		5,5-12,0	7,75	7,70	7,67	7,68	
Arsen	mg/kg TM	10	20			40	150	8,8	9,7	14,2	10,3		
Blei	mg/kg TM	40	70	100	140	140	700	25,6	22,9	50,4	16,8		
Cadmium	mg/kg TM	0,4	1	1,5	1 ⁶	2	10	< 0,20	0,64	2,3	< 0,2		
Chrom (ges.)	mg/kg TM	30	60	100	120	120	600	30,5	29,5	34,6	32,2		
Kupfer	mg/kg TM	20	40	60	80	80	320	22,2	29,7	19,7	20,7		
Nickel	mg/kg TM	15	50	70	100	100	350	31,3	37,1	47,2	34,7		
Quecksilber	mg/kg TM	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	5	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		
Thallium	mg/kg TM	0,5	1			2	7	< 0,4	< 0,4	< 0,4	0,9		
Zink	mg/kg TM	60	150	200	300	300	1.200	54,8	135	512	53,1		
TOC	M% TM	1 ⁷				5		0,76	0,38	1,0	0,42		
KW C ₁₀ - C ₄₀	mg/kg TM	-			600	600	2.000	50	< 50	< 50	< 50		
KW C ₁₀ - C ₂₂	mg/kg TM	-			300	300	1.000	< 50	< 50	< 50	< 50		
EOX ¹¹	mg/kg TM	1				-		< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0		
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,3	0,3	0,3	-	-		< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,06		
PAK ₁₆ nach EPA	mg/kg TM	3			6	6	9	30	0,13	n.n.	n.n.	0,51	
PCB ₆ + PCB-118	mg/kg TM	0,05			0,1	-		n.n.		n.n.	n.n.	n.n.	
Eluat:													
ph-Wert ⁴									7,84	8,21	8,01	8,27	
Leitfähigkeit ⁴	µS/cm	-			350	350	500	500	2.000	773	214	434	227
Sulfat	mg/l	250 ⁵				250 ⁵	450	450	1.000	97,4	11,6	64,3	13,7
Arsen	µg/l	-			8 (13)	12	20	85	100	< 1	< 1	< 1	1
Blei	µg/l	-			23 (43)	35	90	250	470	< 5	< 5	< 5	< 5
Cadmium	µg/l	-			2 (4)	3		10	15	< 1	< 1	< 1	< 1
Chrom (ges.)	µg/l	-			10 (19)	15	150	290	530	< 5	< 5	< 5	7
Kupfer	µg/l	-			20 (41)	30	110	170	320	< 5	< 5	< 5	< 5
Nickel	µg/l	-			20 (31)	30		150	280	< 10	< 10	< 10	< 10
Quecksilber ¹²	µg/l	-			0,1	-			< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Thallium ¹²	µg/l	-			0,2 (0,3)	-			< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20
Zink	µg/l	-			100 (210)	150	160	840	1.600	< 10	< 10	< 10	< 10
PAK ₁₅ ⁹	µg/l	-			0,2	0,3	1,5	3,8	20	0,06	0,06	0,08	0,11
Naphtalin +Methyl-naphtaline, ges.	µg/l	-			2	-			0,03	0,04	0,02	0,03	
PCB ₆ + PCB-118	µg/l	-			0,01	-			n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	
Zuordnung								BM-F3	BM-0	BM-F3	BM-0		
AVV-Schlüsselnummer								17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04		
nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall								ngA	ngA	ngA	ngA		

> BM-F3/BG-F3

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung. Nicht aufgeführte Nummern sind bereits in Tabelle enthalten.

1) Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial / Baggergut ≤ 10 Vol. % (BM und BG) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nr. 8 Bundes-Bodenschutz-/Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nr. 9 der Bundes-Bodenschutz- / Altlastenverordnung.

2) Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartsspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten

3) Die Eluatwerte (Ausnahme Sulfat) sind nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und Naphtalin + Methyl-naphtaline, ges., ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK16 überschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von: ≥ 0,5 %.

4) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

5) Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um geogen erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

6) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

7) Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. TOC-Gehalt nur bei Hinweisen auf erhöhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmen. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit /Setzungsprozesse zu berücksichtigen.

9) PAK15: PAK16 ohne Naphtalin und Methyl-naphtaline.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt



Prüfbericht-Nr.: 2023PK02711 / 1

GBA-Nummer 23K00936 /001

Probeneingang 09.03.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Boden

Projekt Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249

Probenbezeichnung U 1 aus RKS 1 - 8 (0,30-5,00 m)

Prüfbeginn / -ende 09.03.2023 - 20.03.2023

Probemenge 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	80,0	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	95,9	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,75	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	8,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	25,6	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	<0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	30,5	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	22,2	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	31,3	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	54,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,76	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02711 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft: Krauthausen
Handelsregister: Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	0,05	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	0,13	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		7,84	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	773	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	2,5	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	97,4	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,07	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,03	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,03	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02712 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /002**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** U 2 aus RKS 9 - 14 (0,30-3,00 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	87,6	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	76,1	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,70	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	9,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	22,9	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	0,64	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	29,5	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	29,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	37,1	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	135	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,38	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02712 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,21	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	214	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	2,0	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	11,6	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,06	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,08	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,04	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,04	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 20.03.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02713 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /003**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** U 3 aus RKS 15 - 21 (0,40-3,00 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	84,8	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	90,1	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,67	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	14,2	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	50,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	2,30	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	34,6	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	19,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	47,2	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	<0,4	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	512	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	1,0	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02713 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft: Krauthausen
Handelsregister: Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,01	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	434	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	2,3	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	64,3	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,03	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,08	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,08	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,09	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,02	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.04.2023



i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH · Kielforstweg 2 · 99819 Krauthausen

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

**Prüfbericht-Nr.: 2023PK02714 / 1****GBA-Nummer** 23K00936 /004**Probeneingang** 09.03.2023**Probenehmer** durch den Auftraggeber**Material** Boden**Projekt** Pferdingsleben, abwassertechnische Anbindung an Friemar / 220249**Probenbezeichnung** U 4 aus KB 1 (0,60-8,00 m)**Prüfbeginn / -ende** 09.03.2023 - 20.03.2023**Probemenge** 2,5 kg

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Trockenrückstand	Masse-%	85,7	DIN EN 14346: 2007-03 ^a 81
Siebfraktion < 2 mm	Masse-% TM	84,5	DIN EN ISO 17892-4: 2017-04 ^a 81
pH-Wert		7,68	DIN ISO 10390: 2005-12 ^a 81
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ^a 81
Arsen	mg/kg TM	10,3	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Blei	mg/kg TM	16,8	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Cadmium	mg/kg TM	<0,20	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Chrom ges.	mg/kg TM	32,2	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Kupfer	mg/kg TM	20,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Nickel	mg/kg TM	34,7	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Quecksilber	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 16772: 2005-06 ^a 81
Thallium	mg/kg TM	0,9	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
Zink	mg/kg TM	53,1	DIN ISO 22036: 2009-06 ^a 81
TOC	Masse-% TM	0,42	DIN EN 15936: 2012-11 ^a 81
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a 81
EOX	mg/kg TM	<1,0	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 81
PAK			
Naphthalin	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Acenaphthylen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PK02714 / 1

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0
Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

VR Bank Eisenach e. G.
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45
BIC: GENODEF1ESA

Sitz der Gesellschaft:
Krauthausen
Handelsregister:
Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837

Geschäftsführer:
Dr. Sven Unger,
Ralf Murzen

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Phenanthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Fluoranthren	mg/kg TM	0,06	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Pyren	mg/kg TM	0,06	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Chrysen	mg/kg TM	0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	0,08	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,06	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	0,06	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	<0,05	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg TM	0,06	DIN ISO 18287: 2006-05 ^a 81
Summe PAK (EPA)	mg/kg TM	0,48	berechnet 81
Summe PAK(16) (EBV)	mg/kg TM	0,51	berechnet 81
PCB			
PCB 28	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 52	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 101	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 138	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 153	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB 180	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 6 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB 118	mg/kg TM	<0,004	DIN EN 17322: 2021-03 ^a 81
PCB Summe 7 Kongenere	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	mg/kg TM	n.n.	berechnet 81
Eluat 2:1			DIN 19529: 2015-12 ^a 81
pH-Wert		8,27	DIN EN ISO 10523: 2012-04 ^a 81
Leitfähigkeit	µS/cm	227	DIN EN 27888: 1993-11 ^a 81
Trübung (quantitativ)	NTU	4,4	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ^a 81
Sulfat	mg/L	13,7	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ^a 81
Arsen	µg/L	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Blei	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Cadmium	µg/L	<1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Chrom ges.	µg/L	7	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Kupfer	µg/L	<5	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Nickel	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Quecksilber	µg/L	<0,10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Thallium	µg/L	<0,20	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
Zink	µg/L	<10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ^a 8
PAK			
Naphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a 81

Parameter	Einheit	Messwert	Methode
Acenaphthylen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Acenaphthen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoren	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Phenanthren	µg/L	0,04	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Anthracen	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Fluoranthren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Pyren	µg/L	0,02	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Chrysen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Benzo(g,h,i)perylene	µg/L	<0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin	µg/L	0,11	berechnet ₈₁
Summe PAK(15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,11	berechnet ₈₁
Summe PAK (EPA)	µg/L	0,12	berechnet ₈₁
1-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
2-Methylnaphthalin	µg/L	0,01	DIN 38407-39: 2011-09 ^a ₈₁
Summe Naphthalin und Methylnaphthaline	µg/L	0,03	berechnet ₈₁
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline (EBV)	µg/L	0,03	berechnet ₈₁
PCB			
PCB 28	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 52	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 101	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 118	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 153	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 138	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
PCB 180	µg/L	<0,025	DIN EN ISO 6468: 1997-02 ^a ₈₁
Summe PCB	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁
PCB Summe 7 Kongenere (EBV)	µg/L	n.n.	berechnet ₈₁

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: ₈₁ThuinSt Krauthausen ₈₂ANALYTIKUM (Merseburg)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.


Krauthausen, 20.03.2023




i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

V:\AA_Projekte_vgs_inGeo\2022\20249_Pferdingsleben AW Anbindung an Friemar\CAD\LS\220249_LS.dwg
V:\AA_Projekte_vgs_inGeo\2022\Baugrund_2022\20249_Pferdingsleben AW Anbindung an Friemar\CAD\LS\220249_LS.dwg


Freispiegelleitung Druckleitung




RKS 8 DPH R8



RKS 9



RKS 10



	Schacht Station
Haltungsbezeichnung	
Haltungslänge	m
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm
mittl. Einbautiefe (Deckel)	m
OK Deckel	m NHN
Rohrsohle	m NHN

SW 400 0.00	F 10 87.40	F 20 182.01	SW 410 244.37	F 25 253.00	F 30 261.95	F 35 324.90	F 40 418.46	F 50 511.35	F 60 605.08
	F 10	F 20	SW 410	F 25	F 25A	F 35	F 40	F 50	F 60
	87.40	94.61	62.36	8.63	8.95	62.95	93.56	92.89	93.73
	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110
	1.60	1.60	1.64	1.64	1.60	1.60	1.66	1.70	1.69
291.52	290.77	288.86	287.09	287.02	287.06	286.62	286.31	286.55	286.87
289.92	289.17	287.26	285.40	285.42	285.46	287.02	287.69	287.87	288.16

Zeichenerklärung

- 0 Oberboden
- 1.1 Straßenoberbau
- 1.2 Auffüllung, grob-/gemischtkörnig
- 1.3 Auffüllung, feinkörnig
- 1.4 Auffüllung, >10 Vol.% Fremdbestandteile
- 2 Schwarzerde
- 3 Lösslehm

- 4 Lehm
- 5 Aueton
- 6 Tonmudde
- 7 Terrassenschotter
- 8 Verwitterungslehm
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)
- 9.2 Festgestein, <V3 (ku)

- Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK
- Grundwasser angebohrt muGOK

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs **vgs InGeo GmbH**
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de


Geotechnischer Längsschnitt
Druckleitung, Schacht SW 400 - F 60

Projekt-Nr.
220249

**Pferdingsleben,
Pumpwerk und Verbindungssammler
nach Friemar**

Anlage-Nr.
4.2

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
1:1000	1:100	Na	Ki	06.04.2023	Sc


[illegible]

schwere Rammsondierung

Bärgewicht	0,5 kN
Fallhöhe	50 cm
Spitzenquerschnitt	15 cm ²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe	

Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
1:1000	1:100	Na	Ki	06.04.2023	Sc

V:\AA_Projekte_vgs_InGeo\2022\20249_Pferdingleben_AW_Abbindung an Friemar\CAD\LS\220249_LS.dwg



	Schacht	Station
Haltungsbezeichnung		
Haltungslänge	m	
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm	
mittl. Einbautiefe (Deckel)	m	
OK Deckel	m NN	
Rohrsohle	m NN	

SA 04	SW 10	SW 20	SW 30	SW 40	SW 100	SW 110	SW 120
0.00	78.48						324.56
288.30	288.40						287.94
283.52	283.91 283.94	284.32 284.35 284.38 284.41	288.01 288.10 287.89	287.82	287.60	287.79	285.23 285.26 285.32

SW 40	SW 50	S 120
0.00	19.27	7.98
287.82	288.06	288.26
284.88	285.84	286.24

Zeichenerklärung

- 0 Oberboden
- 1.1 Straßenoberbau
- 1.2 Auffüllung, grob-/gemischtkörnig
- 1.3 Auffüllung, feinkörnig
- 1.4 Auffüllung, >10 Vol.% Fremdbestandteile
- 2 Schwarzerde
- 3 Lösslehm

- 4 Lehm
- 5 Aueton
- 6 Tonmudde
- 7 Terrassenschotter
- 8 Verwitterungslehm
- 9.1 Festgestein, V4-V3 (ku)
- 9.2 Festgestein, <V3 (ku)

- Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK
- Grundwasser angebohrt muGOK
- schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs InGeo GmbH Arnstädter Straße 28 99096 Erfurt Tel.: +49 (0) 361-789 34-0 Fax: +49 (0) 361-789 34-56 E-Mail: vgs@vgs-ing.de					
Geotechnischer Längsschnitt Sammler Nord Pferdingleben					Projekt-Nr. 220249
Pferdingleben, Pumpwerk und Verbindungssammler nach Friemar					Anlage-Nr. 4.5
Längen-Maßstab	Höhen-Maßstab	gezeichnet	geprüft	Datum	Bearbeiter
1:1000	1:100	Na	Ki	06.04.2023	Sc

Bohrkernfotos - KB 1



Bohrkernfotos - KB 1



<	
---	--

Erforderliche Kennwerte/Eigenschaften für Böden in den VOB-Normen

1	ortsübliche Bezeichnung	X	X	X	X		Mutterboden	ungebundene Tragschicht	Erdaushub verunreinigt	Erdaushub verunreinigt	Erdaushub verunreinigt	ehem. "Mutterboden"	Löss	Lehm	Ton	Ton	Nessekies	Festgesteinszersatz		
2	Bodengruppe	X	X	X	X	X	TL, OU (B5a)	[GW, GU]	[GW, GU, GU*] (A)	[TL, TM] (A)	[GU, GU*, TL] A	TL-TM (UL-UM)	TL-TM (UL-UM)	TM-TA	TM-TA (OT)	OT (HZ)	GU, GU*	TL-TM		
3a	Korngrößenverteilung (Körnungsänderungen) Kornkennziffern [C]+Si/Sa/Gr [M. %]	X	X	X	X			si'-si sa'-sa co"-co' Gr	si'-si" sa-sa" co' Gr	sa'-sa gr'-gr (or') Cl	si-si" sa'-sa co"-co' Gr sa gr'-gr (co') Cl	fsa'-fsa (gr"-gr' or' Cl) (Si)	fsa'-fsa (gr"-gr' or") Cl (Si)	sa'-sa gr"-gr (or') Cl	fsa' (fgr') or' (or) Cl	fsa' or-or" Cl	si-si" sa'-sa co"-co (bo") Gr	sa'-sa" gr'-gr Cl		
								[2-15/5-30/55-93]	[2-20/15-35/45-83]	[40-90/5-30/5-30]	[5-20/5-30/50-90] [40-80/15-30/5-30]	[55-93/5-30/2-15]	[55-95/5-30/0-15]	[40-93/5-30/2-30]	[70-90/5-15/5-15]	[83-95/5-15/0-2]	[5-35/5-30/40-90]	[40-90/5-39/5-21]		
3b	Steine [M %]	X	X	X	X	X	0	0-15	0-15	0-5	0-30	0	0	0	0	0	0-32 {30}	0		
3c	Blöcke [M %]	X	X	X	X	X	0	0-5	0-10	0	0-5	0	0	0	0	0	0-5	0		
3d	große Blöcke [M %]	X	X	X	X	X	0	0	0-1	0	0-2	0	0	0	0	0	0	0		
5	mineralog. Zusammen-setzung Steine / Blöcke				X			Kalkstein, Porphy, Quarz, Sandstein	Porphyr, Kalkstein, Quarz (Sandstein)	n.e.	Porphyr, Kalkstein, Quarz, Sandstein	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	Kalkstein, Sandstein (Quarz, Porphyr)	n.e.		
6	Dichte [g/cm³]	X			X			1,7-1,9	1,7-2,0	1,8-2,0	1,7-2,0	1,8 - 2,0	1,6 -1,9	1,8-2,0	1,8-2,0	1,1 - 1,5	1,7-2,0	1,9-2,1		
7	Kohäsion [kN/m²]		X					0-2	0-2	4-6	2-6	4-6	4-8	4-8	4-6	6-10	0-4	4-16		
8	undrÄnrierte Scherfestigkeit [kN/m²]	X	X		X			n.b.	n.b.	25-50	50-80	25-50	20-60	40-70	20-40	10-35	n.b.	40-80		
9	SensitivitÄt				X			n.b.	n.b.	2-4	(2-4)	2-4	2-4				n.b.	2-4		
10	Wassergehalt [%]	X	X	X	X			1-8	2-10	14-22	4-20	18-28 {24,94}	15-25 {17,0-23,0}	14-21 {16,3-19,5}	22-42 {25,2-39,8}	150-190 {177,44}	3 - 13 {8,0-10,1}	8-18 {12,6-16,3}		
11	Konsistenz																			
12	Konsistenzzahl	X	X	X	X			n.b.	n.b.	0,75-1,0	1,0-1,25	0,75-1,0	0,65-1,1 {0,7}	0,75-1,3 {1,29}	0,55-0,9 {0,61-0,75}	0,5-0,85	n.b.	0,85-1,6 {1,54}		
13	Plastizität																			
14	Plastizitätszahl	X	X	X	X			n.b.	n.b.	0,02-0,25	0,02-0,1	0,02-0,25	0,02-0,25 {0,105}	0,1 - 0,25 {0,235}	0,15 - 0,35 {0,303-0,336}	0,25-0,75	n.b.	0,05 - 0,25 {0,134}		
15	Durchlässigkeit [m/s]				X			5*10 ⁻³ - 1*10 ⁻⁵	5*10 ⁻³ - 1*10 ⁻⁵	1*10 ⁻⁶ - 1*10 ⁻⁷	1*10 ⁻⁷ - 1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 5*10 ⁻⁸	5*10 ⁻⁸ - 5*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 1*10 ⁻⁸	1*10 ⁻⁸ - 5*10 ⁻⁸		
16	Lagerungsdichte [%]	X	X	X	X			35-65 (85)	15-35	n.b.	15-35	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	35-65 (75)	n.b.		
17	Kalkgehalt [%]																			
18	Sulfatgehalt [%]																			
19	Organischer Anteil [%]	X			X			0	0	0-6	0	2-6 {5,48}	0-2	0 {6}	2-8 {3,31-6,73}	30-40 {37,32}	0	0		
20	Benennung, Beschreibung organischer Böden				X			-	-	-	-	schwach organischer- organischer Boden	n.e.	am Top organischer Boden	organischer Boden	torfiger Boden	-	-		
21	Abrasivität		X		X			schwach-stark abrasiv	schwach-stark abrasiv	(nicht) kaum abrasiv	kaum abrasiv-abrasiv	nicht abrasiv	(nicht) kaum abrasiv	(nicht) kaum abrasiv	(nicht) kaum abrasiv	nicht abrasiv	abrasiv-stark abrasiv	(nicht) kaum abrasiv		

Erforderliche Kennwerte/Eigenschaften für Fels in den VOB-Normen

1	ortsübliche Bezeichnung	X	X	X	X														Lettenkohlenkeuper	Lettenkohlenkeuper
2	Benennung von Fels	X	X	X	X														Tonstein/Schluffstein Sandstein (Dolomit)	Tonstein/Schluffstein (Sandstein, Dolomit)
3	Dichte	X			X														1,8 - 2,3	1,8 - 2,3
4	Verwitterung (V), Veränderlichkeit (G)	X	X		X														SF = V4, G3-4 SG, KA = V3, G1	SF = V2 SG, KA = V0-V2, G1
5	Kalkgehalt																			
6	Sulfatgehalt																			
7	Druckfestigkeit (MPa)	X	X	X	X														SF = 1-10 {1,09} SG, KA = 15-100 {94,13}	SF = 1-15 {9,72} SG, KA = 20-120 {28,22}
8	Spaltzugfestigkeit																			
9a	Trennflächenrichtung	X	X		X														n.b.	n.b.
9b	Trennflächenabstand	X	X		X														laminiert - dünn geschichtet	laminiert - dünn geschichtet
9c	Gesteinskörperform	X	X		X														prismatisch, tafelförmig	prismatisch, tafelförmig
10a	Öffnungsweite von Trennflächen																			
10b	Kluftfüllung Trennflächen																			
11	Gebirgsdurchlässigkeit				X														5*10 ⁻⁶ - 5*10 ⁻⁸	5*10 ⁻⁶ - 5*10 ⁻⁸
12	Abrasivität		X		X														nicht abrasiv - mittel abrasiv	nicht abrasiv - mittel abrasiv

Empfehlungen Homogenbereichsbildung

DIN 18300 - Erdarbeiten, Lösen GK2/3 (EA-L)		EA-L1		EA-L2	EA-L3	EA-L1		EA-L3	EA-L4	EA-L1		EA-L5	
DIN 18300 - Erdarbeiten, Einbau GK2/3 (EA-E)		EA-E1		EA-E2	EA-E3	EA-E1		EA-E4	EA-E5	EA-E1		EA-E7	
DIN 18304 - Ramm-/Rüttel-/Pressarbeiten (RRP)		RRP1		RRP2	RRP3	RRP2		RRP2		RRP1		RRP4	
DIN 18301 - Bohrarbeiten (BA)				BA1								BA2	
DIN 18319 - Rohrvortriebsarbeiten (RV)		RV1		RV2	RV3	RV2				RV1		RV5	
DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten (LA)	LA 1												

n.e. – nicht erforderlich n.b. – nicht bestimmbar
{} - mittels Laborversuchen ermittelte Spannbreiten
Die Einstufungen beinhalten keine großvolumigen Bestandteile wie Bauschutt, Beton, Fundamentreste, gebundene Schichten sowie keine umwelttechnische Klassifizierungen o.ä.. Großvolumige Bestandteile sind gesondert auszuschreiben und auf Nachweis abzurechnen.