

Fotodokumentation

BV Storkower Str. 139c, 10407 Berlin

Gebäudesanierung innen


Inhalt

1. Gebäude.....	2
2. Sokalit – schwach gebundener Asbest um Stahlstützen.....	6
3. Fassadenaufbau - Asbestzement platten + KMF-Dämmung	7
4. Heizraum – Sokalit + Flanschdichtungen + KMF-Rohrdämmung	8
5. Abgehängte Decken aus Gipskarton mit Unterkonstruktion	9

1. Gebäude



Rückseite Gebäude / BE-Fläche



Stirnseite mit Fläche für Bauaufzug / Asbestzementplatte hinter Glasvorhangfassade



Sanitärräume - Beispiel



Großer Raum mit u.a. einer der mit Gipskarton und Sokalit umwickelten Stützen



Flurbereich. GK Decke ohne KMF Auflage, GK-Wände mit KMF-Dämmung



Kleiner Raum mit links ein Teil einer Stütze + GK-Wänden und -Decke. Unterhalb und oberhalb der Fenster befinden sich AZ-Platten + KMF im Fassadenbereich

2. Sokalit – schwach gebundener Asbest um Stahlstützen



Asbesthaltige Leichtbauplatten (Sokalit) in Stärke 2cm um Stahlstützen aus einer Probesanierung



Fensterbereich: Aluminium Kabelkanal / OSB-Platten / Sokalit

3. Fassadenaufbau - Asbestzement platten + KMF-Dämmung



Innere AZ-Platte geöffnet, KMF + äußere AZ-Platte sichtbar




Außere AZ-Platte + Montageschrauben + Schiene innere AZ-Platte vertikal / Innere AZ-Platte + KMF + untere Schiene innere AZ-Platte horizontal im Bodenbereich

4. Heizraum – Sokalit + Flanschdichtungen + KMF-Rohrdämmung



Heizraum mit asbesthaltigen Flanschdichtungen und KMF-Rohrdämmung



Sokalit in Wand verbaut / Sokalit als Kanalverkleidung im Heizraum

5. Abgehängte Decken aus Gipskarton mit Unterkonstruktion

