

hier: Lage und Bezeichnung der Untersuchungsstellen

➔ BK4 – 5 als Durchbohrung

[illegible]


Bauvorhaben:	Schule Grünau, Walchenseestraße 40, 12527 Berlin
Bauteil:	Außenwand
hier:	Fotodokumentation der Entnahmestellen



Bohrloch 1



Übersicht
Entnahmestelle 1



Bohrkern 1



Bohrloch 2



Übersicht
Entnahmestelle 2



Bohrkern 2



Bohrloch 3



Übersicht
Entnahmestelle 3



Bohrkern 3


Bauvorhaben:	Schule Grünau, Walchenseestraße 40, 12527 Berlin
Bauteil:	Außenwand
hier:	Fotodokumentation der Entnahmestellen



Bohrloch 4



Übersicht
Entnahmestelle 4



Bohrkern 4



Bohrloch 5



Übersicht
Entnahmestelle 5



Bohrkern 5