



Leistungsbericht

Leitung 104237604

Oberer Punkt 104237604SE

Unterer Punkt 104237604AP

Haltung 104237604

Stammdaten allgemein

Leitungslänge 8,40 m
Leitungsart Leitung
Kanalart Freigefälle (Freispiegelleitung)
Kanalnutzung Regenwasser
Material Steinzeug
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 1508 / Gilmstraße

Geometrie

Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Profilhöhe 200 mm
Profilbreite 200 mm
Rohrlänge

Sohlhöhen

Oberer Punkt
Unterer Punkt

K _D	K _S	K _B
5	5	5
ZKL 5		

Inspektion 22.05.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 8,40 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Inspektionsgrund sonstige
Bemerkung

Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Bildsp.-medium Digitales Bild
Video-Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter / Temperatur Trocken
Reinigung ja
Vorflutsicherung keine Maßnahmen

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung	KD	KS	KB
002	00:00:03	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang			
	00:00:39	4,30	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung, nicht erkenntlich, nach unten, Winkel = 90°			
	00:00:53	6,00	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
	00:01:00	6,40	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
	00:01:18	7,80	BCC.A.Y		Pos: 9; Krümmung, nach links, nicht erkenntlich, Winkel = 15°			
	00:01:25	8,40	BCE.XP		Endknoten, Rohrende			



Leitungsgrafik

Leitung 104237604

Oberer Punkt 104237604SE

Unterer Punkt 104237604AP

Insp.datum 22.05.2024

Art / Nutzung Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Haltung 104237604


Stammdaten

Leitungslänge 8,40 m
Leitungsart Leitung
Straße Gilmstraße
Ortsteil München
Material Steinzeug
Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Dimension [mm] 200 / 200

Inspektion

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 8,40 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter Trocken
Bemerkung

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung **104237604**
Oberer Punkt 104237604SE
Unterer Punkt 104237604AP
Ort/Straße München / Gilmstraße

Insp.-Datum 22.05.2024
Dimension 200 / 200
Art / Nutzung Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Anfangsknoten, Rohranfang

Foto **002**

Video 00:00:03
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BCD.XP
Position
Datenträger Inspektionsvideos
_001

