



Leistungsbericht

Leitung 38740296

Oberer Punkt 38740296SE

Unterer Punkt 38740296AP

Haltung 38740296

Stammdaten allgemein

Leitungslänge 10,30 m
Leitungsart Leitung
Kanalart Freigefälle (Freispiegelleitung)
Kanalnutzung Regenwasser
Material Steinzeug
Status Daten Bestandsdokumentation
Bemerkung

Lage

Straße 1508 / Gilmstraße

Geometrie

Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Profilhöhe 200 mm
Profilbreite 200 mm
Rohrlänge

Sohlhöhen

Oberer Punkt

Unterer Punkt

K _D	K _S	K _B
2	5	3
ZKL 2		

Inspektion 22.05.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 10,30 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Inspektionsart Kamera-Inspektion
Inspektionsgrund sonstige
Bemerkung

Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Bildsp.-medium Digitales Bild
Video-Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter / Temperatur Trocken
Reinigung ja
Vorflutsicherung keine Maßnahmen

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung	KD	KS	KB
004	00:00:03	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang			
	00:00:50	6,10	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung, nicht erkenntlich, nach unten, Winkel = 30°			
	00:01:01	6,50	BCC.Y.B		Pos: 6; Krümmung, nicht erkenntlich, nach unten, Winkel = 30°			
	00:01:16	8,10	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
	00:01:23	8,40	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung, nicht erkenntlich, nach oben, Winkel = 45°			
005	00:01:59	9,60	BBA.B	A	Pos: 12 - 4; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 2%, an Verbindung	2	5	3
	00:02:10	9,80	BCC.B.B		Pos: 4; Krümmung, nach rechts, nach unten, Winkel = 15°			
	00:02:57	10,00	BBA.B	A	Pos: 12 - 5; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung	2	5	3
	00:02:25	10,30	BCE.XP		Endknoten, Rohrende			



Leitungsgrafik

Leitung 38740296

Oberer Punkt 38740296SE

Unterer Punkt 38740296AP

Insp.datum

22.05.2024

Art / Nutzung

Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Haltung 38740296


Stammdaten

Leitungslänge 10,30 m
Leitungsart Leitung
Straße Gilmstraße
Ortsteil München
Material Steinzeug
Profilart Kreisförmig, Kreisquerschnitt
Dimension [mm] 200 / 200

Inspektion

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 10,30 m
Bezugspunkt Start Rohranfang
Firma / Untersucher TV-4 / Morr
Datenträger Inspektionsvideos_001
Wetter Trocken
Bemerkung

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht


Leitung 38740296
Oberer Punkt 38740296SE
Unterer Punkt 38740296AP
Ort/Straße München / Gilmstraße

Insp.-Datum 22.05.2024
Dimension 200 / 200
Art / Nutzung Freigefälle (Freispiegelleitung),
Regenwasser

Anfangsknoten, Rohranfang

Foto 004

Video 00:00:03
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BCD.XP
Position
Datenträger Inspektionsvideos
_001



Pos: 12 - 4; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 2%, an Verbindung

Foto 005

Video 00:01:59
Entf. in Fließr. 9,60 m
Zustand BBA.B
Position 12 - 4
Datenträger Inspektionsvideos
_001

Verbindung

