



Deckenspiegel 6.OG 1:50

- Decken
- GK-Lochdecke mit Randfries GK-glatt
 - Rasterdecke 60X60cm
 - GK-Decke glatt
 - Langfelddecke

- Bestand
- Abbruch
 - Ausgang ins Freie
 - Treppe rauf
- Bauwerksfuge
- Bestand geputzt
 - Fluchtweg

- Raumraute: Türraute:
- OKRD
 - OKFF
- Raumstempel:
- F Fläche
 - U Umfang
 - LRH lichte Raumhöhe

- Brandschutzqualität
- fh Feuerhemmend (F/T30)
 - fb Feuerbeständig (F/T90)
 - Bauart BW Bauart Brandwand
 - Bodenstopper Neu
 - ◄ Wandstopper Neu
 - × Boden-/Wandstopper vorhanden
- Türen:
- NA Notausgang
 - OTS Obentürschließer
 - OH Offenhaltung / Feststellanlage im OTS
 - OHM Offenhaltung/Feststellanlage mit Magnethalter
 - ZK Zugangskontrolle
 - PB Panikbeschlag

- Barrierefreiheit:
- Bewegungs- bzw. Begrenzungsflächen nach DIN 18040
 - ⊠ taktiles Bodenfeld an Treppen
 - Einbruchschutz RC2
 - Einbruchschutz RC4
- Fenster: BRH: Massiv/ Verglasung nach TRAV
- Treppen: HLH = Handlauf höhe
- ACHTUNG!!!
- Steckdosen ohne Überspannungsschutz
 - Überspannungsschutz Nutzerseitig über mobile Steckdosenleisten

- ⊠ Boden abbrechen Boden Neu
- ⊠ Boden schützen

Alle Maße sind durch den AN verantwortlich zu prüfen.
Bei Abweichungen ist Rücksprache mit der Bauüberwachung zu halten

Plottdatum: 16.04.2026 15:26:02 Projektnummer 1600

Index	Datum	Änderung

Bauherr: **GMW** Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Murgarten 16-18 42107 Wuppertal

GMW der Stadt Wuppertal
vertreten durch
den Bürgermeister

Projekt: Schadstoffsanierung Treppenhaus / Brandschutztüren UG-7.OG / Sanierung 6.+7. OG

Untere Lichtenplatzer Straße 102 42289 Wuppertal

Planinhalt: Deckenspiegel 6.OG

Architekt: **Architekten und Ingenieurgesellschaft mbH**
Holger Möller, Architekt BDA
Schiessstrasse 55 40549 Düsseldorf
Fon 0211 51 34 22 0 Fax 0211 51 34 22 29 1112-aik@aigplus.de

aig+

Datum: Unterschrift:

Projektmanager: Unterschrift:

Leistungsphase: Vorplanung

Datum: 25.07.2023 Massstab: Gezeichnet: aig+ Blattgr: A0 Kostensammel: Datename: Index Plan-Nr: 0160-51