

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: Universitätsklinikum Brandenburg Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 22.04.2024 Durchmesser: 40-80 mm Projekt: 14776 Brandenburg, Johann-Carl-Sybel-Str.		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.1	
					Aufschluss: BS 101/24	
					Auftragsnummer: 240097	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.50	Auffüllung, Bauschutt erdfeucht, sandig, schwach humos, mitteldicht gelagert	dunkelbraun	mitteldicht			
			A OH			
1.30	Auffüllung, Bauschutt erdfeucht, sandig, locker gelagert	braun, dunkelbr aun	locker			
			A SU			
3.10	Mittelsand erdfeucht, feinsandig, schwach grobsandig, locker gelagert	hellbraun	locker			Grundwasser bei 2.55 m
			SE			
5.10	Feinsand erdfeucht - naß, mittelsandig, locker gelagert	hellbraun, grau	locker			
			SE			
7.00	Mittelsand naß, feinsandig, locker gelagert - mitteldicht gelagert	grau	locker			
			SE			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: Universitätsklinikum Brandenburg Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 22.04.2024 Durchmesser: 40-80 mm Projekt: 14776 Brandenburg, Johann-Carl-Sybel-Str.		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.2	
					Aufschluss: BS 102/24	
					Auftragsnummer: 240097	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Auffüllung, Tragschicht - Beton RC erdfeucht, sandig, dicht gelagert	grau	dicht			
			A GW			
2.20	Mittelsand, Auffüllung erdfeucht, feinsandig, schwach schluffig, Beton, Ziegel, dicht gelagert - mitteldicht gelagert	dunkelgrau, dun kelbraun	mitteldicht			
			A SU			
7.00	Mittelsand erdfeucht - naß, feinsandig, schwach grobsandig, mitteldicht gelagert - locker gelagert	grau	locker			Grundwasser bei 2.70 m
			SE			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: Universitätsklinikum Brandenburg Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 22.04.2024 Durchmesser: 40-80 mm Projekt: 14776 Brandenburg, Johann-Carl-Sybel-Str.		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: A 03.3
						Aufschluss: BS 102a/24
						Auftragsnummer: 240097
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Auffüllung, Tragschicht - Beton RC erdfeucht, sandig, dicht gelagert	grau	dicht			
			A GW			
0.50	Mittelsand, Auffüllung erdfeucht, feinsandig, schwach schluffig, Beton, Ziegel, dicht gelagert - mitteldicht gelagert	dunkelgrau, dun kelbraun	dicht			
			A SU			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: Universitätsklinikum Brandenburg Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 22.04.2024 Durchmesser: 40-80 mm Projekt: 14776 Brandenburg, Johann-Carl-Sybel-Str.		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.4	
					Aufschluss: BS 103/24	
					Auftragsnummer: 240097	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Auffüllung, Tragschicht -Beton RC erdfeucht, sandig, mitteldicht gelagert	grau	mitteldicht			
			A GW			
0.70	Mittelsand, Auffüllung erdfeucht, feinsandig, schwach schluffig, Beton, Ziegel, locker gelagert	braun, dunkelbr aun	locker			
			A SU			
1.70	Auffüllung, Mittelsand, gestört erdfeucht, feinsandig, schwach grobsandig, locker gelagert	hellbraun	locker			
			A SE			
7.00	Feinsand, Mittelsand erdfeucht, mitteldicht gelagert	grau	locker			Grundwasser bei 2.70 m
			SE			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: Universitätsklinikum Brandenburg Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 22.04.2024 Durchmesser: 40-80 mm Projekt: 14776 Brandenburg, Johann-Carl-Sybel-Str.		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.5	
					Aufschluss: BS 104/24	
					Auftragsnummer: 240097	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Auffüllung, Tragschicht -Beton RC erdfeucht, sandig, dicht gelagert	grau	dicht			
			A GW			
0.50	Auffüllung, Mittelsand, gestört erdfeucht, feinsandig, sehr schwach schluffig, Beton, Ziegel, dicht gelagert	dunkelbraun, du nkelgrau	dicht			
			A SU			
1.10	Auffüllung, Mittelsand, gestört erdfeucht, feinsandig, schwach grobsandig, schwach Bauschutt, mitteldicht gelagert	dunkelgrau, dun kelbraun	mitteldicht			
			A SE			
2.00	Mittelsand, gestört erdfeucht, stark feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach grobsandig, dicht gelagert - locker gelagert	grau, hellbraun	locker			
			SE			
7.00	Mittelsand erdfeucht - naß, schwach feinsandig, schwach grobsandig, mitteldicht gelagert	grau	mitteldicht			Grundwasser bei 2.75 m
			SE			