

Anlage 01 – Fotodokumentation

Im Folgenden abgeheftet: 8 Seiten

FOTOVERZEICHNIS

Foto 1: Wehr Kotzen, OW, Blick zum linken Ufer (08/2018).....	1
Foto 2: Wehr Kotzen, UW, Blick zum linken Ufer (08/2018).....	1
Foto 3: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum rechten Ufer (08/2018)	1
Foto 4: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum linken Ufer (08/2018).....	1
Foto 5: Wehr Kotzen, Typenschild (08/2018)	1
Foto 6: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum linken Ufer (08/2018).....	1
Foto 7: Wehr Kotzen, Spundwand OW, links (08/2018).....	2
Foto 8: Wehr Kotzen, Spundwand OW, rechts (08/2018)	2
Foto 9: Wehr Kotzen, Spundwand UW, rechts (08/2018).....	2
Foto 10: Wehr Kotzen, Spundwand UW, links (08/2018)	2
Foto 11: Wehr Kotzen, Spundwand Blattrost (08/2018).....	2
Foto 12: Wehr Kotzen, Spundwand Blattrost (04/2018).....	2
Foto 13: Wehr Kotzen, Kragarmauflager Bediensteg (08/2018).....	3
Foto 14: Wehr Kotzen, Kragarmauflager Bediensteg (08/2018).....	3
Foto 15: Wehr Kotzen, Antriebe, OW-seitig (08/2018)	3
Foto 16: Wehr Kotzen, Antriebe, UW-seitig (08/2018)	3
Foto 17: Wehr Kotzen, Schützttafel, OW-seitig (08/2018).....	3
Foto 18: Wehr Kotzen, Schütztführung links (08/2018).....	3
Foto 19: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links und Deformation (08/2018)	4
Foto 20: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links und Deformation (08/2018)	4
Foto 21: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links (08/2018).....	4
Foto 22: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss Wehrrahmen rechts (08/2018)	4
Foto 23: Wehr Kotzen, Wehrrahmen links (08/2018)	4
Foto 24: Wehr Kotzen, Wehrrahmen rechts (08/2018).....	4
Foto 25: Wehr Kotzen, Wehrrahmen links (08/2018)	5
Foto 26: Wehr Kotzen, Wehrrahmen rechts (08/2018).....	5
Foto 27: Wehr Kotzen, Wehrrahmenanschluss rechts mit Betonverfüllung (08/2018)	5
Foto 28: Wehr Kotzen, Wehrrahmenanschluss links (08/2018).....	5
Foto 29: Wehr Kotzen, Mittelaufleger Bediensteg (08/2018).....	5
Foto 30: Wehr Kotzen, Kragarmträger, Mittelaufleger Bediensteg (08/2018).....	5
Foto 31: Wehr Kotzen, Auflager Bediensteg rechts, Blick zum OW (08/2018).....	6
Foto 32: Wehr Kotzen, Auflager Bediensteg links, Blick zum UW (08/2018).....	6
Foto 33: Wehr Kotzen, Gitterrost Bediensteg (08/2018).....	6
Foto 34: Wehr Kotzen, Geländer Bediensteg, Blick zum OW (08/2018)	6
Foto 35: Wehr Kotzen, Geländer Bediensteg (08/2018).....	6
Foto 36: Wehr Kotzen, kaputtes Geländer Bediensteg (08/2018)	6
Foto 37: Wehr Kotzen, OW und Flächen rechtes Ufer, Blick zum UW (08/2018).....	7
Foto 38: Wehr Kotzen, Flächen rechtes Ufer, Blick zum UW (08/2018).....	7
Foto 39: Wehr Kotzen, Zufahrt rechtes Ufer mit Rohrdurchlass, Blick gegen Fließrichtung (08/2018)	7
Foto 40: Wehr Kotzen, Zufahrt vom rechten Ufer, Blick in Fließrichtung (08/2018).....	7
Foto 41: Wehr Kotzen, Weg linkes Ufer, Blick gegen Fließrichtung (08/2018).....	7
Foto 42: Wehr Kotzen, Weg linkes Ufer, Blick in Fließrichtung (08/2018).....	7
Foto 43: Wehr Kotzen, Brücke 1. Flügelgraben im OW, Blick zum rechten Ufer (08/2018)	8
Foto 44: Wehr Kotzen, Brücke und Zufahrt im OW, Blick zum linken Ufer (08/2018).....	8
Foto 45: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte, Blick in Fließrichtung (02/2026)	8
Foto 46: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte (Äste beräumt), Blick in Fließrichtung (02/2026)	8
Foto 47: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte (Äste beräumt), Blick gegen Fließrichtung (02/2026)	8
Foto 48: Wehr Kotzen, Weg rechtes Ufer, Blick gegen Fließrichtung (02/2026)	8



Foto 1: Wehr Kotzen, OW, Blick zum linken Ufer (08/2018)



Foto 2: Wehr Kotzen, UW, Blick zum linken Ufer (08/2018)



Foto 3: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum rechten Ufer
(08/2018)



Foto 4: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum linken Ufer
(08/2018)



Foto 5: Wehr Kotzen, Typenschild (08/2018)




Foto 6: Wehr Kotzen, Bediensteg, Blick zum linken Ufer
(08/2018)



Foto 7: Wehr Kotzen, Spundwand OW, links (08/2018)



Foto 8: Wehr Kotzen, Spundwand OW, rechts (08/2018)




Foto 9: Wehr Kotzen, Spundwand UW, rechts (08/2018)




Foto 10: Wehr Kotzen, Spundwand UW, links (08/2018)



Foto 11: Wehr Kotzen, Spundwand Blattrost (08/2018)



Foto 12: Wehr Kotzen, Spundwand Blattrost (04/2018)




Foto 13: Wehr Kotzen, Kragarmauflager Bediensteg (08/2018)



Foto 14: Wehr Kotzen, Kragarmauflager Bediensteg (08/2018)



Foto 15: Wehr Kotzen, Antriebe, OW-seitig (08/2018)



Foto 16: Wehr Kotzen, Antriebe, UW-seitig (08/2018)



Foto 17: Wehr Kotzen, Schütztafel, OW-seitig (08/2018)



Foto 18: Wehr Kotzen, Schützführung links (08/2018)




Foto 19: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links und Deformation (08/2018)



Foto 20: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links und Deformation (08/2018)



Foto 21: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss links (08/2018)



Foto 22: Wehr Kotzen, Triebstockanschluss Wehrrahmen rechts (08/2018)



Foto 23: Wehr Kotzen, Wehrrahmen links (08/2018)



Foto 24: Wehr Kotzen, Wehrrahmen rechts (08/2018)



Foto 25: Wehr Kotzen, Wehrrahmen links (08/2018)




Foto 26: Wehr Kotzen, Wehrrahmen rechts (08/2018)



Foto 27: Wehr Kotzen, Wehrrahmenanschluss rechts mit Betonverfüllung (08/2018)



Foto 28: Wehr Kotzen, Wehrrahmenanschluss links (08/2018)



Foto 29: Wehr Kotzen, Mittelaufleger Bediensteg (08/2018)



Foto 30: Wehr Kotzen, Kragarmträger, Mittelaufleger Bediensteg (08/2018)



Foto 31: Wehr Kotzen, Auflager Bediensteg rechts, Blick zum OW (08/2018)



Foto 32: Wehr Kotzen, Auflager Bediensteg links, Blick zum UW (08/2018)



Foto 33: Wehr Kotzen, Gitterrost Bediensteg (08/2018)



Foto 34: Wehr Kotzen, Geländer Bediensteg, Blick zum OW (08/2018)



Foto 35: Wehr Kotzen, Geländer Bediensteg (08/2018)



Foto 36: Wehr Kotzen, kaputtes Geländer Bediensteg (08/2018)



Foto 37: Wehr Kotzen, OW und Flächen rechtes Ufer, Blick zum UW (08/2018)



Foto 38: Wehr Kotzen, Flächen rechtes Ufer, Blick zum UW (08/2018)



Foto 39: Wehr Kotzen, Zufahrt rechtes Ufer mit Rohrdurchlass, Blick gegen Fließrichtung (08/2018)



Foto 40: Wehr Kotzen, Zufahrt vom rechten Ufer, Blick in Fließrichtung (08/2018)



Foto 41: Wehr Kotzen, Weg linkes Ufer, Blick gegen Fließrichtung (08/2018)




Foto 42: Wehr Kotzen, Weg linkes Ufer, Blick in Fließrichtung (08/2018)



Foto 43: Wehr Kotzen, Brücke 1. Flügelgraben im OW, Blick zum rechten Ufer (08/2018)



Foto 44: Wehr Kotzen, Brücke und Zufahrt im OW, Blick zum linken Ufer (08/2018)




Foto 45: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte, Blick in Fließrichtung (02/2026)



Foto 46: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte (Äste beräumt), Blick in Fließrichtung (02/2026)



Foto 47: Wehr Kotzen, ausgeführte Astrückschnitte (Äste beräumt), Blick gegen Fließrichtung (02/2026)



Foto 48: Wehr Kotzen, Weg rechtes Ufer, Blick gegen Fließrichtung (02/2026)