

Rathaus Falkensee - 2.BA Hauptgebäude Los 3- Abbrucharbeiten und Dekontamination

Photodokumentation Bestand





‘Hofbereich mit rückwärtigem Neubau mit Bauzaun



Zufahrtbereich Baustelleneinrichtungsfläche - Haus D im Vordergrund



Hofbereich Ost mit Saalanbau



Hofbereich Ost



Pausenraum im UG



Rasterdecke EG kleiner Saal




Beispielblick in ein Büro



Holzständerwand mit Polystyrol



Beispielblick in ein Büro



Flurbereich im EG




Schornsteinkopf Saaltrakt



Schornsteinkopf Hauptgebäude



Kellerabgang zum Heizraum



Gasheizung im UG Saaltrakt




Heizthermen im abgetieften Kellerbereich



Ausdehnungsgefäß UG Heizraum



gedämmte Verteiler im UG Heizraum



gedämmte Verteiler im UG Heizraum



OG Trauzimmer



OG Flurbereich




DG Dachgeschoßausbau



EG- überbautes Türelement



UG- Archivbereich



UG Archivbereich




Block in den spitzboden



Unterdeckbahn und Brandschaden



Schutt auf Decke Saal



Teilausschnitt Decke über Saal



Schutt-Holz UK Saaldecke unter Mineralwolle



Schutt-Holz UK Saaldecke unter Mineralwolle