




Abschnitt: 1 Deutsche Bahn Abt.121, FOB Chorin Rev. Chorin

Anlage 1 - Dokumentation der Regelkontrolle (Baumschau)

Struktureinheit: FOB Chorin Rev. Chorin

(LObf., Rev., Baumschule, SE, Objekt)

Kontrolldurchführung: DischerD

(Name des/der Verantwortlichen)

Kontrollabschnitt: 1 Deutsche Bahn Abt.121

(eindeutige Bezeichnung; wie Waldort, Straßen / Gewässerbezeichnung bzw. -abschnitt, ortsübliche Bezeichnung oder Katasterangaben)

Handlungsbedarf						Vollzugskontrolle		
Datum	Ifd.Nr	Relevante Baumdaten/Mängel z.B. Baumart, BHD, Höhe, Schadmerkmale, Besonderheiten	Maßnahmen L - Lichtraumprofilschnitt T - Totholzbeseitigung K - Kronenpflege F - Fällung	Gefahr im Verzug (x)	Bemerkungen	Auftrag erteilt (eWA, UN) Auftrags-Nr., ZV-Nr.	Ausführung Datum,Signum	
10.3.2026	1	1 Kiefer, >50cm / ~30m Koordinate: 52.8931,13.853	Fällung					
10.3.2026	2	1 Kiefer, ~30cm / ~30m Koordinate: 52.8926,13.8521	Fällung					
10.3.2026	3	1 Kiefer, ~40cm / ~30m Koordinate: 52.8924,13.8518	Fällung					

Unterschrift des / der Kontrollverantwortlichen		
	Datum/Signum	Datum/Signum
Sichtvermerk nach Regelkontrolle / Vollzug Leiter /in der Struktureinheit		
	Datum/Signum	Datum/Signum