


TÜRNUMMER:	T 3.34	RAUM:	F 3.34	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	2170x3800/2740
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Rauchschutztür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	77			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	76
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022				




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30 rauchdichtschließend, Feststallanlage
GEPLANTE MAßNAHME:	Abbruch und Neubau



TÜRNUMMER:	T 3.09	RAUM:	F 3.09	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	2050x3740/2920
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	140			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	141
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30, rauchdicht und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Abbruch und Neubau



TÜRNUMMER:	T 3.17	RAUM:	F 3.17	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1960x3750/2900
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Rauchschutztür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	17			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	16
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30 rauchdichtschließend, Feststallanlage
GEPLANTE MAßNAHME:	Abbruch, Neubau



TÜRNUMMER:	T 3.083	RAUM:	3.083	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1480x3280/3140
BAUART:	Holzfällungstür, Holzstockzarge				
BESONDERHEIT:	Oberlicht mit Sprossen, Flurseitig Segmentbogensturz				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2847	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	100		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Ausbau, aufarbeiten, Einbau neue Tür in GK-Wand



TÜRNUMMER:	T 3.107a	RAUM:	3.107a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1485x3270/3130
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzstockzarge				
BESONDERHEIT:	Oberlicht mit Sprossen, Flurseitig Segmentbogensturz				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					138
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Ausbau, aufarbeiten, Einbau in andere Stelle




TÜRNUMMER:	T 3.082.3	RAUM:	F 3.82	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	885x2135
BAUART:	Holztür, Stahlfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :			97	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	
AUFNAHME DATUM:			26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Abbruch und Neubau



TÜRNUMMER:	T 3.118	RAUM:	3.118	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2250
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					151
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30, Zutrittskontrolle
GEPLANTE MAßNAHME:	Abbruch/ Neubau



TÜRNUMMER:	T 3.011b	RAUM:	3.011b	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2250
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					13
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30 rauchdicht, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	Neubau, Bestand ausbauen an andere Stelle einbauen und aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.011c	RAUM:	3.011c	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2250
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					15
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	T30 rauchdicht, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	Neubau, Bestand ausbauen an andere Stelle einbauen und aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.13.3	RAUM:	F 3.13	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	830x1870
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	159		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2867
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022		21.08.2024		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließende Tür
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.13.4	RAUM:	F 3.13	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	830x1870
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Öffnung vermauert				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	158		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2866
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022				21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

malermäßig aufarbeiten




Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022

TÜRNUMMER:	T 3.094a.1	RAUM:	3.094a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	880x2250
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					109
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.007.1	RAUM:	3.007	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	3920x3210/ 880x2250
BAUART:	Holztür mit Glasausschnitt				
BESONDERHEIT:	in Pfosten-Riegelkonstruktion				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2871	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	6		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	RW nicht abschließbar
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.027a.1	RAUM:	3.027a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	890x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					42
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.115	RAUM:	3.115	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	4170x3670/ 890x2260
BAUART:	Holztür mit Glasausschnitt				
BESONDERHEIT:	in Pfostenriegelkonstruktion				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2860	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	147		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.116.2	RAUM:	F 3.116	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	4175x2680/ 890x2260
BAUART:	Holztür mit Glasausschnitt				
BESONDERHEIT:	in Pfostenriegelkonstruktion				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2861	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	148		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.004.2	RAUM:	3.004	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	900x2190
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2870	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	2869		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		21.08.2024		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.006	RAUM:	3.006	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1005x2200
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					8
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.077.2	RAUM:	3.077	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2840
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3


TÜRNUMMER:	T 3.077.3	RAUM:	3.077	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2841		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

Focke Architekten
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.077a.2	RAUM:	3.077a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2842
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.110.2	RAUM:	3.110	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	885x2135
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2859
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

Abbruch und Entsorgung



Standortübersicht EBENE 3

Focke ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.098.2	RAUM:	3.098	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	940x2230
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2890
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

Abbruch und Entsorgung




Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022

TÜRNUMMER:	T 3.085.1	RAUM:	3.085	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1460x3280/3160
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzstockzarge				
BESONDERHEIT:	Oberlicht mit Sprossen, Flurseitig Segmentbogensturz				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					101
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Ausbau, aufarbeiten, Einbau in andere Stelle



TÜRNUMMER:	T 3.035.3	RAUM:	3.035	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :			62	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	
AUFNAHME DATUM:			26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.035.2	RAUM:	3.035	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	61		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.035a.2	RAUM:	3.035a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2010
BAUART:	Holztür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	59		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		
AUFNAHME DATUM:			26.08.2022		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.033b.1	RAUM:	3.033b	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2260
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2827		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		51
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend, RW nicht abschließbar
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.033d	RAUM:	3.033d	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2260
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2825		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2826
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024				21.08.2024




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.008	RAUM:	3.008	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1030x2210
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					9
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.112	RAUM:	3.112	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1040x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					144
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.001a	RAUM:	3.001a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1060x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					1
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.110	RAUM:	3.110	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					136
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.120.2	RAUM:	3.120	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Bandseite mit glatter Oberfläche				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2863	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	2862		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024			21.08.2024	



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.120.1	RAUM:	3.120	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					153
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.003	RAUM:	3.003	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2230
BAUART:					
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					3
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.090	RAUM:	3.090	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					107
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.002	RAUM:	3.002	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.004	RAUM:	3.004	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					4
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.005	RAUM:	3.005	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					5
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.009	RAUM:	3.009	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					12
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.034	RAUM:	3.034	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge				
BESONDERHEIT:	Tür nicht in Originalöffnung eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2829	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :			55
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024				26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.111a.1	RAUM:	3.111a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					137
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.106	RAUM:	3.106	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					127
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.016a	RAUM:	3.016a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					18
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.047	RAUM:	3.047	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					74
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.092	RAUM:	3.092	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					108
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.108	RAUM:	3.108	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					135
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.119	RAUM:	3.119	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					152
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.017	RAUM:	3.017	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					19
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.018	RAUM:	3.018	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					20
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.019	RAUM:	3.019	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					21
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.113	RAUM:	3.113	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					145
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.114	RAUM:	3.114	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					146
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.115a	RAUM:	3.115a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					149
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.116.1	RAUM:	3.116	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					150
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.073	RAUM:	3.073	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					84
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.042	RAUM:	3.042	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					67
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.072	RAUM:	3.072	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					81
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.081	RAUM:	3.081	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2230
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge				
BESONDERHEIT:	Tür nicht in Originalöffnung eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2843	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	92		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.043	RAUM:	3.043	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2250
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzeckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					70
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.071	RAUM:	3.071	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1100x2220
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2837	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	80		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.28.3	RAUM:	F 3.28	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1135x2230
BAUART:	Holzglasrahmentür, Blockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Rauchschutztür im Bestand				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	50				
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022				




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten, OTS erneuern



TÜRNUMMER:	T 3.041	RAUM:	3.041	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1490x2770
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2831	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	66		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.074	RAUM:	3.074	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1490x2790
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzockzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2838	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	85		
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024		26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.026	RAUM:	3.026	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1490x2790
BAUART:	Holzfällungstür, Holzceckzarge mit Zierbekleidung				
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	36			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	37
AUFNAHMEDATUM:				26.08.2022	



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.037	RAUM:	3.037	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2820
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					65
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FOCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.036	RAUM:	3.036	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2820
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					64
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

Focke ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.035.1	RAUM:	3.035	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2820
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					60
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FOCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.035a.1	RAUM:	3.035a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2820
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					58
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.035b	RAUM:	3.035b	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2820
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					56
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.075	RAUM:	3.075	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					86
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

Focke ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.076	RAUM:	3.076	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					87
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FOCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.077.1	RAUM:	3.077	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					88
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.077a.1	RAUM:	3.077a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					89
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.077b	RAUM:	3.077b	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					90
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten




Standortübersicht EBENE 3

FÖCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.121.1	RAUM:	3.121	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2864
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dicht- und selbstschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.069.2	RAUM:	3.069	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1000x2830
BAUART:	Holztür, Holzblockzarge mit Schattennut				
BESONDERHEIT:	Oberlicht				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2835
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

Focke ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.007.2	RAUM:	3.007	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	960x2050
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:	Doppeltür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	9			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	2869
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022			21.08.2024	



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.023	RAUM:	3.023	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1060x2250
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	29		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2880
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022		21.08.2024		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.097	RAUM:	3.097	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1060x2250
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					121
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.046	RAUM:	3.046	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2220
BAUART:					
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2834
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	aufgearbeitetes Türblatt aus Bestand einbauen, Zarge neu nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.104	RAUM:	3.104	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2230
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					127
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.121a	RAUM:	3.121a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2230
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					154
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.096	RAUM:	3.096	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1070x2230
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	120	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	2888		
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022		21.08.2024		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.020	RAUM:	3.020	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2210
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					22
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.029	RAUM:	3.029	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2821			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	44
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024			26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.030	RAUM:	3.030	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					45
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.031	RAUM:	3.031	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	2824			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	46
AUFNAHME DATUM:	21.08.2024			26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.086	RAUM:	3.086	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					104
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild




TÜRNUMMER:	T 3.102	RAUM:	3.102	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					126
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.037a	RAUM:	3.034	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:					
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2830
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Tür aus Bestand einbauen



TÜRNUMMER:	T 3.070	RAUM:	3.070	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1075x2220
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					78
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.088	RAUM:	3.088	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					105
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.015b	RAUM:	3.015b	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1080x2230
BAUART:					
BESONDERHEIT:	Flurseitige Putzbekleidung				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2875
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau aufgearbeitete Tür aus Bestand



TÜRNUMMER:	T 3.024	RAUM:	3.024	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2210
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	30		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2881
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022		21.08.2024		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschießend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.045	RAUM:	3.045	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1090x2230
BAUART:	Holzfüllungstür				
BESONDERHEIT:	Türblatt in Holzglaselement eingebaut				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					72
AUFNAHME DATUM:					26.08.2022




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	dichtschließend
GEPLANTE MAßNAHME:	Einbau in MW-öffnung, Neubau Zarge nach histor. Vorbild



TÜRNUMMER:	T 3.39.2	RAUM:	F 3.39	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3670/2820
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	93			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	94
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.39.1	RAUM:	F 3.39	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3670/2820
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	99			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	98
AUFNAHME DATUM:	26.08.2022				




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.06.2	RAUM:	F 3.06	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3670/2860
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	115			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	116
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.06.3	RAUM:	F 3.06	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1930x3665/2820
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	117			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	118
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.06.1	RAUM:	F 3.06	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3670/2860
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	123		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	124	
AUFNAHME DATUM:			26.08.2022		




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.20.1	RAUM:	F 3.20	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3680/2950
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	24			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	25
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.20.3	RAUM:	F 3.20	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3680/2950
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	40			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	41
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.20.2	RAUM:	F 3.20	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3680/2970
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	26			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	27
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.25.2	RAUM:	F 3.25	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3680/2970
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	32			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	33
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten



TÜRNUMMER:	T 3.25.1	RAUM:	F 3.25	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1920x3680/2970
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	38			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	39
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.28.1	RAUM:	F 3.28	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1935x3670/2830
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	48			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	49
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten, BTS erneuern



TÜRNUMMER:	T 3.28.2	RAUM:	F 3.28	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1935x3670/2830
BAUART:	Holzfüllungstür mit Glasausschnitt und Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Kämpfer und Sprossen gebogen				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	53			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	54
AUFNAHMEDATUM:				26.08.2022	



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	rauchdichtschließend, Feststellanlage, RW
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeiten




TÜRNUMMER:	T 3.14a	RAUM:	F 3.14a	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	2020x3720/2900
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Oberlicht mit Doppelrahmen und Sprossen, Rauchschutztür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	10			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	11
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:


Abbruch



TÜRNUMMER:	T 3.36	RAUM:	F 3.36	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	2150x3760/2760
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, Rauchschutztür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	82			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	83
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	RS, Feststellanlage
GEPLANTE MAßNAHME:	Aufarbeitung der für die Zulassung unkritischen Teile, OTS erneuern



TÜRNUMMER:	T 3.26	RAUM:	F 3.26	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	2170x3760/2740
BAUART:	Holzglasrahmentür mit Oberlicht				
BESONDERHEIT:	Rundbogensturz, zugelassene Rauchschutztür im Bestand				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	69			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	68
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	Rauchschutz
GEPLANTE MAßNAHME:	Aufarbeitung der für die Zulassung unkritischen Teile, OTS erneuern



TÜRNUMMER:	T 3.13.2	RAUM:	F 3.13	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	3540x3530/2700
BAUART:	Holzglasrahmentür mit 2 Seiten- und Oberlichtern				
BESONDERHEIT:	Korbbogensturz, Rauchschutztür				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	157			ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :	156
AUFNAHME DATUM:				26.08.2022	




BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	Rauchschutztür, Feststellanlage
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeitung im Rahmen der Zulassung , OTS erneuern



TÜRNUMMER:	T 3.13.1	RAUM:	F 3.13	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	3560x3520/2700
BAUART:	Holzglasrahmentür mit 2 Seiten- und Oberlichtern				
BESONDERHEIT:	Korbbogensturz				
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :	160		ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		
AUFNAHME DATUM:			26.08.2022		



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:	Rauchschutztür, Feststellanlage
GEPLANTE MAßNAHME:	aufarbeitung im Rahmen der Zulassung , OTS erneuern




TÜRNUMMER:	T 3.084.2	RAUM:	3.084	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	940x2220
BAUART:	Holztür, Holzeckzarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2845
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

Abbruch



Standortübersicht EBENE 3

Focke Architekten
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.083.2	RAUM:	3.083	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	1010x2135
BAUART:	Holzfüllungstür, Holzumfassungszarge				
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :					2848
AUFNAHME DATUM:					21.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

Türblatt steht auf der Baustelle, aufarbeiten, Einbau in andere Öffnung



Standortübersicht EBENE 3

FOCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022


TÜRNUMMER:	T 3.085.2	RAUM:	3.085	ABMESSUNGEN LI. DURCHGANG (MM):	
BAUART:					
BESONDERHEIT:					
ABBILDUNG BANDSEITE FOTO :		2920	ABBILDUNG BANDGEGENSEITE FOTO :		2922
AUFNAHME DATUM:		24.08.2024			24.08.2024



BAURECHTLICHE ANFORDERUNG:

GEPLANTE MAßNAHME:

Türblatt prüfen und an anderer geeigneten Stelle einbauen, aufarbeiten



Standortübersicht EBENE 3

FOCKE ARCHITEKTEN
Potsdam den 29.08. 2022