

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026




Abb. 01 SN_OR110G-03_A300_LA003-2.pdf
Lageplan Orangerie Bestand



Abb. 02 SN_OR_001_Aussen_2019-09_MH.jpg
© Mila Hacke; OPH, MB, NWP-SWP Südterrasse - Blickrichtung West

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 03 2024-09-26 FEB_090 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Blickrichtung zum Säulenhof, Vorzustand 2024



Abb. 04 2024-09-26 FEB_089 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Blickrichtung zum Übergang in den NOP, Vorzustand 2024

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 05 2024-04-16 MJ_17 OR.JPEG
Östliche Pflanzenhalle - Galerieebene, Blickrichtung zum NOP, Vorzustand 2024




Abb. 06 2024-07-30 MJ_048 OR.JPEG
Östliche Pflanzenhalle - Blick von der Halle zur Galeriebalustrade, Vorzustand 2024

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 07 Orangerie-9-Ostseite.jpg
Östliche Pflanzenhalle - Joch 1, Vorzustand, © Wandwerk, 2011



Abb. 08 Orangerie-9-Westseite.jpg
Östliche Pflanzenhalle - Joch 1, Blick zum Säulenhof, Vorzustand, © Wandwerk, 2011

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 09 IMG_9490.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Deckenschlaung ergänzt, Joch 2



Abb. 10 IMG_9431.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Gesims, Südfassade

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 11 2025-07-08 ML_135 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Zahnfries, Joch 1



Abb. 12 © D&F Restaurierung GbR, 2019
OPH - Zahnfries mit Stuckzapfen, Joch 1



Abb. 13 20206-03-06 ML_030 OR.JPG
OPH - Fehlender Stuckzapfen, Gipsplombe

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 14 IMG_9514.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Bauschmuck, Stuckrelief zwischen den Jochen 2 bis 9



Abb. 15 20206-03-06 ML_022 OR.JPG
OPH - Stuckrelief 1./2. Joch



Abb. 16 20206-03-06 ML_016 OR.JPG
OPH - Stuckrelief 1./2. Joch

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 17 20206-03-06 ML_028 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Deckenmedaillon, Joch 1



Abb. 18 20206-03-06 ML_024 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Deckenmedaillon, Joch 1

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 19 2024-07-30 MJ_047 OR.JPEG
Östliche Pflanzenhalle - Fehlstellen in Stuckdecke, Vorzustand 2025



Abb. 20 © D&F Restaurierung GbR, 2019
OPH - Fehlstelle Putz & Putzträger




Abb. 21 IMG_9497.JPG
OPH - Fehlstelle Putz mit Bleistiftanzeichnung

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 22 IMG_9466.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Lochansammlung durch Abspreiung der Decke für Sanierungsarbeiten am Dachstuhl



Abb. 23 2025-06-25 AM_017 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Abspreiung der Decke für Sanierungsarbeiten am Dachstuhl

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 24 IMG_9505.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Fehlstellen in Stuckdecke, Vorzustand 2025



Abb. 25 © D&F Restaurierung GbR, 2019
OPH - Fehlstelle im Putz & Stuckprofil



Abb. 26 IMG_9501.JPG
OPH - Fehlstelle im Stuckprofil

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 27 2025-06-25 AM_007 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Raumgerüst, Teilaufbau noch ohne Arbeitsebenen, nach Baubeginn Sanierung Dachstuhl 2025




Abb. 28 2025-07-08 ML_008 OR.JPG
Östliche Pflanzenhalle - Raumgerüst, Teilaufbau noch ohne Arbeitsebenen, nach Baubeginn Sanierung Dachstuhl 2025

PROJEKT

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam

BETREFF

Anlage zum LV - Fotos
VE 3126 Putz-, Stuck-, Malerarbeiten OPH Innen BA1

STAND

11.06.2026



Abb. 29 2025-08-21 MJ_047 OR_OPH Joch 5 - SW.JPEG
Östliche Pflanzenhalle - Warmluftheizung mit Rippenheizrohren



Abb. 30 2024-11-19 MJ_119 OR.JPEG
Östliche Pflanzenhalle - Wasserbecken, Zementguss