




Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
607	Kanzel geschlossen	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
609	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
608	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
606	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
110	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Boden erneuern	6.10.2025	BilkeA
4241	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Sicher		15.4.2026	BilkeA
4001	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Ungeprüft		2.5.2025	
303	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Ungeprüft		2.5.2025	
133	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Sicher	Schussschneisen, Zuwegung freischneiden	17.10.2025	BilkeA
304	Kanzel geschlossen	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss!	24.2.2026	BilkeA




Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
607	Kanzel geschlossen	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
608	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
609	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA
606	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Sicher		17.2.2026	BilkeA

Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
4241	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Sicher		15.4.2026	BilkeA
4001	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Ungeprüft		2.5.2025	



Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
110	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Boden erneuern	6.10.2025	BilkeA
303	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Ungeprüft		2.5.2025	
133	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Sicher	Schussschneisen, Zuwegung freischneiden	17.10.2025	BilkeA
304	Kanzel geschlossen	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss!	24.2.2026	BilkeA