






Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
D146	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss und Neubau Material am Streckenplatz entsorgen	26.2.2026	SpeuserW
L 96	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
D 193	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau	24.2.2026	SpeuserW
D 166	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau mit Dach	24.2.2026	SpeuserW
D 160	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau mit Dach	24.2.2026	SpeuserW
D 161	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau	24.2.2026	SpeuserW
? D171a	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Neubau	25.2.2026	SpeuserW
L 70	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L82	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Materisentsorgung am Streckenplatz, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L36	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L18a	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	5.3.2026	SpeuserW
D 155	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss und Neubau	26.2.2026	SpeuserW
D 65	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss und Neubau	2.3.2026	SpeuserW



Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
D146	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss und Neubau Material am Streckenplatz entsorgen	26.2.2026	SpeuserW
D 193	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau	24.2.2026	SpeuserW
D 166	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau mit Dach	24.2.2026	SpeuserW
D 160	Kanzel mit Dach	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau mit Dach	24.2.2026	SpeuserW
D 161	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss, Neubau	24.2.2026	SpeuserW
? D171a	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Neubau	25.2.2026	SpeuserW
D 155	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss und Neubau	26.2.2026	SpeuserW
D 65	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss und Neubau	2.3.2026	SpeuserW



Liste der Jagdlichen Einrichtungen

#	Bauart	Baujahr	Material	Prüfstatus	Bemerkungen	vom	Prüfer
L 70	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L82	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Materislenstorgung am Streckenplatz, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L36	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW
L18a	Drückjagdbock	2026	Holz naturbelassen	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	5.3.2026	SpeuserW
L 96	Drückjagdbock	2026	keine Angabe	Defekt	Abriss durch eWa, Neubau durch Unternehmer	4.3.2026	SpeuserW