

Bestand
Neubau

					Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
					Durchbruch Elektro / ELT, in cm
					Durchbruch Heizung / HZ, in cm
					Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

LEGENDE RAUMSTEMPEL:

- 1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
- 3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
- 4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
- 5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
- 7 - elementierte Glaswand

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangdecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton

1 - Terrazzoestrich
2 - Terrazzofliesen
3 - Linoleum
4 - Bodenfliesen
5 - Estrich
6 - Sauberlauf, Teppich

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2 OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falltrennwand 2 OG
C	08.10.2025	mh, mb, jk	Trockenbau, Türen, Einbaumöbel, Fenstermischen EG
D	15.01.2026	mh, mb, jk	Trockenbau 2 OG, Deckenfelder, Fenster schließen EG

PROJEKTNR.
260 / WITT

PLANUNG

PLANSTAND	BA	PLANBEZEICHNUNG		
LPH 5	0	Ansicht Westen	WITT_AFU_AN_21	Index D
BEARBEITET	GEZEICHNET	FORMAT	MASZSTAB	DATUM
	mb, mh, jk	DIN A0 (841 x 1189)	1 : 50	15.01.2026